

附件

## 安阳林州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-298	2019/4/9	安阳市	林州市	河顺镇	林州重机 集团股份 有限公司	河南省安阳市林州市河顺镇	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业生产正常，存在问题：1. 除锈车间除尘器除尘袋未封好，地方有灰溢洒现象；2. 设备在喷漆房喷完漆后，晾晒区域喷漆气味较重。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-299	2019/4/2	安阳市	林州市	姚村镇	姚村汽配 产业园施 工工地	河南省安阳市林州市姚村镇	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：产业园内工地存在泥土裸露情况，未完全覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-300	2019/4/10	安阳市	林州市	横水镇	林州市永久机床设备有限公司	河南省安阳市林州市横水镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产。存在问题：浇铸车间的整洁性差，厂房内地面存在废沙溢洒现象，产生无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-301	2019/4/8	安阳市	林州市	任村镇	林州市丰源机械铸造有限责任公司	河南省安阳市林州市任村镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业机加工车间、浇铸车间正在生产，浇铸车间、砂处理车间正在进行升级改造，存在问题：浇注区域未安装集尘罩，仅安装抽风口，不能达到收尘效果；砂处理车间除尘器下方有灰溢洒现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-302	2019/4/8	安阳市	林州市	任村镇	林州市鑫鼎汽配有限公司	河南省安阳市林州市任村镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：砂处理车间正在改造设备，新设备未安装完毕，使用老设备，除尘器地面废沙溢洒明显；铸造车间地面整洁性差，手工浇筑区域未安装集气罩，仅安装抽风管，集尘效果不好。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-303	2019/4/7	安阳市	林州市	东岗镇	河南中普机械制造股份有限公司	河南省安阳市林州市东岗镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，存在问题：抛丸车间除尘器布袋密封不严，装得较满，未及时更换，收尘不完全，物料传输带密封设施有破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-304	2019/4/7	安阳市	林州市	东岗镇	林州市腾南铸造有限公司	河南省安阳市林州市东岗镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时，机加工车间正在生产，存在问题：抛丸车间除尘器收尘口未用袋子接尘，粉尘堆积严重，产生无组织排放；造型、浇注、冷却区域地面存在废沙溢洒现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-305	2019/4/6	安阳市	林州市	姚村镇	林州市宝桥工务器材厂	河南省安阳市林州市姚村镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂正在生产,存在问题:铸造车间中频电炉产尘节点密封不完全,不能有效收集生产过程中产生的烟气,生产过程中易造成无组织排放。浇注废气上方安装集尘灶,集尘罩不能覆盖浇筑区域,不能达到收尘效果。手工造型浇注区域的整洁性差,人工造型区域没有与路面隔离,厂房内地面存在废沙溢洒现象,产生无组织排放。砂处理线铲车上料料斗上方抑尘设施,上料过程中易导致无组织排放。车间厂房密闭性差。袋式除尘器收尘不完全,粉尘溢洒明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/5/15
HN-21-306	2019/4/6	安阳市	林州市	姚村镇	安阳市山桥工务器材有限公司	河南省安阳市林州市姚村镇	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该厂正在生产。存在问题:铸造车间中频电炉产尘节点密封不完全,不能有效收集生产过程中产生的烟气,生产过程中易造成无组织排放。浇注区域未安装集尘灶,仅安装吸风口,不能达到收尘效果。手工造型浇注区域的整洁性差,人工造型区域没有与路面隔离,厂房内地面存在废沙溢洒现象,产生无组织排放。车间厂房密闭性差。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-307	2019/4/4	安阳市	林州市	合涧镇	合涧镇工业园区建设路旁平场场地	河南省安阳市林州市合涧镇工业园区建设路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现合涧镇工业园区建设路旁平场场地（浙江新东阳建设集团斜对面）有一平场工地，正在进行卸料作业，存在问题：场地堆放建筑废料未覆盖。检查时有车辆正在卸料，明显可见扬尘。现场未采取防尘洒水措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-308	2019/4/4	安阳市	林州市	合涧镇	林州市合涧镇工业园区建设路旁物料堆场	河南省安阳市林州市红旗渠大道东段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该物料堆场未作业，存在问题：物料堆未做苫盖措施；物料堆场修建了挡墙，但实际堆放物料的高度超过了挡墙。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-309	2019/4/2	安阳市	林州市	姚村镇	林州市大发汽配有限公司（分厂）	河南省安阳市林州市姚村镇河西村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业机加工车间正在生产，其他车间未生产，存在问题：大量物料露天堆存，堆场未进行覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15