

附件

北京市通州区督办问题清单

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-227 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 紫运中路杨坨村 1号无名沙厂 | 中国北京市通州区 紫运中路 | 物料堆场未落实 扬尘治理措施 | 检查时，该沙场正在作业，主要存在以下问题：1. 该沙场无任何行政部门审批便从事沙石作业；2. 工地现场未能完全封闭；3. 厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化；4. 沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施，造成大面积扬尘污染；5. 现场完全无洒水、清扫保洁措施，尘土飞扬，触目惊心；6. 出去车辆无任何清洗设施，拉沙车辆带泥沙进出，进出时造成大量扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-228 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 紫运中路杨坨村北京住总集团工地旁沙土堆放地块 | 中国北京市通州区 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 该沙土堆放场地较为隐蔽，疑似建筑工地沙石堆放场所，该场所沙石均露天存放未进行蓬盖，造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-229 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 上营花鸟市场拆迁地块 | 中国北京市通州区 滨河中路 | 建筑工地未落实“六个百分之百”要求 | 该拆迁工地检查时正在施工，主要存在以下问题：1. 施工现场未进行百分百封闭管理；2. 施工作业时未进行洒水，造成扬尘污染；3. 建筑工地裸露未进行蓬盖；4. 建筑物料、沙土裸露未进行蓬盖；5. 拆除后改为停车场的地块未进行道路硬化，车辆出入引起扬尘造成污染；6. 拆迁工地未安装出入车辆清洗设施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-230 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 滨河中路上营花鸟市场渣土运输车辆撒漏 | 中国北京市通州区 滨河中路 | 渣土车覆盖不完全 | 现场检查时，该道路有大量渣土运输车辆经过，据监查组现场蹲点计数，一个小时内有18辆渣土运输车辆经过，渣土车覆盖基本不完全，均有撒漏现象发生，造成道路扬尘污染。 | 依法查处，加大检查力度。 | 7月5日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------------------------|-------|
| BJ-01-231 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 紫运中路杨坨村 2号无名沙厂 | 中国北京市通州区 紫运中路 | 物料堆场未落实 扬尘治理措施 | 检查时，该沙场未进行作业，据沙厂现场负责人介绍，沙厂为杨坨村地界，为北京市政府建设项目提供沙石物料。主要存在以下问题：1. 该沙场无任何行政部门审批便宜从事沙石作业；2. 工地现场未能完全封闭；3. 厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化；4. 沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施，造成大面积扬尘污染；5. 现场完全无洒水、清扫保洁措施；6. 出入车辆无任何自动冲洗清洁设施。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-232 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 北苑街道 | 新华联家园门口 市政工地 | 中国北京市通州区 运河西大街商26号 | 建筑工地未落实 “六个百分之百” 要求 | 检查时，该工地正在施工，主要存在以下问题：1. 现场未做到百分百封闭管理；2. 施工现场内裸露的场地和集中堆放土方未采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，造成扬尘污染；3. 施工现场无专人负责洒水降尘，开挖土方作业时未辅以洒水压尘措施；4. 出入车辆未清洗，易造成道路扬尘。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------|
| BJ-01-233 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 江苏南通三级建 集团通州正元大 厦项目工地 | 中国北京市通州区 通惠北路8号 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该工地正在施工，主要存在以下问题：1. 施工现场内裸露的场地和部分集中堆放的土方未进行覆盖、固化和绿化；2. 厂区主要道路、材料加工区未进行硬化、固化，车辆出入易造成扬尘污染；3. 施工现场进行开挖作业时未辅以洒水降尘措施；4. 出入车辆清洗设施未投入使用。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-234 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 滨惠北二街拆迁 地块 | 中国北京市通州区 滨惠北二街 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 该拆迁工地已经完工，拆迁废渣未完成蓬盖，风起时建筑沙石漫天飞舞，造成大面积污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-235 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 滨河南路东南侧 公共汽车站牌旁 拆迁地块 | 中国北京市通州区 G4501(东六环路) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 该拆迁工地已经完工，检查时发现问题如下：1. 主要道路上尘土裸露，车辆经过或风吹过时尘土飞扬，造成扬尘污染；2. 拆迁地块有大面积尘土裸露，未进行覆盖及固化，易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---|---|-------|
| BJ-01-236 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 乔庄运乔建材城 建筑工地 | 中国北京市通州区 运河西大街辅路 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时该建筑工地正在施工，主要存在以下问题：1. 施工现场未进行封闭管理，未设置硬质围挡；2. 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方未采取覆盖、固化等措施；3. 施工现场无清扫、保洁措施，未建设洒水降尘装置；4. 开挖土方作业时专人负责洒水降尘，造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-237 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 滨河南路小圣庙 路交界口西北侧 拆迁地块 | 中国北京市通州区 滨河南路 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 该拆迁工地已经完工，检查时发现问题如下：1. 建筑废渣露天存放未进行蓬盖；2. 拆迁地块有面积尘土裸露，部分地块未覆盖及固化，易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-238 | 6月15日 | 北京市 | 通州区 | 潞苑南大街 | 汽车维修中心 | 中国北京市通州区 潞苑南大街 | 清单内淘汰类 “散乱污”未落 实“两断三清” | 该企业在散乱污清单内，原表输入为“洗车维修中心”，经实地查为“汽车维修中心”。企业未按“两断三清”要求完成整改，未停水停电，场地未清除。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|-------|
| BJ-01-239 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 蓝玥度假村入口 旁拆迁地块1 | 中国北京市通州区 G1(京哈高速) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 该拆迁工地已经完工，但拆迁地块 上大面积渣土完全未进行蓬盖、固 化，易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-240 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 中仓街道 | 中国建工集团通 州富力中心项工 程目建筑工地 | 中国北京市通州区 赵登禹大街 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该工地正在施工，主要存 在以下问题：1. 建筑工地裸露的场 地和集中堆放的土方未进行蓬盖和 固化；2. 施工现场未安排专人负责 洒水降尘，开挖土方作业时未辅以 洒水降尘措施。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-241 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 玉甫上营村拆迁 地块 | 中国北京市通州区 X015(张台路) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 该拆迁地块已经完工，检查时发 现：1. 拆迁地块渣土堆放未进行蓬 盖，风吹时易造成大面积扬尘污染； 2. 拆迁地块道路未进行硬化，车辆 经过带起尘土造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-242 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 张台路中断南侧 拆迁地块 | 中国北京市通州区 X015(张台路) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时该地块已经完成拆迁工作， 该地块渣土堆放场地未进行覆盖及 固化，易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--|------------------------------------|------------------|---|--------------------------|-------|
| BJ-01-243 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 梨园镇 | 通州区九德路建筑工地间道路 | 中国北京市通州区九德路中铁集团和中建集团建筑工地间工程车辆进出道路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，1. 中铁中建集团建筑工地间主要道路未进行硬化，泥头车出入易造成浮土扬尘污染；2. 道路两旁建筑垃圾堆放场地部分未进行覆盖及固化。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-244 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 梨园镇 | 通州区万盛南街拆迁地块和建筑垃圾倾倒地块 | 中国北京市通州区万盛南街北京建工集团工地后拆迁地块和建筑垃圾倾倒地块 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时发现，1. 拆迁现场内集中堆放的土方、拆迁后的渣土、建筑垃圾集中堆放，未进行蓬盖；2. 现场无专人负责清扫保洁、洒水降尘，正常道路浮土扬尘较严重，造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-245 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 中仓街道 | 中建一局运河核心区 IX-9、IX-10 项目地块内中铁二十二局市政项目工地 | 中国北京市通州区赵登禹大街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地正在施工，施工方为中铁二十二局建设队伍，主要存在以下问题：1. 施工现场没有按照要求百分百封闭管理；2. 施工工地内集中堆放的土方未进行覆盖；3. 开挖作业时未进行清扫，无压尘洒水装置，风吹时造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|-------|
| BJ-01-246 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 中仓街道 | 北运河东滨河路 潞通大街交界口 运河湾小区东南 侧路段 | 中国北京市通州区 北运河东滨河路 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 该工地正在施工，主要存在以下问题：1. 建筑工地裸露未进行覆盖；2. 施工现场沙石、建筑物料露天存放未进行蓬盖；3. 施工现场主要路段未进行硬化或固化，车辆经过或风吹时易造成大面积扬尘污染；4. 施工作业时未进行洒水降尘，造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-247 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 永顺镇 | 中建二建通州当 代万家园工程 项目工地 | 中国北京市通州区 玉桥西路33-35号 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该工地正在施工，主要存在以下问题：1. 工地主要道路未进行硬化，人员、车辆经过带起扬尘造成污染；2. 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方未采取覆盖、固化措施；3. 施工现场未进行清扫，无压尘洒水装置，开挖作业时未辅以洒水降尘措施；4. 未使用自动车辆冲洗设施，车辆底盘和车轮未冲洗即驶离施工现场。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|----------------|------------------------|-----------------------|--|---|-------|
| BJ-01-248 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 梨园镇 | 北京来顺汽车服务有限责任公司 | 中国北京市通州区九棵树西路178号、180号 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改(有生产) | 该企业在散乱污清单内，检查时该企业正常营业，未按“两断三清”要求完成整改，且将门面扩充至九棵树西路180号。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| BJ-01-249 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 梨园镇 | 朋福汽车修理厂 | 中国北京市通州区九棵树中路11号 | 清单内淘汰类“散乱污”未完成“两断三清” | 该企业在散乱污清单内，清单内名字为“北京驰顺通广汽车装饰中心”，据实地考察及询问周边居民，九棵树中路11号为“朋福汽车修理厂”，现修理厂关门，实际最近依然有车辆进出，企业未按“两断三清”要求完成整改。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| BJ-01-250 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 碱厂村拆迁地块 | 中国北京市通州区台湖镇碱厂村 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该拆迁地块已经完工，拆迁地块覆土未进行蓬盖，亦未进行固化或硬化。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------------------|---------------------|------------------|---|---|-------|
| BJ-01-251 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 西下营村工业区旺通江饭店旁拆迁地块 | 中国北京市通州区台湖镇西下营村 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 该拆迁工地已经完工，1. 拆迁废渣未进行蓬盖，造成大面积扬尘污染；2. 建筑垃圾未进行统一收集堆放，未进行蓬盖。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-252 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 西下营村工业区西下营路张家湾高速路出口西南侧拆迁地块3 | 中国北京市通州区台湖镇西下营工业区 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该拆迁地块正在施工，主要存在以下问题：1. 拆迁废渣未进行蓬盖；2. 施工作业时未进行洒水降尘，造成严重扬尘污染；3. 主要道路未进行硬化或固化，尘土裸露，行人或车辆经过易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-253 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 高古庄村原化工厂拆迁地块 | 中国北京市通州区G4501(南六环路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 该拆迁地块已经完工，建筑废渣未进行蓬盖，造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-254 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 北京兴达宏远物流有限公司 | 中国北京市通州区徐庄桥 | 新发现清单外“散乱污” | 该企业位于台湖镇大地村8号道路左右两侧，企业名为宏达物流有限公司及机械租赁公司，实为水泥粉磨站，该粉磨站正在生产，存在以下问题 1. 该粉磨站无环保审批手续，擅自建设及从事水泥粉磨加工，2. 该粉磨站未安装任何除尘设施即生产作业，粉尘无组织排放。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-255 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 铺大路蒋辛庄村道路左右两旁拆迁地块 | 中国北京市通州区X010(铺大路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 该拆迁工地已经完工，拆迁面积巨大，1. 覆土地块未进行硬化或固化，现场令检查组触目惊心；2. 拆迁废渣、土堆未进行蓬盖，易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-256 | 6月16日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 蓝玥度假村入口旁拆迁地块 | 中国北京市通州区X015(张台路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 该拆迁工地已经完工，但拆迁渣土及沙石未进行覆盖及固化，易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-257 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 宋庄镇 | 泽通水务建筑工地 | 中国北京市通州区X008(壁富路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地尚未施工，开始建设简易办公区，主要存在以下问题：1. 主要道路未进行硬化，晴天时车辆经过易引起尘土飞扬，造成扬尘污染；2. 施工现场内裸露的场地和集中堆放土方未进行蓬盖；3. 施工现场未安排专人负责洒水降尘，作业时未设置辅洒水压尘措施；4. 出入车辆未建设清洗设施，易造成道路扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------------|-------|
| BJ-01-258 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 西集镇 | 房地远洋逸山水项目建筑工地于岳路门口东侧拆迁地块 | 中国北京市通州区西集镇于岳路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该拆迁地块已经停工，主要存在以下问题：1. 拆迁地块未进行百分百封闭管理；2. 拆迁地块内主要道路未进行硬化或固化，下雨后车辆出入痕迹明显，造成道路扬尘污染；3. 拆迁地块内土堆露天堆放，覆土地块未进行硬化、固化或绿化，晴天时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-259 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 西集镇 | 北京房修一建、中城建五局房地远洋逸山水项目建筑工地 | 中国北京市通州区国防路4号 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地正在施工，主要存在以下问题：1. 施工现场主要道路未进行硬化；2. 施工现场内裸露的场地和集中堆放土方未进行蓬盖，造成扬尘污染；3. 施工现场无专人负责洒水降尘，开挖土方作业时未辅以洒水压尘措施；4. 出入车辆清洗设施长期未启用，带泥土车辆出入易引起道路扬尘，造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-260 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 宋庄镇 | 壁富路窑管路交界口北侧250米拆迁地块 | 中国北京市通州区X008（壁富路） | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该拆迁地块已经完工，但拆迁地块大面积覆土未进行蓬盖或固化，晴天时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------|--------------------|-------------------|---|---|-------|
| BJ-01-261 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 北京亿尚龙建筑材料有限公司 | 中国北京市通州区 武兴路33号 | 物料堆场未落实 扬尘治理措施 | 现场检查时，该沙厂未进行选沙作业，但正在用钩机直接进行沙土装卸，主要发现以下问题：1. 该企业未能提供任何环保审批手续；2. 该沙厂主要从事选沙、洗沙作业，未安装任何防尘、抑尘设施；3. 企业场区主要道路未进行硬化；4. 沙厂内集中堆放沙石场所未进行覆盖；5. 沙厂装卸沙土时未进行任何抑尘措施，整个厂区易造成大面积扬尘污染。 | 按环评批复要求 安装治污设施，并 确保正常使用。 | 7月15日 |
| BJ-01-262 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 北京乾恒通混凝土有限公司 | 中国北京市通州区 潞城镇 | 工业粉尘无组织 排放 | 检查时，该企业已经停产，主要发现以下问题：1. 企业未能提供任何环保审批手续；2. 企业主要从事搅拌车辆出租、出售沙土原料等行为，装卸沙土及清洗搅拌车辆未采取任何防尘、抑尘设施，工业粉尘无组织排放，造成扬尘污染。 | 易产生扬尘物料 采取密闭储存或 输送方式；块状物 料入棚入仓或建 设挡风抑尘网，并 采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。 | 7月5日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--|-----------------------|--------------------------|--|---|-------|
| BJ-01-263 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 北京绿兴嘉业新型建材有限公司 | 中国北京市通州区 前刘路 | 工业粉尘无组织 排放 | 检查时，该企业正在停产，但地上有近期装卸沙石及进行混凝土作业的痕迹，现场主要发现以下问题：1. 企业未能提供环保审批手续，擅自从事水泥粉末加工和沙石加工；2. 该企业未安装任何防尘、抑尘设施即在厂区内进行沙石原料装卸，造成重大扬尘污染。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 7月5日 |
| BJ-01-264 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 潞城中路胡郎路 交界口西南侧80 处前榆林村拆迁 地块 | 中国北京市通州区 潞城中路 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，前榆林村该道路交界处共有三个相连的拆迁地块，目前该拆迁地块已经停工，主要存在以下问题：1. 拆迁地块未进行围挡；2. 废气渣土未进行覆盖或固化，晴天时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-265 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 堡东路白师路交 界路口西侧500 米垂钓路段西南 侧建筑渣土堆放 点 | 中国北京市通州区 X203(白师路) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该建筑渣土堆放点主要存在以下问题：1. 该堆放点未进行围挡；2. 主要道路未进行硬化或固化，车辆经过易造成引起扬尘，造成扬尘污染；3. 渣土露天堆放未进行蓬盖，易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------------|-------------------|----------------------|---|---|-------|
| BJ-01-266 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 宋庄镇 | 北京清晨阳光广告有限公司 | 中国北京市通州区X008(壁富路) | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 该企业在散乱污清单内,未按“两断三清”要求完成整改,未断水断电,生产原料及生产设备均未清理。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| BJ-01-267 | 6月17日 | 北京市 | 通州区 | 宋庄镇 | 北京瑞儿印刷有限公司 | 中国北京市通州区X008(壁富路) | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 该企业在散乱污清单内,未按“两断三清”要求完成整改,未断水断电,生产原料及生产设备均未清理。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 7月15日 |
| BJ-01-268 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 张家湾镇 | 小张湾工业东路、工业西路连片拆迁地块 | 中国北京市通州区辛四路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该拆迁工地暂停施工,拆迁面积巨大,拆迁覆土地块及建筑垃圾堆放场所未进行蓬盖、固化或绿化,起风时易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|--------------------------|-------|
| BJ-01-269 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 周营村原温馨家园所在地连片拆迁地块(二) | 中国北京市通州区柴房路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该连片拆迁工地正在施工,拆迁面积巨大,涉及多条街道,主要发现以下问题:1.施工工地未进行封闭管理;2.施工作业时未进行洒水降尘,造成严重扬尘污染;3.施工地块建筑废渣、土方未进行蓬盖,造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-270 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 周营村道路两侧连片拆迁地块1 | 中国北京市通州区柴房路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,周营村存在多处拆迁地块,部分已覆土,部分正在拆迁施工。主要存在以下问题:1.正在拆迁工地未进行封闭管理;2.拆迁现场未进行蓬盖,拆迁面积巨大,易造成大面积扬尘污染;3.拆迁作业时未进行洒水降尘;4.覆土地块未进行蓬盖、固化或绿化,起风时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-271 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 杨秀店南街拆迁地块 | 中国北京市通州区杨秀店南街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该拆迁工地已经完工,拆迁面积巨大,覆土地块未进行蓬盖、固化或绿化,起风时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-272 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 小周易村通华路道路两侧工厂厂房连片拆除项目 | 中国北京市通州区Y539(四肢路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该工地已完成拆迁,拆迁废渣未进行蓬盖,拆迁面积巨大,易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-273 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 马驹桥镇马大路四支路北段东南侧200米道路两侧拆迁地块 | 中国北京市通州区马大路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地已经完成拆迁，主要存在以下问题：1. 拆迁工地覆土未进行蓬盖、固化或绿化，拆迁面积巨大，易造成大面积扬尘污染；2. 工程车施工作业时未进行洒水，造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-274 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 马驹桥镇四支路兴贸北街交界口东北侧500米连片拆迁地块及河道修路项目 | 中国北京市通州区排干渠西路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地未完成拆迁，河道施工项目及连片拆迁地块相连，因过节暂时放假，主要存在以下问题：1. 河道建筑工地作业时未密闭管理，河道边未设置挡板；2. 该连片地块渣土及建筑垃圾集中堆放场所未进行蓬盖、固化或绿化；3. 施工道路未进行硬化。该连片施工地块面积巨大，易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-275 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 马驹桥镇四支路兴贸北街交界口东北侧50米拆迁地块 | 中国北京市通州区兴贸北街 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该工地未完成拆迁，因过节暂时放假，存在以下问题：1. 作业时未进行密闭管理；2. 拆迁废渣未进行蓬盖，拆迁面积巨大，3. 施工道路未做硬化，易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-276 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 蒋辛庄村村委会西侧60米工业大院新拆迁地块 | 中国北京市通州区X010(铺大路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时，该拆迁地块已停工，1. 该工地未百分百封闭管理；2. 该工地覆土地块裸露，未进行蓬盖、固化或绿化易引起扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--|-----------------------|--------------------------|---|---------------------------|-------|
| BJ-01-277 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 长西路凤港减河 交汇处西北侧 260米垃圾堆埋 场地 | 中国北京市通州区 S303(漷马路) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时, 该垃圾堆埋场未堆填, 覆土地块及建筑垃圾靠近路边的场地进行了蓬盖, 但里面一侧仍有大面积建筑垃圾堆填场所均未进行蓬盖或固化, 建筑垃圾已超过墙头, 起风时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-278 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 西田阳村王台双 生园(北京)体验 园东侧道路300 米无名沙厂 | 中国北京市通州区 G2(京沪高速) | 物料堆场未落实 扬尘治理措施 | 检查时, 该沙场位于通州区马驹桥镇西田阳村漷马路(四风路、长西路中段沟渠旁)南侧道路内, 王台双生园(北京)体验园东侧300米处, 检查时该沙场正在进行作业。主要存在以下问题:1. 该沙场未经环保部门审批便从事筛沙、沙石装卸作业; 2. 厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化; 3. 沙土露天堆存场所未进行覆盖、固化措施, 造成大面积扬尘污染; 4. 现场完全无洒水、清扫保洁措施, 尘土飞扬, 触目惊心; 5. 出入车辆无任何清洗设施, 拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------------------|-------------------|---------------|---|--------------------------|-------|
| BJ-01-279 | 6月18日 | 北京市 | 通州区 | 马驹桥镇 | 史村漷马路南洋五金道路尽头无名沙厂 | 中国北京市通州区S303(漷马路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时,该沙场位于通州区马驹桥镇史村漷马路东侧南洋五金厂房内,正在进行作业。主要存在以下问题:1.该沙场未经环保部门审批便从事筛沙及装卸沙石作业;2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化;3.沙土露天集中堆放场所未进行覆盖、固化措施,造成大面积扬尘污染;4.现场完全无洒水、清扫保洁措施,尘土飞扬,触目惊心;5.出入车辆无任何清洗设施,拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-280 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 潞西路 | 潞西路、凉水河交界口东南侧235米处无名沙厂(二) | 中国北京市通州区X007(九德路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时,该沙场未进行作业,该沙场位于潞西路与凉水河交界口东南侧230米处。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政审批便从事沙石筛选,装卸作业;2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化;3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施,造成大面积扬尘污染;4.现场完全无洒水、清扫保洁措施,尘土飞扬;5.出入车辆无任何清洗设施,拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-281 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 潞西路 | 潞西路、凉水河交界口东南侧250米无名沙厂(一) | 中国北京市通州区X011(潞西路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时,该沙场未进行作业,该沙场位于潞西路与凉水河交界口东南侧250米处。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事沙石筛选,装卸作业;2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化;3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施,造成大面积扬尘污染;4.现场完全无洒水、清扫保洁措施,尘土飞扬;5.出入车辆无任何清洗设施,拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-282 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 潞西路 | 潞西路、凉水河交界口金河水务桥梁施工项目工地 | 中国北京市通州区X011(潞西路) | 建筑工地未落实“六个百分之百”要求 | 检查时,该建筑工地正在施工,主要存在以下问题:1.该工地未百分之百封闭管理;2.主要道路未进行硬化,车辆经过引起道路扬尘,造成扬尘污染;3.建筑物料、沙土露天存放场所未覆盖或固化;4.施工现场未安排专人负责清扫、洒水;5.土方开挖未辅以洒水降尘设施,造成扬尘污染;6.出入车辆无任何清洗设施,造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|-------------|--|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------------|-------|
| BJ-01-283 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 沈高路、 潞西路 | 南火垡村沈高路、 潞西路交界口东 北侧300米建筑 垃圾堆积消纳场 | 中国北京市通州区 沈高路 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该消纳场正在施工作业， 建筑垃圾堆积高耸，主要存在以下 问题：1. 该消纳场主要道路未进行 硬化；2. 该消纳场建筑垃圾、土堆 露天堆放未进行蓬盖；3. 该消纳场 施工作业时未进行洒水降尘，雾炮 车未起到应有降尘作用。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-284 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 九德路 | 南火垡村工业大 院腾退拆项目连 片拆迁地块 | 中国北京市通州区 X007(九德路) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该连片拆迁工地面积十分 巨大，现已经完成拆迁，但拆迁废 渣未进行蓬盖，易造成大面积扬尘 污染。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-285 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 南火垡村 | 九德路南火垡村 村口道路两侧民 房拆迁地块 | 中国北京市通州区 张家湾镇 | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁地块已经完成拆迁， 拆迁废渣未进行蓬盖，覆土地块未 进行蓬盖、固化或绿化，造成大面 积扬尘污染。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-286 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 九德路 | 窑上村村口西侧 140米拆迁地块 | 中国北京市通州区 X007(九德路) | 建筑工地未落实 “六个百分百” 要求 | 检查时，该拆迁地块已经完成拆迁， 覆土地块未进行蓬盖、固化或绿化， 起风时易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百 分之百”要求，加 强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-287 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 九德路 | 窑上村九德路凉水河T型交界口北侧100米拆迁地块 | 中国北京市通州区X011(潞西路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该拆迁地块已经完成拆迁,拆迁废渣未进行蓬盖,易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-288 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 九德路 | 窑上村村口道路东侧拆迁地块 | 中国北京市通州区X007(九德路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该拆迁工地已经完成拆迁,主要存在以下问题:1.拆迁废渣未进行蓬盖;2.覆土地块未进行蓬盖、固化或绿化,易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-289 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 台湖镇窑上村村委会东北侧580米拆迁地块(三) | 中国北京市通州区X007(九德路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该拆迁工地已经完成拆迁,覆土地块未进行蓬盖、固化或绿化,起风时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-290 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 台湖镇窑上村村委会东北侧400米拆迁地块(二) | 中国北京市通州区X007(九德路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该拆迁工地已经完成拆除,覆土地面未进行蓬盖、固化或绿化,起风时易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-291 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 台湖镇 | 台湖镇窑上村村委会北侧350米拆迁地块1 | 中国北京市通州区X00窑上村村委会北侧7(九德路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该拆迁工地正在施工,主要存在以下问题:1.该拆迁工地未百分百封闭,未进行围挡;2.该拆迁工地拆迁废渣堆放场所及覆土地块未进行蓬盖或固化,造成扬尘污染;3.工程车辆作业时,未进行洒水降尘,造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-292 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 九德路 | 九德路高营路交界口北侧150米处道路东侧无名沙厂及高营村村口拆迁地块 | 中国北京市通州区X007(九德路) | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 检查时,该沙场未进行作业,该沙场位于九德路与高营路交界口北侧150米处道路东侧。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事沙石筛选,装卸作业;2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化;3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施,造成大面积扬尘污染;4.现场完全无洒水、清扫保洁措施,尘土飞扬;5.出入车辆无任何清洗设施,拉沙车辆带泥沙进出。高营村村口拆迁地块已经完成拆迁,但拆迁废渣未蓬盖,易造成扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |

| 序号 | 时间 | 市 | 县区 | 乡镇 (街道) | 污染源名称 | 污染源 地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 整改时限 |
|-----------|-------|-----|-----|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------------|-------|
| BJ-01-293 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 潞西路 | 潞西路凉水河交界口东北侧140米处无名沙厂(三) | 中国北京市通州区X007(九德路) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时,该沙场未进行作业,该沙场位于潞西路与凉水河交界口东北侧140米处。主要存在以下问题:1.该沙场无任何行政部门审批便从事沙石筛选,装卸作业;2.厂区主要道路、进出道路、材料加工地面未进行硬化;3.沙土集中露天存放未进行覆盖、固化措施,造成大面积扬尘污染;4.现场完全无洒水、清扫保洁措施,尘土飞扬;5.出入车辆无任何清洗设施,拉沙车辆带泥沙进出。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |
| BJ-01-294 | 6月19日 | 北京市 | 通州区 | 南火垡村 南火垡路 | 南火垡村北村口对面道路内250米处道路两旁拆迁地块 | 中国北京市通州区南火垡路 | 建筑工地未落实“六个百分之百”要求 | 检查时,该拆迁工地已经完成拆迁,建筑渣土石块露天存放未蓬盖,覆土地块未蓬盖、固化或绿化,易造成大面积扬尘污染。 | 严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。 | 6月30日 |