

# 美雅（江西）鞋材有限公司年产1000万m<sup>2</sup>鞋材项目

## 其他需要说明的事项

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

建设项目的环境保护纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

#### 1.2 施工简况

项目建设已将环境保护设施纳入了施工合同，设置了专项环保资金确保环境保护设施得到落实，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

#### 1.3 验收过程简况

2018年06月，项目建成投产。2018年12月18日，美雅（江西）鞋材有限公司委托江西南大融汇环境技术有限公司协助其对年产1000万m<sup>2</sup>鞋材项目进行竣工环境保护验收。江西南大融汇环境技术有限公司位于南昌市高新南大道3699号，具备竣工环境保护验收能力，其统一社会信用代码为91360111MA35L0HU5W。

2019年03月20日，《年产1000万m<sup>2</sup>鞋材项目竣工环境保护验收监测报告》编制完成。

2019年04月04日，美雅（江西）鞋材有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》组织成立了验收工作组对项目进行验收，参与验收工作有环保技术专家、美雅（江西）鞋材有限公司（建设单位）、江西南大融汇环境技术有限公司（验收报告编制单位），经验收工作组评议，本项目竣工环境保护验收合格。

## 2 其他环境保护措施的实施情况

### 2.1 制度措施落实情况

环保组织结构及规章制度：

项目已制定环境保护管理制度。环保管理工作由公司法人负责，安全环保部负责日常环保工作的监督管理，明确了安全环保部及环保管理员的职责，同时制定了环保设施管理规定。

环境风险防范措施：

本项目已编制突发环境事件应急预案，已报送上高县环境保护局备案(详见附件)。

### 2.2 配套措施落实情况

项目已按环评报告及批复要求落实各项环保措施。

## 3 整改工作情况

项目需要规范危废暂存间分区堆放，现已完成整改，危废暂存间地面已做防腐防渗处理，并设置了围堰、围栏，与其他单位独立。整改前后照片如下。



整改前



整改后