

附件 1

北京市房山区突出问题督办企业名单

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
4-T004-BJ	5月7日	北京	房山区	北京市房山区X014(石夏路)	北京盛日经典有限责任公司	一楼生产车间无 VOCs 治理设施，VOCs 处于散排状态；二楼为切割板材，打磨车间主要污染物为粉尘，二楼车间安装了 VOCs 治理设施，但检查时 VOCs 处理设施未使用。二楼车间有 2 套除尘装置，布袋除尘未使用，另一台除尘引风机损坏，检查时未使用，车间门窗打开散排。	115.993922	39.664018
4-T005-BJ	5月7日	北京	房山区	北京市房山区阎周路	北京瑞普同创科技发展有限公司	检查时未生产，无水炮泥生产原料为葱油，混油，现场储存油罐保温加热过程中产生大量挥发性有机物，无任何处理设施，直接散排。	115.996764	39.667148
4-T017-BJ	5月13日	北京	房山区	北京市房山区青龙湖镇果各庄村1号	北京望江盛达钢结构工程有限公司	1. 粘合工序、切割工序均未建设废气治理设施；2. 发泡车间未批先建正在生产。	116.083923	39.761563

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
4-T018-BJ	5月13日	北京	房山区	北京市房山区S319(良坨路)	北京良乡宏达木质家具厂	1. 补漆作业在喷漆房外进行, 喷漆房不正常使用; 2. 木工车间平板砂带机未安装除尘设施, 车间内有大量积尘。	116.133378	39.752477
4-T019-BJ	5月13日	北京	房山区	北京市房山区S319(良坨路)	北京万方京城气体有限公司	1. 该公司未办理环评手续; 2. 灌装工序尾气未安装废气处理设施。	116.132885	39.755212
4-T020-BJ	5月13日	北京	房山区	北京市房山区S319(良坨路)	北京丹奴威顿服装服饰有限公司	现场检查时, 该公司燃煤锅炉正在运行, 无配套脱硫脱硝设施, 锅炉烟气引入地下水池直接排放。	116.124993	39.769225
4-T021-BJ	5月13日	北京	房山区	北京市房山区S319(良坨路)	北京五隆兴科技发展有限公司	该公司机械加工项目生产中, 现场正在进行露天喷漆作业, 未提供环保手续, 有废水排入下水道管网。	116.120663	39.765757
5-T008-BJ	5月15日	北京	房山区	北京市房山区G4(京港澳高速)	保诺塑业(北京)有限公司	该公司塑料制品项目生产中, 印刷车间废气收集处理设施不完善, 注塑车间密封不完善, 废气无法得到有效收集处理。	116° 4' 79.09"	39° 38' 21.39"

编号	日期	辖区	县（区）	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5-T009-BJ	5月15日	北京	房山区	北京市房山区琉璃河镇立教村村委会东600米	北京创新文昌伟业家具有限公司	1. 喷漆房未安装废气治理设施，喷漆废气直排；2. 废油漆桶未按照危废存放规范进行暂存；3. 未落实环评审批意见“废弃木材下脚料必须交给有相关资质的单位处理”，厨房锅炉焚烧废弃木材下脚料，燃烧废气未经处理直排，冒黑烟。	116° 4' 15.97"	39° 37' 19.39"
5-T010-BJ	5月15日	北京	房山区	北京市房山区琉璃河镇	北京非凡家具有限公司	1. 该公司板式家具生产项目批建不符；2. 部分设备未配备除尘设施；3. 刷胶工序产生挥发性有机物，未配备处理设施。	116° 3' 56.61"	39° 37' 20.16"
5-T011-BJ	5月15日	北京	房山区	北京市房山区琉璃河车站前街1号	北京金隅疏水环保科技有限公司	1. 现场查看该企业废气自动监测系统，2#窑窑尾颗粒物量程为0~100mg/m ³ ，1#窑窑尾颗粒物量程为0~10mg/m ³ 。2#窑头颗粒物量程为0~2000mg/m ³ ，工控机量程为0~100，实际最大数为100。量程经过人为修改，涉嫌自动监测数据弄虚作假；2. 该企业飞灰处理装置未按照环评批复要求进行密闭，现场门窗为开启状态；3. 飞灰处置仪表显示的数量和台帐记录处置量不一致。	116° 2' 4.33"	39° 35' 53.63"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
5-T012-BJ	5月16日	北京	房山区	北京市房山区韩西路	北京韩建河山管业股份有限公司	1. 钢筒焊接车间有三台烟尘净化器无法开启; 2. 砂浆喷涂车间上料处未密封, 未建设污染处理设施; 3. 防腐工序露天操作, 未建设污染处理设施。	115° 57' 2.91"	39° 36' 21.79"
5-T013-BJ	5月15日	北京	房山区	北京市房山区窦庄路	北京瑞斯泰科技有限公司	该公司给煤机项目正在生产中, 焊接烟气未按环评验收意见要求使用移动式焊接烟尘净化器处理, 直接排放; 环评验收意见要求禁止进行金属表面处理、喷漆、喷涂等工艺, 现场检查时正在进行喷漆作业, 且尾气处理设施未运行, 建设有抛丸除锈设施。	116° 4' 55.05"	39° 38' 3.7"
6-T065-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区X006(阎吕路)	北京菲迪饲料科技有限责任公司饲料厂	现场检查, 该厂未生产, 饲料混合车间未安装粉尘收集装置和处理设施。	116° 8' 16.7"	39° 74' 73.03"
6-T066-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区X006(阎吕路)	北京亚禾营养新技术有限责任公司饲料厂	该公司正在生产, 塑料混合生产加工中产生粉尘未安装治理设施。	116° 8' 16.7"	39° 74' 73.03"
6-T067-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区X006(阎吕路)	北京凯恩博文精密机械电子技术研究所	该厂正在生产, 机加车间焊接、打磨、切割过程中产生的烟气、粉尘没收集装置和处理设施, 未向环保部门申请竣工验收。	116° 4' 55.18"	39° 44' 51.66"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T068-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区X005(紫码路)	天缘名洁家具厂	1. 切割车间无粉尘收集装置和处理设施, 厂房破损严重, 车间内粉尘较多; 2. 喷漆车间无 VOCs 治理设施, 积灰较厚, 无组织排放严重; 3. 废漆料桶露天堆放; 4. 无环保手续。	116° 9' 54.99"	39° 66' 46.12"
6-T069-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区长虹西路8号	北京瑞纳旭邦科技有限公司	1. 该厂正在生产, 抛光车间, 装配车间未安装污染防治设施, 生产过程中产生的烟气粉尘无组织排放; 2. 未建危废暂存间, 无危废处置合同, 危废乳化液去向不明。	116° 5' 14.54"	39° 44' 22.15"
6-T070-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区S317(京周路)	北京市房山区燕通加油站	该加油站正在营业, 现场未能提供环保手续。	116° 6' 35.45"	39° 43' 21.25"
6-T071-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区大件路	北京鑫悦腾飞汽车装饰有限公司	该公司主要为钣金喷漆, 喷漆房内车辆正在烤漆, 下方无过滤棉, 有吸附装置, 现场未运行, 现场未能打开检查活性炭存量, 无更换记录, 现场未能提供环保手续。	116° 9' 86.92"	39° 72' 19.92"
6-T072-BJ	6月3日	北京	房山区	房山区	北京市兴发水泥制品有限公司	该单位正在生产, 厂区内砂石料未采取防扬尘措施, 上料口无任何抑尘措施, 一台立式燃煤锅炉。该公司环保手续已经批复, 未验收。	116° 7' 80.95"	39° 76' 65.58"

编号	日期	辖区	县(区)	污染源地址	污染源名称	主要问题	经度	纬度
6-T073-BJ	6月3日	北京	房山区	北京市房山区 G107(京深路)	北京飘亮石化有限公司	2017年6月3日下午14:30执法人员现场向企业负责人多次亮明执法证件并说明来意,该厂负责人(酒后)拒绝检查,不提供任何手续,说话态度恶劣,并扣押执法人员至15:44分,执法人员现场拨打了110报警,110民警赶到后,执法人员才被释放。	116° 34' 43.87"	39° 66' 46.61"