

# 附件

## 郑州登封市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-001	2019/3/24	郑州市	登封市	大金店镇	郑州嵩山 电热元件 有限公司	郑州市登封 市	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 一台烧结炉的烟囱断开无组织排放；2. 一台烧结炉正在生产，未安装治理设施烟尘直排。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
HN-20-002	2019/3/27	郑州市	登封市	大冶镇	信合耐火 材料厂	郑州市登封 市 X044(登 白线)	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 一台筛分机未安装粉尘收集处理设施；2. 生产原料露天堆放，未苫盖，3. 生产车间未完全密闭，粉尘无组织排放，地面积尘明显。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28
HN-20-003	2019/3/27	郑州市	登封市	大冶镇	大冶镇兄 弟水泥瓦 厂	郑州市登封 市 X044(登 白线)	未安装治污 设施	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：1. 现场露天进行喷涂料工作，未安装 VOCs 收集及处理设施，有机废气直排；2. 大面积砂石物料露天堆放，未苫盖。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-004	2019/3/30	郑州市	登封市	东华镇	登封市东华镇水江水泥制品厂	郑州市登封市 X048(登徐线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业未生产。存在问题:物料无覆盖,现场扬尘严重。加工场地为露天,无污染治理设施,无密闭车间。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
HN-20-005	2019/3/21	郑州市	登封市	东华镇	腾达仓储贸易有限公司	郑州市登封市 X048(登徐线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:大面积物料露天堆放,未完全苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
HN-20-006	2019/3/22	郑州市	登封市	告成镇	郑州市新丰鑫建材有限公司	郑州市登封市青朱线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:大面积物料露天堆放,未完全苫盖,有较为明显的扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-007	2019/3/28	郑州市	登封市	石道乡	登封市百顺钾长石有限公司	郑州市登封市 S323	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业有一台移动式破碎筛分设备露天工作，无密闭，无除尘设备；2. 该企业部分物料露天堆放，未覆盖，地面积尘严重；3. 该企业一露天筛分装置半密闭，起风时扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-008	2019/3/28	郑州市	登封市	石道乡	渣土运输车（豫 A2039P）	登封市石道乡石道村路口 X323 路段	渣土车覆盖不完全	现场检查时，豫 A2039P 渣土车行驶在登封市石道乡石道村路口 X323 路段，未覆盖篷布。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/4/28
HN-20-009	2019/3/26	郑州市	登封市	嵩岳街道	正商城禧园项目施工工地	郑州市登封市 X046(登告线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工。存在问题：未进行湿法作业，雾炮机器闲置水管未接上，围栏未喷雾降尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28
HN-20-010	2019/3/20	郑州市	登封市	宣化镇	渣土运输车（豫 A9G685）	郑州市登封市 X044(登白线)	渣土车覆盖不完全	现场检查时，牌号为豫 A9G685 的渣土车未采取密闭措施上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-011	2019/3/29	郑州市	登封市	中岳街道	登封正商 城裕园项 目正对面 施工工地	郑州市登封 市太和路	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：1. 开挖土方，未采取湿法作业，雾炮闲置无水；2. 道路未硬化；3. 围挡未建成；4. 车辆进出冲洗装置闲置；5. 无扬尘在线监测装置；6. 部分开挖土石方未覆盖。未落实建筑工地六个百分百。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28