生态环境部生态环境监测司负责人就《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》等五项标准有关问题答记者问

近日,生态环境部发布了《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》《排污单位自行监测技术指南 平板玻璃工业》《排污单位自行监测技术指南 农药制造工业》《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》等五项环境保护标准。生态环境监测司有关负责人就《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》等五项标准的意义、制定思路以及主要内容等问题回答了记者的提问。

问:标准的定位与意义是什么?

答:我国相关法律法规中明确要求排污单位对自身排污状况开展监测,排污单位开展排污状况自行监测是法定的责任和义务。自行监测作为一项技术性很强的工作任务,根据《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)第十一条,排污单位自行监测技术指南是排污许可管理的重要技术支撑文件之一。

电镀工业、农副食品加工业、平板玻璃工业、农药制造工业、有色金属工业等行业的排污许可证申请与核发技术规范已发布实施,而作为自行监测的全面要求,应以自行监测技术指南的规定为准。

问:标准制定有什么主要思路?

答:五项标准在制定过程中,系统梳理行业排放标准、相关管理制度及排污许可证申请与核发技术规范等对行业排放监管的要求,规定了相应行业企业自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求,适用于排污单位在生产运行阶段对其排放的水、气污染物,噪声以及对其周边环境质量影响开展监测,同时对监测点位、监测指标、监测频次、信息记录提出要求。

问:电镀工业技术指南的主要内容是什么?

答:污染物监测点位和指标,主要依据《电镀污染物排放标准》(GB 21900)进行确定。

电镀工业排污单位的废水排放监测,流量应采取自动监测,pH值、化学需氧量、总氰化物、总铜、总锌、7种第一类废水污染物按日监测,其余指标按月监测。

专门处理电镀废水的集中式污水处理厂废水流量、pH值、化学需氧量应采取自动监测,氨氮、总氮、总磷、总氰化物、总铜、总锌及7种第一类废水污染物按日监测,其余指标按月监测。

废气排放监测,有组织废气排放监测均按半年监测,无组织废气排放监测均按年监测。

问:农副食品加工业技术指南的主要内容是什么?

答:污染物监测点位和指标,主要依据《制糖工业水污染物排放标准》(GB 21909)、《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457)、《淀粉工业水污染物排放标准》(GB 25461)以及《污水综合排放标准》(GB 8978)进行确定。

废水排放是该行业的主要污染排放类型,综合考虑排污单位的控制级别、废水排放去向、自行监测经济成本以及对环境的影响风险,在监测指标、监测频次上做差别性要求。对于重点排污单位,废水总排放口的流量、pH值、化学需氧量、氨氮实施自动监测,直接排放企业废水总排放口的其他污染物按月监测,间接排放企业废水总排放口的其他污染物按季度监测。非重点排污单位则按季度或半年的频次开展监测。本标准还对雨水排放口和直接排放的生活污水排放口监测频次进行了规定。

有组织废气监测点位主要包括锅炉排放口及其他15种废气排放口,各类排放口的污染物指标有所差异。本标准中多数排放口的监测频次为1次/半年,颗粒粕系统1次/两周,浸出与精炼车间、腥臭废气排放口监测频次为1次/季度。无组织废气监测频次为1次/半年。

问:平板玻璃工业技术指南的主要内容是什么?

答:污染物监测点位和指标,主要依据《平板玻璃工业大气污染物排放标准》(GB 26453)、《污水综合排放标准》(GB 8978)进行确定。

废气有组织监测中,玻璃熔窑对应排放口是主要排放口,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物,需采用自动监测;氯化氢、氟化物、氨每半年监测1次,其中氨为使用含氨物质作为还原剂的排污单位的选测指标;另外,使用重油、煤焦油、石油焦作为燃料的排污单位还要根据燃料成分检测结果,针对性监测重金属指标,监测频次为半年;在线镀膜工序对应排放口为非连续生产排放,设置监测指标颗粒物、氯化氢、氟化物、锡及其化合物等4项指标,监测频次为半年;此外,原料破碎、储存、配料、煤制气系统等6类工艺对应的排放筒,主要污染物均为颗粒物,监测频次要求为每半年到一年1次。

废气无组织监测中,根据排污单位所包含的不同工艺及设施,规定颗粒物、氨、硫化氢、非甲烷总烃等4项监测指标,监测频次为每半年到一年1次。

废水监测中,针对废水总排放口、循环冷却水排放口、脱硫废水处理设施排放口、发生炉灰盘水封水和洗涤煤气的洗涤水排放口、雨水排放口分别提出了监测要求。

问:农药制造工业技术指南的主要内容是什么?

答:本标准立足当前实施的污染物排放标准,且与正在修订的《杂环类农药工业水污染物排放标准》进行有效衔接,兼顾《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ 862)对农药原药活性成分或农药中间体等特征污染物的管控要求,确定监测指标和监测点位。

对于农药制造工业直接排放的废水排放监测指标,在废水总排口规定对流量、pH值、化学需氧量、氨氮进行自动监测,规定对悬浮物、石油类、色度最低监测频次仍为日。总磷的最低监测频次定为月。其中,含磷化学农药制造排污单位总磷须采取自动监测。五日生化需氧量、车间或生产设施废水排放口监测项目以及11项有毒有害或优先控制污染物指标和12项农药行业特征污染物最低监测频次定为月。间接排放企业废水总排放口的污染物指标监测频次适当降低。

对于有组织废气主要排放口的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物要求实施自动监测;臭气浓度、特征污染物最低监测频次定为半年;二噁英监测频次定为年;危险废物焚烧炉中一氧化碳、氯化氢等及其他项目最低监测频次定为月。

无组织废气排放监测指标包括颗粒物、臭气浓度、挥发性有机物、特征污染物最低监测频次定为半年。

问:有色金属工业技术指南的主要内容是什么?

答:本标准依据《铝工业污染物排放排准》(GB 25465)及修改单、《铅、锌工业污染物排放排准》(GB 25466)及修改单、《铜、镍、钴工业污染物排放排准》(GB 25467)及修改单、《镁、钛工业污染物排放排准》(GB 25468)及修改单、《锡、锑、汞工业污染物排放排准》(GB 30770)等行业污染物排放标准,并紧密对接《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业—铝冶炼》等11个行业的排污许可申请与核发技术规范,结合环境管理要求对各冶炼行业监测指标进行了明确。指标选取时充分体现不同生产工序污染特征,突出重点。

废水总排放口监测,流量、化学需氧量、氨氮、pH值实施自动监测。其他污染物均采取手工监测,总铅、总砷、总镉、总汞按日监测,总锌、总铜、总锡、总锑、总钴、总镍按月监测,悬浮物、硫化物、氟化物、石油类等常规污染物按季度监测。车间或生产设施废水排放口重金属一类污染物监测频次同总排口保持一致。

对于有组织废气排放监测指标,金属冶炼行业烟气制酸系统、环境集烟系统、炼前处理系统及冶炼过程中主要冶炼炉窑为主要排放源,规定二氧化硫、氮氧化物、颗粒物实行自动监测,行业特征重金属污染物按月监测,硫酸雾、氟化物等制酸废气污染物按季度监测。电解铝、铜、镍、钛冶炼均涉及到电解工艺,根据电解系统污染程度,规定电解铝电解系统排放口二氧化硫、氮氧化物均实行自动监测,氟化物按月监测,铜、镍、钛冶炼行业电解系统排放口可每季度监测一次或者半年监测一次。冶炼与电解工序之外的其他工序排放口均为一般排放口,监测频次可按季度或半年监测一次开展。

对于无组织废气排放监测指标,每季度至少开展一次监测。

生态环境部通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化监督情况

本报记者牛秋鹏12月13日北京报道 2018~2019年蓝天保卫战重点区域强化监督工作继续开展,12月12日工作组发现涉气环境问题81个,12月13日工作组发现未严格执行重污染天气应急响应问题17个(见附表)。

未严格执行重污染天气应急响应问题17个。其中,河北省石家庄市栾城区1家,沧州市新华区1家,邢台市南和县1家;山西省运城市稷山县1家;山东省德州市宁津县1家,菏泽市巨野县1家;河南省开封市城乡一体化示范区1家,鹤壁市淇县3家,新乡市延津县1家,洛阳市瀍河回族区3家,三门峡市卢氏县2家、义马市1家。

发现2台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省石家庄市元氏县甜蜜园饭店1台(1蒸吨以下);山西省吕梁市临县吉昌混凝土有限公司1台(1蒸吨)。

工业企业未安装大气污染防治设施问题6个。其中,河北省石家庄市长安区1家、元氏县1家,沧州市新华区1家;河南省安阳林州市1家,洛阳市伊滨区1家;陕西省西安市长安区1家。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题14个。其中,河北省石家庄市元氏县1家,唐山市路南区1家,保定涿州市1家;山西省吕梁市岚县2家,晋中市平遥县1家,临汾市乡宁县1家、蒲县1家;河南省安阳市文峰区1家,鹤壁市经济技术开发区1家,洛阳市瀍河回族区2家、偃师市1家;陕西省渭南市大荔县1家。

VOCs整治不到位问题8个。其中,河北省石家庄市元氏县1家,沧州市沧县1家,邯郸市复兴区1家;山西省吕梁市柳林县1家;河南省鹤壁市经济技术开发区2家,焦作市城乡一体化示范区1家;陕西省铜川市耀州区1家。

工业粉尘无组织排放问题11个。其中,北京市朝阳区1家;河北省唐山市开平区1家;山西省吕梁孝义市1家,晋中市平遥县1家;河南省洛阳市瀍河回族区2家、涧西区2家;陕西省咸阳市大西安文体功能区1家、礼泉县1家,渭南市渭南经济技术开发区1家。

建筑工地扬尘管理问题6个。其中,河北省廊坊三河市1家、固安县1家;山西省太原市阳曲县1家,阳泉市郊区1家;河南省新乡市封丘县1家,三门峡市渑池县1家。

物料堆场未落实扬尘治理措施问题22个。其中,河北省石家庄市元氏县1家,秦皇岛市海港区2家、抚宁区2家、青龙县1家,沧州市沧县1家、肃宁县1家;山西省吕梁市临县1家,晋中市榆社县1家、和顺县1家,运城市盐湖区3家;河南省郑州新密市1家,开封市尉氏县1家,安阳市汤阴县1家,三门峡市湖滨区1家、陕州区1家;陕西省宝鸡市岐山县1家,咸阳市永寿县1家,韩城市1家。

排污口设置不规范问题2个。其中,河南省洛阳市老城区1家(排气筒高度不足20米)、瀍河回族区1家(排气筒高度不足30米)企业废气排放口设置未达到环评要求。

其他涉气环境问题10个。工作组发现,陕西省西安市长安区1家涉气"散乱污"企业未完成整改。河北省石家庄市元氏县南英镇董堡村;山西省晋中介休市绵山赛鸽公棚旁、寿阳县丹凤城区管委会圪垛村,运城河津市清涧街道G108京昆线旁;河南省开封市顺河回族区迪尔空分公司东南侧,洛阳市瀍河回族区盘龙陵园;陕西省西安市长安区鸣犊街道杨沟村,咸阳市三原县渠岸镇东郊中学西侧,渭南市渭南高新技术产业开发区良田街道圣店村存在露天焚烧现象。

对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。

强化监督发现问题汇总表

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	北京市	北京市	朝阳区	中兴再生资源回收利用有限公司	工业粉尘无组织排放
2	河北省	石家庄市	栾城区	森塑包装有限公司(未按要求停产,3台吹膜机正在生产)	未按要求严格落实应急预案
3	河北省	石家庄市	元氏县	凯盟农业科技有限公司	未安装治污设施
4	河北省	石家庄市	元氏县	甜蜜园饭店	应淘汰燃煤锅炉未拆除
5	河北省	石家庄市	元氏县	惠源淀粉厂	治污设施不正常运行
6	河北省	石家庄市	元氏县	一通过滤器设备制造有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
7	河北省	石家庄市	元氏县	帕普机械制造有限公司	未落实VOCs整治要求
8	河北省	石家庄市	元氏县	南英镇董堡村垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
9	河北省	石家庄市	长安区	高营镇徐燕泡沫加工厂	未安装治污设施
10	河北省	唐山市	开平区	博毅瓷厂	工业粉尘无组织排放
11	河北省	唐山市	路南区	星华金属制品厂	治污设施不正常运行
12	河北省	秦皇岛市	抚宁区	慧峰纸业有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
13	河北省	秦皇岛市	抚宁区	惠通纸业有限公司东侧物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
14	河北省	秦皇岛市	海港区	信合水泥有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
15	河北省	秦皇岛市	海港区	信合水泥有限公司北侧物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
16	河北省	秦皇岛市	青龙县	丰择吉环保科技有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
17	河北省	廊坊市	固安县	虹江河污水管道改造工程	建筑工地未落实"六个百分百"要求
18	河北省	廊坊市	三河市	庄户村北侧施工工地	建筑工地未落实"六个百分百"要求
19	河北省	保定市	涿州市	飞耀金属制品有限公司	治污设施不正常运行
20	河北省	沧州市	沧县	浩翔汽修旁广场物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
21	河北省	沧州市	沧县	浩翔汽修门市部	未落实VOCs整治要求
22	河北省	沧州市	肃宁县	肃宁县消防队驻地西侧物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
23	河北省	沧州市	新华区	大华构件有限公司	未安装治污设施
24	河北省	沧州市	新华区	东丽精细化工有限公司(未严格落实氮氧化物排放量低于180mg/m³的要求)	未按要求严格落实应急预案
25	河北省	邢台市	南和县	金沙河面业有限责任公司(未严格落实氮氧化物排放量低于40mg/m³的要求)	未按要求严格落实应急预案
26	河北省	邯郸市	复兴区	众鼎管业有限公司	未落实VOCs整治要求
27	山西省	太原市	阳曲县	渣土运输车(晋A660HC)	渣土运输车覆盖不完全
28	山西省	阳泉市	郊区	北辰科技孵化器项目工地	建筑工地未落实"六个百分百"要求
29	山西省	吕梁市	岚县	丰达焦化冶炼集团有限公司	治污设施不正常运行
30	山西省	吕梁市	岚县	盛华特种精密铸造有限公司	治污设施不正常运行
31	山西省	吕梁市	临县	洁宽混凝土有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
32	山西省	吕梁市	临县	吉昌混凝土有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
33	山西省	吕梁市	柳林县	鸿图加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行
34	山西省	吕梁市	孝义市	田园化工有限公司	工业粉尘无组织排放
35	山西省	晋中市	和顺县	和顺天凯煤业有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
36	山西省	晋中市	介休市	绵山赛鸽公棚旁垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
37	山西省	晋中市	平遥县	融瑞铝业有限公司	工业粉尘无组织排放
38	山西省	晋中市	平遥县	隆诚源建材有限公司	治污设施不正常运行
39	山西省	晋中市	寿阳县	丹凤城区管委会圪垛村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
40	山西省	晋中市	榆社县	鑫福源废旧物资再生有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
41	山西省	临汾市	蒲县	宏源集团官庄河煤业有限公司	治污设施不正常运行
42	山西省	临汾市	乡宁县	永昌源煤气焦化集团有限公司	治污设施不正常运行
43	山西省	运城市	河津市	清涧街道G108京昆线旁垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
44	山西省	运城市	稷山县	建元建材有限公司(正在生产,未制定重污染天气应急预案)	未制定重污染天气应急预案
45	山西省	运城市	盐湖区	顺安物资有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
46	山西省	运城市	盐湖区	关铝热电有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
47	山西省	运城市	盐湖区	鸿德混凝土有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
48	山东省	德州市	宁津县	津泽佳苑C区建筑工地(运输道路未硬化,施工工地未采取湿法作业)	未按要求严格落实应急预案
49	山东省	菏泽市	巨野县	万事兴饲料有限公司(现场正在生产,未按要求停产)	未按要求严格落实应急预案
50	河南省	郑州市	新密市	鑫科建材厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
51	河南省	开封市	城乡一体化示范区	天一干混砂浆有限公司(车辆仍在进行装卸,未按要求停止运输作业)	未按要求严格落实应急预案
52	河南省	开封市	顺河回族区	迪尔空分公司东南侧垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
53	河南省	开封市	尉氏县	德弘新型建材有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
54	河南省	洛阳市	瀍河回族区	巨亚钢构工程有限公司	治污设施不正常运行
55	河南省	洛阳市	瀍河回族区	鲁睿实业有限公司	治污设施不正常运行
56	河南省	洛阳市	瀍河回族区	信丰煤碳有限责任公司	工业粉尘无组织排放
57	河南省	洛阳市	瀍河回族区	盘龙陵园垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
58	河南省	洛阳市	瀍河回族区	河南海格尔高温材料有限公司	工业粉尘无组织排放
59	河南省	洛阳市	瀍河回族区	高弗特金属制品有限公司(未按要求停产,有1条生产线仍在生产)	未按要求严格落实应急预案
60	河南省	洛阳市	瀍河回族区	天浩泰轨道装备制造有限公司	排污口不规范
61	河南省	洛阳市	瀍河回族区	博泰机车装备有限公司(刷漆工序正在生产,未按要求停产)	未按要求严格落实应急预案
62	河南省	洛阳市	瀍河回族区	中车洛阳机车有限公司(正在生产,未按要求停产)	未按要求严格落实应急预案
63	河南省	洛阳市	涧西区	埃森机械有限公司	工业粉尘无组织排放
64	河南省	洛阳市	涧西区	大唐洛阳热电有限责任公司	工业粉尘无组织排放
65	河南省	洛阳市	老城区	北控(洛阳)水务发展有限公司污泥处理厂	排污口不规范
66	河南省	洛阳市	偃师市	方德宝汽车销售有限公司	治污设施不正常运行
67	河南省	洛阳市	伊滨区	中塑实力管业制品厂	未安装治污设施
68	河南省	安阳市	林州市	环球汽车配件厂	未安装治污设施
69	河南省	安阳市	汤阴县	长虹路北棚户区改造项目	物料堆场未落实扬尘治理措施
70	河南省	安阳市	文峰区	宏源型钢集团股份公司	治污设施不正常运行
71	河南省	鹤壁市	经济技术开发区	东海路信则立汽车	未落实VOCs整治要求
72	河南省	鹤壁市	经济技术开发区	八角汽修部	未落实VOCs整治要求
73	河南省	鹤壁市	经济技术开发区	华美家具厂	治污设施不正常运行
74	河南省	鹤壁市	淇县	润淇投资发展有限公司(现场仍在进行土方作业,未停止室外施工)	未按要求严格落实应急预案
75	河南省	鹤壁市	淇县	新封生态环境工程股份有限公司施工工地(现场仍在进行土方作业,未停止室外施工)	未按要求严格落实应急预案
76	河南省	鹤壁市	淇县	林州市八建工程有限公司施工工地(现场仍在进行土方作业,未停止室外施工)	未按要求严格落实应急预案
77	河南省	新乡市	封丘县	渣土运输车(冀DJK704)	渣土运输车覆盖不完全
78	河南省	新乡市	延津县	利民木炭加工有限公司(未按要求停产,现场正在生产)	未按要求严格落实应急预案
79	河南省	焦作市	城乡一体化示范区	韩公教育园区项目	未落实VOCs整治要求
80	河南省	三门峡市	湖滨区	金峰再生资源有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
81	河南省	三门峡市	卢氏县	昕源选矿厂(未按要求停产,现场正在生产)	未按要求严格落实应急预案
82	河南省	三门峡市	卢氏县	元通建筑材料销售有限公司(未按要求停产,现场正在生产)	未按要求严格落实应急预案
83	河南省	三门峡市	渑池县	韶州路拆迁工地	建筑工地未落实"六个百分百"要求
84	河南省	三门峡市	陕州区	新柱桥建材有限责任公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
85	河南省	三门峡市	义马市	升隆混凝土有限公司(未按要求停产,现场正在生产)	未按要求严格落实应急预案
86	陕西省	西安市	长安区	鸣犊街道杨沟村垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
87	陕西省	西安市	长安区	灞电水泥制品有限责任公司	"散乱污"企业未完成整改
88	陕西省	西安市	长安区	中兴铸锻有限公司	未安装治污设施
89	陕西省	铜川市	耀州区	宇皇建材有限公司	未落实VOCs整治要求
90	陕西省	宝鸡市	岐山县	龙秦建材厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
91	陕西省	咸阳市	大西安文体功能区	德丰有限责任公司	工业粉尘无组织排放
92	陕西省	咸阳市	礼泉县	奥石建材有限责任公司	工业粉尘无组织排放
93	陕西省	咸阳市	三原县	渠岸镇东郊中学西侧垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
94	陕西省	咸阳市	永寿县	银西铁路陕西段YXZQ-4标项目经理部2号集料拌合站	物料堆场未落实扬尘治理措施
95	陕西省	渭南市	大荔县	和康新型建材制造有限公司	治污设施不正常运行
96	陕西省	渭南市	渭南高新技术产业开发区	良田街道圣店村垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
97	陕西省	渭南市	渭南经济技术开发区	典雅木业有限公司	工业粉尘无组织排放
98	陕西省	韩城市	韩城市	祥宝建筑材料有限责任公司	物料堆场未落实扬尘治理措施

《履行行政决定催告书》送达公告

当事人:上海久住晓宝工程建设总承包有限公司
注册地址:上海市杨浦区国和路465号(集中登记地)
统一社会信用代码:91310117630392459K

我分局于2018年4月19日向你公司邮寄送达了《排污核定与排污费缴纳决定书》(环费字【2017】1708-331004001670号),于2018年7月16日在《中国环境报》刊登了《履行行政决定催告书》(路环费催字[2018]2号),催告缴纳排污费。经催告你公司至今仍未履行如下行政决定:缴纳景瑞望府项目排污费肆万柒仟叁佰元整。根据《中华人民共和国行政强制法》第三十五条、第五十四条之规定,现依法再次进行催告。

因无法以直接、留置、邮寄等方式送达你,我分局现依法公告送达《履行行政决定催告书》(路环费催字[2018]3号),请你公司自公告之日起六十日内来我分局(地址:台州市路桥区月河北街路桥环保分局401办公室,联系电话:82409366)领取,逾期则视为送达。

本催告书送达十日后,你公司仍不履行行政决定的,我分局将依法申请人民法院强制执行。

特此公告。

台州市环境保护局路桥分局
2018年12月14日