

附件

吕梁市交城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-387	2019/4/13	吕梁市	交城县		山西晋阳煤焦(集团)有限公司	山西省吕梁市交城县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.运焦工段出焦口除尘器未开启;2.冷鼓工段煤气管道排气筒高度未达到技术规范要求;3.机加工及仓库车间焊接工段未配套环保设施,存在露天焊接问题。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-388	2019/4/11	吕梁市	交城县	天宁镇	山西启腾机械制造有限公司	山西省吕梁市交城县	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,,存在问题:中频炉配套环保设备未开启,烟气直排。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-389	2019/4/10	吕梁市	交城县	夏家营镇	交城县国耀建材有限公司	山西省吕梁市交城县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.场内原料及成品料露天堆放，易产生扬尘污染；2.破碎车间共两台除尘设备，均未开启；3.另外一条破碎筛分生产线未安装环保设备；4.传输皮带出料口未密闭。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-390	2019/4/8	吕梁市	交城县		交城县东岳建材有限公司	山西省吕梁市交城县盛锦路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.回转窑配套除尘设备故障正在检修，回转窑烟气直排；2.排气筒高度未到达规范要求。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-391	2019/4/2	吕梁市	交城县	洪相乡	山西万泰水泥有限公司	山西省吕梁市交城县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，环保手续齐全，存在问题：1.脉冲式布袋除尘器未运行；2.未按许可证自行监测方案要求进行监测，2017年12月8日取得排污许可证，2018年5月监测之后再无监测。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-392	2019/4/10	吕梁市	交城县	天宁镇	山西华鑫煤焦化实业集团有限公司	山西省吕梁市交城县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.煤泥堆场新发现一条露天筛选设备，有使用痕迹，无环评手续；2.煤烟质检中心小煤焦炉仍未拆除，正在使用（炉体温度较高），无治污设施，环评手续未办理。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-393	2019/4/5	吕梁市	交城县	天宁镇	山西宏特煤化工有限公司	山西省吕梁市交城县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 焙烧车间有两个80米高排气筒，直径约3米左右，未安装在线监测设备；2. 焙烧车间沥青烟除尘器收集故障，焦油渣溢流。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
SX-21-394	2019/4/12	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西东锦肥业有限公司	山西省吕梁市交城县G307(歧银线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该公司正处建设期，已办理环保手续，存在问题：场内有大量黄土堆及建筑用料裸露未覆盖，易产生扬尘污染。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-395	2019/4/5	吕梁市	交城县	天宁镇	交城县伟德工贸有限公司	山西省吕梁市交城县工业路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该公司正在进行土方施工作业，存在问题：1. 仓库框架部分建成。未办理环评手续；2. 库房后侧正在平整场地、大门口正在切割瓷砖，均未采取湿法作业，扬尘大；3. 施工工地未做硬质围挡；4. 黄土、沙子露天堆放，施工道路积尘严重，洒水降尘不及时。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-396	2019/4/14	吕梁市	交城县	天宁镇	交城义望铁合金有限公司	山西省吕梁市交城县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该公司一二分厂已停产，存在问题：1. 一分厂原料棚三个传输皮带伸出棚外，无污染防治设备；2. 原料筒仓入料口污染防治设施不到位，易产生扬尘污染；3. 厂内存在多处焊接烟气直排。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-397	2019/4/13	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西美锦化工有限公司	山西省吕梁市交城县美锦路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 精煤棚、原煤棚未完全密闭，中煤及矸石堆露天堆放，部分煤堆高过围挡，易产生扬尘污染；2. 厂内有露天焊接情况，废气无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-398	2019/4/10	吕梁市	交城县	夏家营镇	交城县宏伟玻璃制品有限公司	山西省吕梁市交城县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在作业，现场负责人未提供环保手续，存在问题：玻璃渣出料口未密闭，无抑尘措施，部分烟尘外溢。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-399	2019/4/8	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西晟泰源新型建材有限公司	山西省吕梁市交城县	工业粉尘无组织排放	现场检查，该企业共两条年产2万吨岩棉板生产线，其中第一条已经完成验收，现因检修处于停产状态。存在问题：1. 第二条年产2万吨岩棉板生产线已经投产，未验收；2. 厂区存在露天焊接现象，焊烟较大，无组织排放；3. 原料堆场未密闭，除尘器集尘斗未密闭，易产生扬尘；4. 熔质炉出铁口未安装除尘设备，烟气无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-400	2019/4/6	吕梁市	交城县	西社镇	交城县柳则沟石料厂	山西省吕梁市交城县西社镇横岭村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，采矿许可证已过期，存在问题：1. 未办理环评手续；2. 开采区及堆料区无任何污染防治设施，破碎、分选工段未密闭；3. 道路积尘厚重，扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-401	2019/4/7	吕梁市	交城县	西营镇	泰峰包装有限公司 出门往北 200米处堆 场	山西省吕梁 市交城县	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查发现，该厂石沙未覆盖，沙子正在外运。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
SX-21-402	2019/4/6	吕梁市	交城县	西社镇	山西昌盛 水泥有限 公司	山西省吕梁 市文水县 S320	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 原料未密闭储存，部分未覆盖；2. 场地洒水降尘措施不及时，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
SX-21-403	2019/4/5	吕梁市	交城县		交城县五 丰玻璃厂	山西省吕梁 市交城县 G307(歧银 线)	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该厂正在生产，存在问题： 1. 厂区多个物料堆场未密闭，未覆盖， 生产时产生明显粉尘；2. 该公司排污许 可证于2016年12月28日取得，根据排 污许可证要求应当定期进行监测，截止 2019年4月5日未做监测。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-404	2019/4/4	吕梁市	交城县	夏家营镇	山西国锦 煤电有限 公司	山西省吕梁 市交城县美 锦路	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产，抓煤过程中扬尘大，煤堆覆盖不完全，运煤车辆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15