

附件

晋中市晋中经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-276	2019/4/1	晋中市	晋中经济技术开发区	鸣谦镇	北方食品厂在建场地	山西省晋中市榆次区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现，该工地路面未硬化，无洒水降尘措施，无车辆冲洗设施，裸露物料土方场地未苫盖，土石方运输车辆经过，扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-277	2019/4/8	晋中市	晋中经济技术开发区		吉利汽车零部件配套产业园广安街施工场地	山西省晋中市榆次区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在施工，存在问题： 1. 物料未苫盖；2. 无洒水降尘措施，无车辆冲洗设备；3. 车辆进场路面未硬化，扬尘严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-278	2019/4/6	晋中市	晋中经济技术开发区		山西金科智慧科技城配套产业园项目	山西省晋中市榆次区文华街辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，工地正在施工，存在问题：1. 车辆进场道路未硬化；2. 无车辆冲洗设备；3. 裸露土方绝大多数未苫盖；4. 施工现场未洒水；5. 未办理施工许可手续。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-279	2019/4/8	晋中市	晋中经济技术开发区		北六堡村东侧渣土场	山西省晋中市榆次区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，渣土场正在生产，存在问题：1. 路面未硬化；2. 渣土未苫盖；3. 无洒水降尘措施，挖掘机作业、渣土车经过扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15