

附件

## 渭南市临渭区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕 西)-21-146	2019/4/14	渭南市	临渭区	/	渭南市天 汽汽车销 售有限公 司	渭南市临渭 区乐天大街 中段-30号	治污设施不 正常运行	现场检查时,该厂正在营业。存在问题: 1.该厂喷漆房在临渭区招二路,漆房装 有VOCs光氧设备和过滤棉,现场检查时 未安装活性炭,开启设备后发现喷漆房 抽风系统不能正常运行;2.无漆房使用 记录,查看客户下单记录发现重污染天 气预警期间(3月4日-3月14日)3月 5日有喷漆业务。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	2019/5/15
SX(陕 西)-21-147	2019/4/10	渭南市	临渭区	双王街道	渭南维依 客汽车服 务有限公 司	渭南市临渭 区G310(连 天线)	治污设施不 正常运行	现场检查时,该厂正在生产,厂内设有 漆房,已光氧废气处理设备。存在问题: 1.已安装的活性炭已发白,过滤棉未安 装,治污设施不正常运行;2.未见治污 设施维护台账和喷漆房使用记录。	依法立案查处,保持治污 设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-21-148	2019/4/9	渭南市	临渭区	下邽镇	渭南永腾汽车服务有限公司	渭南市临渭区 X314(张觅路)	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产。存在问题:厂内设有漆房,有光氧废气处理设备,设备内装有的一层过滤棉和活性炭,另外两层过滤棉未安装,漆房防污台账显示近三个月未更换过出风口过滤棉。近期有喷漆且现场有待喷漆车辆。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX(陕西)-21-149	2019/4/8	渭南市	临渭区	/	渭南市诚昊汽车服务有限责任公司	渭南市临渭区 G310(连天线)	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产,喷漆房准备使用。存在问题如下:该厂漆房 VOCs 处理设备未装过滤棉,活性炭全部掉在架子下部,治污设施不正常运行。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX(陕西)-21-150	2019/4/10	渭南市	临渭区	/	渭南日报社印刷厂	渭南市临渭区 G310(连天线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该厂正常营业。每天凌晨一点到五点印刷。存在问题:该厂未安装任何 VOCs 处理设备,无环评手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-21-151	2019/4/7	渭南市	临渭区	/	渭南市瑞梦印务有限责任公司	渭南市临渭区小微企业工业园	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：现场检查时彩印设备正在运行，但 VOCs 处理设备未开启。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX(陕西)-21-152	2019/4/7	渭南市	临渭区	/	陕西润达新型材料有限公司	渭南市临渭区创新创业基地	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题如下：1. 工人焊接时，焊烟净化器未开启；2. 工人露天喷漆。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
SX(陕西)-21-153	2019/4/7	渭南市	临渭区	闫村镇	陕西渭南虎王锅炉研制有限责任公司	渭南市临渭区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂未生产。存在问题如下：厂内喷漆车间无任何 VOCs 处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-21-154	2019/4/2	渭南市	临渭区	/	东府景园保障房项目工地	向阳办赵家院村北	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该工地正在施工。未落实“六个百分百”要求。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX(陕西)-21-155	2019/4/9	渭南市	临渭区	故市镇	临渭区故市镇故寨村故事园钉厂附近垃圾点焚烧	渭南市临渭区	焚烧垃圾或树叶	现场检查时该垃圾点正在露天焚烧，烟气四溢，气味明显。村民称垃圾点经常被人点燃，无人管控。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX(陕西)-21-156	2019/4/7	渭南市	临渭区	/	渭南市广洋新型建材有限公司	渭南市临渭区G310(连天线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产。存在问题如下：1.该厂物料棚未密闭，物料传输带未密闭；2.堆场积尘严重，未采取降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-21-157	2019/4/6	渭南市	临渭区	故市镇	渭南市临渭区德华回收有限公司	渭南市临渭区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 未提供环保手续；2. 露天拆解，场地未硬化，无任何废气处理设施；3. 废机油未回收，拆解过程中的废机油直接污染土地；4. 厂区“脏、乱、差”。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX(陕西)-21-158	2019/4/1	渭南市	临渭区	/	渭南永成建材有限公司	渭南市临渭区 S107	排污口不规范	现场检查时该企业未生产。存在问题：1. 环评要求布袋除尘烟囱为 15 米，现场未看到排气烟囱；2. 重污染天气期间的车辆进出记录不规范，现场环境较差。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15
SX(陕西)-21-159	2019/4/14	渭南市	临渭区	/	渭南燕兴长安铃木汽车销售服务有限公司	渭南市临渭区乐天大街 79 号	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该厂正在营业。厂内设有漆房，未使用。存在问题：通过翻阅喷漆记录，发现在 3 月 4 日-14 日重污染天气应急期间有喷漆记录。	责令整改，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-21-160	2019/4/2	渭南市	临渭区	/	渭南市聚凝混凝土有限责任公司	渭南市临渭区 S107	未按要求严格落实应急预案	现场检查时该企业正在生产。存在问题：3月4日-14日16时重污染天气黄色预警期间该企业未停产，有生产记录，未按要求落实应急响应。	责令整改，依法查处。	2019/5/15
SX(陕西)-21-161	2019/4/6	渭南市	临渭区	官道镇	聚信建筑材料旁搅拌站	渭南市临渭区 S107	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。位于渭南聚信建筑材料有限公司旁边，现场有搅拌罐、罐车、货车等设备。存在问题如下：1.该厂无营业执照、无环评手续；2.场内有大量物料露天堆放，未覆盖，厂区地面未硬化，积尘严重；3.无任何降尘设备，无车辆进出厂清洗设备。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX(陕西)-21-162	2019/4/5	渭南市	临渭区	/	原华立彩钢厂院内无名砂石厂	渭南市临渭区 G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该砂石场未生产。地点位于：恒东物流院后原华立彩钢厂院内。存在问题：1.含土砂石未覆盖；2.场地未硬化，院内积尘较厚。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西)-21-163	2019/4/5	渭南市	临渭区	/	交斜镇光二村原108国道旁预制板厂	渭南市临渭区	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业未生产，现场有未晾干板材，有近期生产痕迹。存在问题：1. 厂区主要道路未硬化，积尘严重，无降尘设施；2. 物料全部露天堆放，未覆盖，无密闭料库；3. 未提供营业执照等相关手续，现场工人称无法联系负责人。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/5/15