

附件

保定市博野县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-117	11月14日	保定市	博野县	东墟镇张岳村	保定绿润农产品销售有限公司	中国河北省保定市博野县 S382	未落实 VOCs 整治要求	现场检查发现，该企业从事五金件加工项目的生产，主要工序包括机加工、焊接、喷漆等，焊接、喷漆工序正在生产，发现问题如下：喷漆废气未经收集处理，也未安装废气治理设施，无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-119	11月14日	保定市	博野县	东城镇张岳村	河北新安耐胶带有限公司	中国河北省保定市博野县 S382	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业主要从事橡胶制品项目的生产，主要包括炼胶、出片、硫化等工序，发现问题如下：1. 检查时硫化车间 1 条生产线正在生产，未开启废气处理设施；2. 根据部名单批次，该企业属于第三批停产批次，本次预警应予以停产，未按橙色预警停限产措施停产。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-120	11月14日	保定市	博野县	南小王乡西王各庄村	保定雄伟橡胶机带有限公司	中国河北省保定市博野县	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业主要从事橡胶制品项目的生产，主要工序包括炼胶、出片、硫化等工序。存在问题：1. 现场虽未在生产，但有明显生产痕迹，蒸汽锅炉及硫化机炉体温度较高；2. 炼胶工序配套废气治理设施（采用活性炭处理工艺），硫化工序配套废气治理设施（采用活性炭处理工艺），但现场检查时发现，该企业硫化废气活性炭处理设施破损较严重，活性炭更换舱门无法打开，现场也无法提供活性炭更换记录；3. 硫化机部分废气收集管道破损；4. 现场无法提供环评相关手续和应急预案。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-115	11月16日	保定市	博野县	博野镇刘陀营村	保定海川胶带制造股份有限公司	中国河北省保定市博野县 S382	未按要求严格落实应急预案	现场检查发现，该企业主要从事橡胶制品项目的生产，主要工序包括炼胶、出片、硫化等。发现问题如下：1. 检查时企业硫化工序正在生产；2. 根据部名单批次，该企业属于第一批停产批次，本次预警应予停产。	责令整改，依法查处。	12月30日
HB-12-118	11月16日	保定市	博野县	东墟镇大齐村	河北博傲橡胶制品有限公司	中国河北省保定市博野县 S382	治污设施不正常运行	现场检查发现，该企业主要从事橡胶制品项目的生产，主要包括炼胶、出片、硫化等工序，检查时正在生产。发现问题如下：1. 企业建有7条硫化生产线，1.2#生产线配套1套废气治理设施，3.4.5#生产线配套1套废气治理设施，6.7#生产线配套1套废气治理设施，检查时发现3.4.5#生产线配套的废气治理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	12月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-12-116	11月19日	保定市	博野县	博野镇庄 头营村	博野县景 坤纺纱厂	中国河北省 保定市博野 县	未安装治污 设施	现场检查发现，该企业主要从事棉纺织项目的生产，检查时未生产，但有明显生产痕迹。发现问题如下：1.企业卷毛车间正常生产时产生的部分粉尘经管道收集后未经处理，直接排放；2.企业纺织车间正常生产时产生的粉尘经管道收集后由1套布袋除尘处理，但部分管道破损，未连接至布袋除尘器；3.企业现场无法提供环评相关手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	12月30日