限位开关

X42A

2015-2016









Contents

	录		
相	无述	02	
7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	04	
ŧs	技术参数	05	-
	F 关行程图 动型开关	06	
京	高动型开关	07	7
	尼位开关的正确使用	08	
B)	5护等级说明 30	09	1
直流溶液溶液	地內指南 在村 在村 在村 在村 中心安装 全轮直杆 整心直杆 等轮直杆 等轮直杆 等轮直杆 等轮直杆 等轮连臂 可调滚轮摇臂 长杆摇臂	10 10 11 12 13 14 19 20 21	

21-22

用途

X42A系列限位开关可广泛应用于各类机械设备、自动流水线等轻型及中型负载的场合,可检测物体动作状态,例如存在与不存在、运动位置、行程终点等等。

概述

开关主要由开关操作件、传动部件、触点盒三部份组成。 所有开关接触为双断点触头,其常闭触头为肯定断开式。 根据触头接通和断开的机械原理,可分蠕动型(H)和速 动型(S)两种。X42A系列限位开关的技术指标完全达到国 际电工标准的指标。开关在机械寿命,防护等级、电性 能、开关时间精确度及重复精度等方面的高性能确保了 机器设备的安全。

结实耐用

X42A系列限位开关外壳采用高性能增强阻燃尼龙制成,具有较强的抗冲击性能,所有开关摇臂均经过防锈蚀处理,经久耐用。

高防护等级

不同的工业环境要求限位开关具有高防护性能的保护,X42A系列限位开关防护等级达到IP65,最高可达IP67,完全可以在各种恶劣环境条件下正常使用。

肯定断开,安全可靠 🕀

肯定断开操作指当操作件位置与开关电器的断开位置相对应时,能保证所有主触头都在断开位置的一种断开操作。 X42A系列限位开关常闭触头为肯定断开式,完全符合国际安全开关的标准,使用肯定断开式开关,可以避免普通开关的误动作,保证当开关被操动到常闭触点断开位置时,常闭触头肯定断开,使设备电源断开,防止故障发生。

安装方便


采用两个螺钉即可将X42A系列限位开关固定于机器设备上,安装十分方便。





灵活机动

A系列有12种操动件,可满足用户在不同场合的使用需求,所有操动头可沿四个方向作90度旋转。摆臂最大偏转270度摆臂和转轴为齿状咬合,可以10度为等级进行角度调节。



寿命长

X42A系列限位开关具有长寿命的特点,开关机械寿 命达到500万次,电气寿命亦可大于50万次。

精度高


X42A系列限位开关具有很高的往返精度及开关时间 精度。

双断触头

所有开关接触均为双断点触头,触头材料采用银合金 制成,触点间电路隔离确保产品具有高的安全性能。

接线方便

开关盒盖通过卡合机构锁紧,无需固定螺丝,接线时 只需一个动作便可打开盒盖或盖紧盒盖,简单方便。



注意:接线时先按图示用一字螺丝刀打开盒盖

产品组装示意图 操动头 2K型 4K型 1K型 3K型 5K型 1Z型 1R型 2R型 2Z型 1Y型 2Y型 3Y型 触点盒

- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 3
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 ⑦

技术参数


符合标准	IEC 60947-5-1	
	GB 14048.5	
外壳	增强阻燃尼龙66	
防护等级	IP65	
触头材料	银合金	
触头元件	电气分隔,双断点触头	
X42A开关系列	肯定断开的常闭触头	
接线端子	螺钉连接,最大2.5mm²(包括电缆端子)	
额定冲击耐受电压 Uimp	6kV	
约定发热电流 lth	10A	
额定绝缘电压Ui	690V	
使用类别	AC-15	
额定工作电流/电压le / Ue	4A / 230V AC; 2.5A/400V AC; 1A/690V AC	
工作温度	-40°C ~ +80°C	
机械寿命	500万次运行	

	蠕动型	速动型
触点断开距离	2×3.5mm(最大行程)	2 × 2mm
切换时间	与推杆速度有关	当推杆速度为≥10mm/min时, ≤5ms
余弹时间	与推杆速度有关	≤3ms
操动速度	最低60mm/min	最低10mm/min
开关频率	最高3000次/小时	最高3000次/小时


开关行程图

速动型开关: 开关的接通和断开的转换时间与开关操作的速度无关,只要开关操动部件被操动到一定位置,开关便发生接通和断开切换,此过程时间一般为弹簧跳动所需要时间,此时间极短,为一常数。


线性运行(直动)



举例: 1N/C+1N/O



旋转运动



标准术语

2 -----触发点

 TT
 总行程

 PT
 接近行程

 MD
 位移差

 OT
 超出行程

 RP
 释放位置

 OP
 动作位置


 FP
 起始位置

 TTP
 总行程位置


- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 4
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 ⑦

蠕动型开关,开关的接通和断开动作切换时间与开关操动速度有关,操动速度越快,开关的切换也越快。


线性运行(直动)



举例: 1N/C+1N/O 先断后通



旋转运动



标准术语

Α		最大行程
---	--	------

B 常闭触点的触发和复位行程

C 常开触点的触发和复位行程

P 保证可靠断开的触点

1 常闭触点的触发和复位点

2 常开触点的触发和复位点


TT ------- 总行程

FP -----起始位置


TTP ----------- 总行程位置


限位开关的正确使用

凸轮的上升边缘




滚轮直动头顶部






凸轮的下降边缘



极限限位



注:对下述情况的应用,应该用速动型限位开关

- 开关触头的接通和断开同时实现
- 当开关的触头分开一定距离时,设备便停止运转,这时应排除由于震动而使触头重新接通,导致设备运转的可能性(开关滞后效应)
- 当操动速度极为缓慢时
- 当直流电流被断开时,要求电流飞弧迅速消失。

- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用
 - 防护等级说明 ❺
 - 选购指南 ②


防护等级说明

第一个数字: 针对人体以及固体异物的防护等级内容	编号	第二个数字: 针对进水的防护等级内容
无防护	0	无防护
防大于ø50mm的固体异物保护	1	防水滴垂直下落保护
防大于ø12mm的固体异物保护	2	防15°滴水保护
防大于ø2.5mm的固体异物保护	3	防风雨保护
防大于ø1mm的固体异物保护	4	防喷流保护
防灰尘进入保护(防尘)	5	防水喷射保护
防灰尘保护(密闭防尘)	6	防波浪影响保护
	7	防浸水影响保护
	8	防淹没保护

IP 🗆

选购指南

型号说明



选购指南

直杆




操动件 1Z型 (直杆)


操动力/-矩 9N(19N)肯定断开

操动速度 最小10/60mm/min,最大1m/s

开关行程图



产品外形尺寸




订货型号	X42A-S11/1Z	X42A-S02/1Z	X42A-H11/1Z	X42A-H02/1Z	X42A-H20/1Z
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 - 14 21 - 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	2122	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 – 24

- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 🛭


直杆/中心安装



开关行程图



产品外形尺寸



操动件	2Z型 (直杆/中心安装)
操动力/-矩	9N(19N)肯定断开
操动速度	最小10/60mm/min,最大1m/s


订货型号	X42A-S11/2Z	X42A-S02/2Z	X42A-H11/2Z	X42A-H02/2Z	X42A-H20/2Z
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 - 14 21 - 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	212214	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 – 24

滚轮直杆




操动件1R型 (滚轮直杆)操动力/-矩9N (19N) 肯定断开操动速度最小20/120mm/min,最大1m/s

开关行程图



产品外形尺寸



订货型号	X42A-S11/1R	X42A-S02/1R	X42A-H11/1R	X42A-H02/1R	X42A-H20/1R
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 - 14	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	2122	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 - 24

- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 🛭


滚轮直杆/中心安装



开关行程图

速动开关 1常开+1常闭 蠕动开关 1常开+1常闭	0 1 2.5 4.8* 6
2常开	0 2 6
2常闭 * 肯定断开行程	0 2.5 3.8* 6

产品外形尺寸



操动件	2R型	(滚轮直杆/中	心安装)
操动力/-矩	9N (19	9N)肯定断开	
操动速度	最小20)/120mm/min,	最大1m/s

订货型号	X42A-S11/2R	X42A-S02/2R	X42A-H11/2R	X42A-H02/2R	X42A-H20/2R
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 - 14 21 - 22	2122	2122	21 <u></u>	23 - 24

操动件


操动力/-矩

X42A系列限位开关


斜角推杆



开关行程图



产品外形尺寸



操动速度	最小24/240mm/n	最小24/240mm/min,最大1m/s	
订货型号	X42A-S11/1K	X42A-S02/1K	X42A-H1

(斜角推杆)

8Ncm (18Ncm) 肯定断开

订货型号	X42A-S11/1K	X42A-S02/1K	X42A-H11/1K	X42A-H02/1K	X42A-H20/1K
	速动开关	速动开关	蠕动开关	蠕动开关	₩₽₽₩₩ ₩
	肯定断开	肯定断开	肯定断开	肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 - 14 21 - 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	21221314	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 - 24

注: 如需手动复位时,在型号后面加"-S" 如需防护等级达IP67时,在型号后加"-7"


1K型

- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 🛭


斜角推杆



开关行程图



产品外形尺寸



操动件	2K型	(斜角推杆)

操动力/-矩 15Ncm (18.5Ncm) 肯定断开 操动速度 最小27/160mm/min,最大1m/s


订货型号	X42A-S11/2K	X42A-S02/2K	X42A-H11/2K	X42A-H02/2K	X42A-H20/2K
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 - 14 21 - 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	2122	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 - 24

斜角推杆




操动件3K型 (斜角推杆)操动力/-矩9Ncm (19Ncm) 肯定断开操动速度最小27/160mm/min,最大1m/s

开关行程图



产品外形尺寸



订货型号	X42A-S11/3K	X42A-S02/3K	X42A-H11/3K	X42A-H02/3K	X42A-H20/3K
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 – 14 21 – 22	2122	2122	21 <u></u>	23 – 24

- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 🛭

斜角推杆




4K型 (斜角推杆)

操动力/-矩 6Ncm (16Ncm) 肯定断开


操动件

操动速度 最小44/264mm/min, 最大1m/s

开关行程图



产品外形尺寸



订货型号	X42A-S11/4K	X42A-S02/4K	X42A-H11/4K	X42A-H02/4K	X42A-H20/4K
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 – 14 21 – 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	2122	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 – 24

斜角推杆




操动件 5K型 (斜角推杆)


操动力/-矩 6Ncm (16Ncm) 肯定断开

操动速度 最小56/336mm/min, 最大1m/s

开关行程图



产品外形尺寸




订货型号	X42A-S11/5K	X42A-S02/5K	X42A-H11/5K	X42A-H02/5K	X42A-H20/5K
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 – 14 21 – 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	21221314	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 – 24

- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 🛭


滚轮摇臂



开关行程图



产品外形尺寸



操动件	1Y型	(直杆/中心安	装)
操动力/-矩	15Ncm	(18.5Ncm) ‡	肯定断开
操动速度	最小92	/492mm/min,	最大1m/s

订货型号	X42A-S11/1Y	X42A-S02/1Y	X42A-H11/1Y	X42A-H02/1Y	X42A-H20/1Y
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 - 14 21 - 22	21 <u></u>	2122	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 – 24

可调滚轮摇臂⑴




操动件 2Y型 (斜角推杆)


操动力/-矩 15Ncm(18.5Ncm)肯定断开

操动速度 最小240/1440mm/min, 最大1m/s

开关行程图



产品外形尺寸



订货型号	X42A-S11/2Y	X42A-S02/2Y	X42A-H11/2Y	X42A-H02/2Y	X42A-H20/2Y
	速动开关 肯定断开		蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 – 14 21 – 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	2122	21 <u></u>	23 - 24

(1)只适用于定位应用


- 概述 ①
- 产品组装示意图 ②
 - 技术参数 ③
 - 开关行程图 ④
- 限位开关的正确使用 ⑤
 - 防护等级说明 ⑥
 - 选购指南 🛭

长杆摇臂




操动件 3Y型 (直杆/中心安装) 操动力/-矩 15Ncm (18.5Ncm)肯定断开 操动速度 最小92/492mm/min,最大1m/s

开关行程图



产品外形尺寸



订货型号	X42A-S11/3Y	X42A-S02/3Y	X42A-H11/3Y	X42A-H02/3Y	X42A-H20/3Y
	速动开关 肯定断开	速动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关 肯定断开	蠕动开关
型号说明	13 – 14 21 – 22	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	21221314	21 <u>22</u> 11 <u>12</u>	23 - 24



本样本中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际 应用的情况有所出入,并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。

> 如有变动,恕不事先通知 最新样本以官网下载为准,如有特殊,请与我司联系。







更多产品资料信息,请到官网下载电子资料。 感谢您为节能环保做出的贡献!

上海天逸电器股份有限公司

工厂:上海市松江区北闵路101号 (201611)

电话: 86-21-57776240 传真: 86-21-67654522 销售: 上海市宜山路889号齐来大厦1702室 (200233)

电话: 86-21-54012233 传真: 86-21-54012399

http://www.tayee.com.cn E-mail:sale@tayee.com.cn

服务热线: 400 820 4217