

附件

## 运城河津市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-298	2019/4/14	运城市	河津市	樊村镇	河津市津鑫焦化有限公司	山西省运城市河津市樊村镇芦庄村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：企业烟囱有严重冒黑烟现象，脱硫设施未开启，废气由旁路烟囱直排。企业自称于4月12日17时开始检修脱硫塔，故停用脱硫设施，已经向当地环保部门报告，但未取得批复。经查阅报修记录，该企业脱硫设施2月至4月份期间都存在检修的记录，但企业检修期间均未执行当地环保部门检修期间限产30%的要求，涉嫌生产记录作假行为。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-299	2019/4/14	运城市	河津市	僧楼镇	山西宏达钢铁集团有限公司	山西省运城市河津市僧楼镇小张村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：企业排气口排放大量黑烟，治污设施不正常运转，废气未经有效处理直接排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-300	2019/4/14	运城市	河津市	阳村乡	渣土运输车（晋M81957）	山西省运城市河津市阳村乡	渣土车覆盖不完全	现场检查时，存在问题：发现车号为晋M81957渣土运输车，物料未覆盖，运输过程扬尘污染严重。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
SX-21-301	2019/4/3	运城市	河津市		龙都佳苑小区工地	山西省运城市河津市莲池公园西南角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：堆场物料未苫盖，未采取抑尘降尘措施，工地积土严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-302	2019/4/3	运城市	河津市	下化乡	下化乡南桑峪村黄河边烟卤南侧工地	山西省运城市河津市下化乡南桑峪村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该企业正在施工，存在问题：施工场地面积较大，未采取任何苫盖措施，主要路面未硬化，积尘严重，未落实减尘抑尘措施，扬尘较大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-303	2019/4/5	运城市	河津市	城区街道办事处	河津市人民医院东侧垃圾焚烧点	山西省运城市河津市学府路	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，存在问题：该处杂草垃圾苫盖网被点燃，产生黑烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
SX-21-304	2019/4/5	运城市	河津市	东夭头村	河津市彦堂吕氏琉璃灰陶工艺厂	山西省运城市河津市龙岗西路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，存在问题：1. 破碎车间封闭不完全，存在粉尘无组织排放；2. 布袋除尘器设备老旧，不能有效起到除尘作用；3. 露天堆放的原料未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-305	2019/4/8	运城市	河津市	清涧街道办	河津市泉鑫建材科技有限公司	山西省运城市河津市清涧街道办杜家沟村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题有：露天堆放的物料未苫盖，未入库储存，存在扬尘隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-306	2019/4/8	运城市	河津市	城区街道办事处	山西曙光船窝煤业有限公司河津百底焦化厂	山西省运城市河津市城区街道办事处百底村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：大量物料未苫盖，地面积尘严重，扬尘污染明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-307	2019/4/7	运城市	河津市	城区街道办事处	忆佳果园北侧渣土堆场	山西省运城市河津市赵东路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，存在问题：该堆场物料渣土未苫盖，易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-308	2019/4/6	运城市	河津市	清涧街道办事处	山西龙门五色石建材有限公司	山西省运城市河津市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：露天堆放的物料大面积未苫盖，地面未采取抑尘措施有大量积尘，扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-309	2019/4/3	运城市	河津市		莲池公园 南侧建筑 垃圾堆场	山西省运城 市河津市莲 池公园南侧	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，存在问题：该堆场大量建 筑垃圾未苫盖，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15