

附件

洛阳市洛宁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-630	2019/4/4	洛阳市	洛宁县	城郊乡	洛宁县鼎盛强压砖瓦厂	河南省洛阳市洛宁县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 烟气管道密封不严，漏烟明显；2. 脱硫塔的喷淋设施未开启，电流表显示为0，脱硫设施未正常运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-631	2019/4/3	洛阳市	洛宁县	赵村乡	洛阳荣达木业有限公司	河南省洛阳市洛宁县	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 生物质锅炉仅有简易水幕除尘器，未安装高效除尘设施，锅炉未安装烟囱；2. 刷胶工序未安装 VOCs 收集处理设施；3. 热压工序配套的 VOCs 处理设施未开启，且集气罩破碎；4. 木板切割工艺所用布袋除尘器年久失修，除尘器破损，布袋外露。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
HN-21-632	2019/4/4	洛阳市	洛宁县	/	洛阳德霖板材有限公司	河南省洛阳市洛宁县 S319(新线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 刷胶工艺没有安装 VOCs 收集处理设施；2. 热压工艺 VOCs 没有经过处理直接通过烟囱排放；3. 现场检查时，废气收集装置也未启动。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15