

2018 年第四季度随机抽查结果

填报单位：烟台市环境监察支队

填报日期：2019 年 1 月 10 日

序号	企业 固定 编码	企业名称	所在县 (市区)	生 产 状 态	污染治 理设施 建设情 况	污 染 治 理 设 施 运 行 情 况	排 污 口 规 范 化 整 治 情 况	污 染 物 排 放 达 标 情 况	检查 时间	检查人	抽查发现的问题	处理处罚情况	备注
1	24370 682-3 70682 19541 12410 23	烟台日幸食品有限公司	莱阳市	正 常 生 产	企业已建设 了大气、污水 处理设施	正 常 运 行			2018-12-17	丁兵、罗东辉、王琰	1、锅炉燃烧使用生物质颗粒，未使用生物质专用锅炉； 2、企业的生物质锅炉未建设规范的采样口及采样平台；	上述问题由莱阳市环境保护局负责监督 落实，并将整改情况及时报烟台市环境监察支 队。	
2	24370 682-7 46563 96-9	山东雅东革业有限公司	莱阳市	停 产	污染防治设 施已拆除				2018-12-17	丁兵、罗东辉、王琰	无		
3	24370 682-3 70682	科盾科技股份有限公司	莱阳市	正 常 生 产	企业已建设 了大气污染 防治设施	正 常 运 行			2018-12-17	丁兵、罗东辉、王琰	企业未制定企业自主监测计划。		
4	24370 682-9 13706 82169 78649 1A	山东大易化工有限公司	莱阳市	正 常 生 产	企业已建设 了大气污染 防治设施和 污水处理设 施	正 常 运 行			2018-12-17	丁兵、罗东辉、王琰	1、厂区内有物料桶露天堆放，达不到“三防”要求，与环评要求 不符； 2、企业存在循环冷却水利用坑塘排放行为，未对外排水进行监测； 3、该企业尚未取得排污许可证；	存在问题由莱阳市环境保护局监督落实， 并及时将整改情况报烟台市环境监察支队。	
5	24370 613-9	烟台允恒食品有限公司	莱山区	正 常	正常运行	正 常	是	正 常	2018-12-17	姜波、王上上、葛丙湖	未制定自主监测计划		

	13706 00613 43026 5Y			生产		运行		排放					
6	12370 613-9 13706 13056 22507 37	山东海越麦芽有限公司	莱山区	正常生产				正常排放	2018-12-20	姜波、王上上、葛丙湖		针对污水处理站污泥未按环评要求处理的问题，立即向莱山区环保局书面报备。 以上问题由莱山区环保局负责监督落实。	
7	24370 613-9 13706 13581 92270 7G	烟台恒辉重工有限公司	莱山区	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2018-12-17	姜波、王上上、葛丙湖	存在的问题 1、车间地面存在少量废切削液撒漏现象； 2、焊接打磨过程中，废气未全部使用移动除尘设备进行收集处理； 3、含切削液的废铁屑未按照危废进行处置。	1、立即对车间地面进行清理； 2、规范危废管理，所有危废均妥善收集贮存后，依法转运； 3、生产过程中所有焊接工位均须配备除尘设施； 以上问题由莱山区环保局负责监督落实。	
8	24370 613-7 05809 31X	烟台创业高科技有限公司	莱山区	停产					2018-12-17	姜波、王上上、葛丙湖	无		
9	24370 686-1 65264 26-6	栖霞市李洋滑石粉厂	栖霞市	停产	\	\		\	2018-12-18	李西开、蔡英霞、程华	现场检查时，该厂处于停产状态。2017年7月份根据栖霞市滑石行业整治领导小组要求进行停产整治，目前该厂未完成整改，已经被断电。		
10	24370 685-9 13706 85665 72357 XU	招远市玲珑镇黄金矿业工程有限责任公司薛家选矿厂	招远市	停产	废气方面建有布袋除尘器	\		\	2018-12-17	李西开、蔡英霞、程华	1、厂区多处堆放润滑油桶； 2、布袋除尘器收集区未进行封闭，存在扬尘隐患； 3、泵房内存在跑冒滴漏现象； 4、尾矿库回水池拦水坝需进一步规范； 5、未制定年度环境监测计划； 6、危废库建设不规范。 以上问题整改情况，由招远市环保局监督落实。		
11	24370 686-7 48989 97-1	烟台新福食品有限公司	栖霞市	停产	废水方面建有沉淀池	\		\	2018-12-18	李西开、蔡英霞、程华	1、废水排放口建设不规范。 2、未制定年度监测计划。 3、企业停产未进行报备。		

12	24370 685-2 34567 890	招远市金源化工有限公司	招远市	停产	\	\	\	2018-12-17	李西开、蔡英霞、程华	1、该企业停产，未向当地环保部门进行报备； 2、原料贮存场所，围堰不规范； 3、粉碎装置放在封闭车间内，未运行，但是车间内存在颗粒物无组织排放问题； 4、未制定定期监测计划，2018年度也未开展监测。 以上问题整改情况，由招远市环保局监督落实。	
13	24370 692-6 61364 58-1	上海和达汽车配件有限公司烟台分公司	开发区	正常生产	焊烟净化器	正常运行		2018-12-19	李晓丽、邹琛	企业未制定自行监测计划。	要求企业按照有关要求制定监测计划并开展自行环境监测工作。由开发区环保局督促整改落实。
14	12370 692-9 13706 00613 41307 84	烟台荣昌制药股份有限公司	开发区	正常生产	污水建设 SBR 间歇式污水处理设施、废气建设布袋除尘器、UV 光解处理设施	正常运行		2018-12-19	李晓丽、邹琛	突发环境应急预案 2015 年 6 月报开发区环保局备案，已过有效期，新预案正在专家评审。	要求企业抓紧完成新突发环境应急预案的编制及备案工作并严格按照有关要求开展自行环境监测工作。以上问题由开发区环保局督促整改落实。
15	24370 692-9 13706 00729 26932 XG	烟台厚木华润林业有限公司	开发区	正常生产	建设污水处理设施（平流+缺氧+两个耗氧+5 个沉淀+气浮）	正常运行		2018-12-17	李晓丽、邹琛	(1) 危废库出入库台账设置不规范，危险废物出库记录未在现场留存。 (2) 部分絮凝剂露天存放，存在流失隐患。	要求企业针对上述问题抓紧开展整改工作，由开发区环保局负责监督落实。
16	24370 692-9 13706 00590 33768 1X	烟台万润药业有限公司	开发区	正常生产				2018-12-19	李晓丽、邹琛	一、前期检查发现问题 1、企业现场出具的排污许可证只包含合成药部分； 2、合成车间无尾气吸收加药记录； 3、提取车间无活性炭更换处置台账； 4、危废库分类标识不规范； 5、臭气浓度未纳入监测计划； 6、未按照《企事业单位环境信息公开管理办法》进行信息公开； 二、本次检查企业整改落实情况 1、企业已申请排污许可变更，增加制剂、提取类相关数据，目前已提交开发区环保局审核。 2、合成车间建立尾气吸收碱液变更记录，纳入公司《盐酸吸收管理规程》，已开始使用该记录。 3、提取车间重新修订《尾气吸收装置活性炭更换处置记录》，增	

										<p>加更换日期及处置方式。</p> <p>4、已设置危险废物分类标识。</p> <p>5、修订监测计划，增加臭气浓度监测内容，自2019年起每月监测一次。</p> <p>6、在企业官方网站公开企业基本信息，废水、废气、噪声、固废（危废）等污染物排放情况。</p> <p>以上问题整改落实情况开发区环保局已进行现场验收。</p>			
17	24370 692-9 13706 84705 85038 X6	烟台长城水泥有限公司	开发区	未生产	建设布袋除尘器				2018-12-20	李晓丽、邹琛	<p>1、危险废物储存场所不规范，无出入库记录。</p> <p>2、企业厂区内部分物料露天存放，覆盖不彻底。</p>	要求企业针对上述问题立即进行整改工作。并由开发区环保局监督落实。	
18	24370 611-6 13431 10-2	荏原冷热系统（中国）有限公司	福山区	正常生产	正常运行	正常运行	否	正常排放	2018-12-19	刘君、刘小宁、刘增磊	<p>1. 等离子切割工位废气处理排放口高度不足，建设不规范，未开展定期检测；所有废气排放口未设置标识牌，且采样口位置高度不符合规范要求，部分采样口未及时加盖封闭。</p> <p>2. 焊接工位未采取烟气收集处理措施，导致烟气大范围扩散至厂房内部，并存在直接排放隐患。</p> <p>3. 抛丸除尘器底部出渣口未关闭，存在流失隐患。</p> <p>4. 废水总排污水口建设不规范，污水处理站运行记录不全，排放前未进行自行检测。</p> <p>5. 厂区内露天存放大量废油桶，危废暂存场所内未严格按照划分区分类存放危险废物，废活性炭、废过滤棉等危险废物的出入库未记入台账。</p> <p>6. 此前环保部门现场检查时提出的问题整改不及时，不到位。</p>	<p>工作要求：</p> <p>1. 对上述问题立即整改，其中对水、气排污口的规范设置整改、焊接工位烟气的收集处理等问题，立即制定整改计划方案，并抓紧落实。</p> <p>2. 对环保部门现场检查时提出的问题，务必高度重视，杜绝拖延。</p> <p>上述问题由福山区环保局监督整改落实。</p>	
19	24370 611-1 43706 11-70 63298 7-9	烟台爱开天隆模塑有限公司	福山区	正常生产				正常排放	2018-12-18	刘君、刘小宁、刘增磊	<p>1. 现场检查时有个别废油桶露天存放，未按规定存入危废暂存场所；危险废物暂存场所无出入库台账，收集池存有废机油，未及时清空。</p> <p>2. 环境影响评价文件较早与现状不符，企业生产车间废气未有效收集，直排环境；新建印刷及烘干生产线，企业负责人自述于2018年投入运行。</p>	<p>工作要求</p> <p>1. 立即将露天存放的废油桶按规定存入危废暂存场所，清空收集池内的废机油，建立危险废物出入库台账。危险废物委托合同年底前将到期，及时续签。</p> <p>2. 按福山环保局要求抓紧时间编制企业现状评估报告，并按报告要求抓好环境污染防治管理，以上问题由福山区环保局监督落实。</p>	
20	24370 611-1 65177	烟台德润液晶材料有限公司	福山区	正常生产			是	正常排放	2018-12-18	刘君、刘小宁、刘增磊	<p>1. 废气处理设施的运行记录不全。</p> <p>2. 危险废物暂存场所北侧板式墙体下部未完全封闭，存在进水流失隐患；收集池导流收集功能不完善。</p>	<p>工作要求：</p> <p>1. 建立和规范废气处理设施运行记录。</p> <p>2. 对危险废物暂存场所按“三防”要求进行规范整改。</p> <p>3. 制定并落实污染物定期检测计划。</p>	

	76-0			产			放				3. 未制定规范的污染物定期检测计划, 其中生产废水的年度检测频次不足。	以上问题由福山区环保局监督落实。	
21	24370 611-1 43706 11-16 51470 7-8	烟台巨先药业有限公司	福山区	正常生产			否	其他	2018-12-19	刘君、刘小宁、刘增磊	1. 企业餐厅炉灶未安装油烟净化设施。 2. 生产废水未按环评要求采用厌氧+好氧的方法进行处理, 直排城镇污水管网; 生活污水未按验收要求采用地埋式无动力生活污水处理装置进行处理, 直排城镇污水管网, 总排污水口未设置排污水口标识牌。厂区未采取雨污分流措施, 未采取委托检测措施。 3. 药渣晾晒堆放场地未达“三防”要求, 存在流失、渗漏隐患。 4. 企业科研楼项目建筑主体已经竣工, 未经项目环评论证及环保部门审批。	工作要求: 1. 立即对餐厅炉灶安装油烟净化设施。 2. 按照环评要求, 建设完善生产废水和生活污水处理设施, 达标处理后方可排放; 厂区实施雨污分流设置改造, 同时制定污水定期检测计划, 并有效落实。 3. 立即对药渣晾晒堆放场采取加设围堰等有效措施进行整改, 防止流失、渗漏。 4. 立即对科研楼项目开展环境影响评价, 经环保部门审批后及竣工环保验收后, 方可投入运行。 对上述环境问题, 须立行立改, 涉嫌环境违法行为的, 有义务配合环保部门接受进一步调查处理。 以上问题由福山区环保局监督整改落实和依法处理。	
22	11370 687-6 68095 871	海阳北控水务有限公司	海阳市	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2018-12-13	曲宜、顾延宁	厂区污泥脱水机房外堆存有大量污泥。	要求企业对污泥暂存场所进行清理, 防止对周边环境产生污染。 以上问题, 由海阳市环保局跟踪落实。	
23	14370 687-6 64428 75-5	山东核电设备制造有限公司	海阳市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-14	曲宜、顾延宁	危险废物暂存场所不规范, 未设置围堰、导流槽、收集池。	完善危险废物暂存场所。 以上问题, 由海阳市环保局跟踪落实。	
24	24370 687-7 43355 97-x	海阳岩渊金属制品有限公司	海阳市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-13	曲宜、顾延宁	危废库内危险废物分类存放不规范。	对危险废物库内暂存的危险废物按规范分类存放。 以上问题, 由海阳市环保局跟踪落实。	
25	14370 687-7 05807 89-1	烟台海洋水泥有限公司	海阳市	停产					2018-12-14	曲宜、顾延宁	无		
26	24370 687-7 57495 73-8	进元电子(烟台)有限公司	海阳市	正常生产			是	正常排放	2018-12-13	曲宜、顾延宁	1. 企业未制定监测计划, 未开展自行监测。 2. 注塑车间有机废气已集中收集, 但未安装处理设施。	要求企业制定监测计划, 定期开展自行监测, 并进一步完善注塑车间有机废气处理设施。 以上问题由海阳市环保局跟踪落实。	
27	14370 687-7 55435 89-7	烟台美丰机械有限公司	海阳市	正常生产	正常运行	正常运行			2018-12-14	曲宜、顾延宁	危险废物暂存场所不规范, 未设置围堰。	完善危险废物暂存场所。 以上问题, 由海阳市环保局跟踪落实。	

28	24370 681-6 73175 74-5	龙口市龙金花植物油有限公司	龙口市	停产					2018-12-13	宋安娜、郑丹、迟玉东	1. 筛选工序产生的粉尘收集处理设施不完善。 2. 废气排放口未设置标识牌。	以上检查问题限你单位于2018年12月20日前完成，由龙口市环保局负责监督落实。
29	14370 683-9 13706 83092 45027 86	莱州市鸿铨矿业环保开发有限公司	莱州市	正常生产	正常运行	正常运行	否	正常排放	2018-12-19	宋安娜、郑丹、迟玉东	1、污水处理站产生的污泥（危险废物）露天堆放； 2、7号大棚前运输通道两侧未进行硬化，大棚东侧未建设雨水收集渠； 3、未将含碱的废包装袋纳入危废管理； 4、废机油未纳入危废处置合同。	以上问题的整改限你单位于2018年12月31日前完成，由莱州市环保局负责监督落实。
30	24370 683-7 31733 91-0	莱州市百辰绝缘材料有限公司	莱州市	停产					2018-12-18	宋安娜、郑丹、迟玉东	1、企业未经环保部门审批，擅自扩大生产规模并投入生产； 2、企业未经环保部门审批，新建一套废水蒸发处理系统并投入运行； 3、企业现使用的1台2t的水煤气产烧一体化锅炉，未经验收直接投入运行； 4、企业未对反应釜车间排放的废气和废水蒸发处理系统排放的废气进行监测； 5、原料空桶露天堆放； 6、企业未制定重污染天气应急响应操作方案并在当地环保部门进行备案；	针对企业存在的以上问题，现场交由莱州市环保局依法进行处理。
31	13370 681-5 59903 51-8	天蓝颜料（山东）有限公司	龙口市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-13	宋安娜、郑丹、迟玉东	无	无
32	12370 683-6 13449 22-7	燕京啤酒（莱州）有限公司	莱州市	停产	正常运行	正常运行	是		2018-12-18	宋安娜、郑丹、迟玉东	1、企业未建设污水处理站臭气收集处理设施； 2、危险废物暂存场所建设不规范（标识牌设置不准确），暂存场所内未存放办公耗材，废化学药剂未纳入2018年危废转移合同； 3、该单位每年购买碱量300吨，每年约产生12000个含碱废包装袋，每个包装袋重约67.7克，年产生含碱废包装袋约为0.8吨，未纳入危废管理，去向不明，总量不明（现场因财务不在，未能调出往年的购碱发票）； 4、污水处理站污泥现运至化肥厂进行处置，未按环评批复要求处置。	1、针对现场检查存在的问题要求你单位立即进行整改，并由莱州市环保局负责监督落实和依法处理。 2、针对该单位废碱袋，未纳入危废管理、总量不明、去向不明的问题，现场要求莱州市环保局进一步调查处理。

33	14370 684-M A3C0Q T9-2	蓬莱海洋（山东）股份有限公司第一分公司	蓬莱市	停产					2018-12-20	王守昌、洪建光、王利恒		
34	24370 684-3 44585 89-0	蓬莱富龙肉食品有限公司	蓬莱市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-20	王守昌、洪建光、王利恒	1、至今未通过环评验收（正在进行中）； 2、污泥脱水车间臭味未收集处理； 3、锅炉废气排放口未搭建标准采用平台。	以上问题由蓬莱市环保局监督落实。
35	12370 684-5 77773 13-9	蓬莱市小门家镇污水处理厂	蓬莱市	正常生产	正常运行	正常运行			2018-12-20	王守昌、洪建光、王利恒	未按规定对污水处理厂的除 COD 以外的污染因子进行自测。	
36	24370 684-7 45670 84-2	蓬莱市存刚模具有限公司	蓬莱市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-20	王守昌、洪建光、王利恒	铸造车间液压机下方有漏油现象，车间窗户未完全封闭，粉尘存在无组织排放问题。	以上问题由蓬莱市环保局监督落实。
37	13370 681-1 69466 95-7	龙口佳宝水产食品有限公司	龙口市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-19	孙春光、丁兵	1、割鱼车间门口西侧存放鱿鱼原料包装袋，少量盛海鲜的周转箱露天存放； 2、出口车间清洗原料盘水蒸气未收集，通过排气扇直接排放外环境； 3、原 15 吨燃煤锅炉废弃烟道未拆除，锅炉运行记录不规范； 4、危废场所建设不规范。 5、企业未制定危废管理计划、环境风险应急预案、自行监测计划。	
38	12370 681-6 13423 97-0	龙口市泛林水泥有限公司	龙口市	停产					2018-12-19	孙春光、丁兵		企业在恢复生产前，书面向环保部门进行报告，加强停产期间物料防尘管理。
39	24370 681-8 63121 09-4	龙口市诸由新兴罐头厂	龙口市	正常生产	正常运行	正常运行	否	正常排放	2018-12-19	孙春光、丁兵、郑丹	2018 年 12 月 19 日，烟台市环境监察支队执法人员按照四季度随机抽查任务对该企业进行现场检查。 一、企业基本情况 2017 年 9 月 27 日，该企业《年产 70 吨水果罐头加工项目现状环境影响评估报告》由龙口市环保局出具备案意见（龙环评函[2017]57 号），2017 年 10 月，该企业委托山东三润环保科技有限公司编制《年产 70 吨水果罐头加工项目现状环境影响评估报告》。 二、现场检查情况 检查时，企业水果加工车间 1 个、冷库 1 个正在运行，污水处	尽快建设采样平台，并制定自主监测计划，确保污染物达标排放，企业对环保信息进行公开，该问题由龙口市环保局监督落实并将整改情况完成后报烟台市环境监察支队。

											理设施正常运转，处理后的污水（约20立方米）排入市政管网，1台2t液化气锅炉运行，执法人员现场向企业留置公正廉洁执法承诺书一份。 三、存在问题 锅炉未建设采样平台；企业未制定自主监测计划。 四、要求 尽快建设采样平台，并制定自主监测计划，确保污染物达标排放，企业对环保信息进行公开，该问题由龙口市环保局监督落实并将整改情况完成后报烟台环境监察支队。		
40	24370 681-7 28593 87-3	龙口龙运制版有限公司	龙口市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-20	孙春光、丁兵、郑丹			
41	14370 681-7 73157 26-1	山东华龙友信材料表面处理有限公司	龙口市	正常生产				正常排放	2018-12-20	孙春光、丁兵、郑丹	1、碱式喷淋塔及0.15吨生物质锅炉爬梯不规范。	尽快完善碱式喷淋塔及0.15吨生物质锅炉爬梯建设，加强镀锌车间生产线的管理，上述问题由龙口市环保局监督落实。	
42	24370 683-1 69861 81-8	山东宏泰电器有限公司	莱州市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-12-19	周兆杰、王军建、季翔	1、天然气锅炉未设置采样孔，未进行采样监测。 2、危废储存场所标志牌不规范，未分区储存。 3、企业未进行信息公开。	要求： 1、对天然气锅炉设置采样孔，定期对污染物进行监测； 2、规范危废场所标志牌，分类储存危废； 3、按要求进行信息公开。 以上问题由莱州市环保局跟踪落实。	
43	24370 683-5 50927 36-1	莱州市海达化工有限公司	莱州市	停产					2018-12-20	周兆杰、王军建、季翔	1.企业未与有资质单位签订委托处置合同，据负责人称，生产至今未更换过钠离子交换树脂。 2.硫酸氢钠储罐管道接口未密封，现场存在跑冒滴漏现象。	要求： 1、按危废管理要求暂存及处理危险废物； 2、密封硫酸氢钠储罐管道接口，加强设备维护管理，杜绝跑冒滴漏。 以上问题由莱州市环保局跟踪落实。	
44	24370 683-9 13706 83705 82234 6K	莱州市润洲化工厂	莱州市	关闭					2018-12-20	周兆杰、王军建、季翔	该企业已取缔，已进行“两断三清”。		
45	24370 683-7 86106 236	山东明宇重工机械有限公司	莱州市	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2018-12-20	周兆杰、王军建、季翔	1、厂区内有个别油桶露天存放； 2、油桶存放场所及切削渣存放场所不规范； 3、大气排放口未设置标志牌；	要求： 1、按要求规范存放油桶，严禁露天堆放； 2、规范油桶、切削渣存放场所； 3、按要求设置大气排放口标志牌。 以上问题由莱州市环保局跟踪落实。	

46	24370 683-4 93695 10-2	莱州市中医医院	莱州市	正常生产	正常运行		否	正常排放	2018-12-19	周兆杰、王军建、季翔	1、医疗废物出入库台账不完善； 2、该单位未制定自主监测计划； 3、污水排放口未设置指示牌； 4、未进行信息公开。	要求： 1、完善医疗废物出入库台账，对入库医疗废物作详细记录； 2、规范污水排放口，按要求设立指示牌； 3、制定自主监测计划，定期开展监测； 4、按要求对排污情况进行信息公开； 5、3天内向当地环保部门提供环评验收材料。 以上问题由莱州市环保局跟踪落实。
47	24370 602-7 97301 66-X	烟台玛努尔高温合金有限公司	芝罘区	关闭					2018-12-19	邹磊、陈培俊	现场检查时，该企业已搬迁，厂房空置，现场无负责人。	
48	24370 612-3 70612 22801 2457	烟台市利达木工机械有限公司	牟平区	正常生产	正常运行		否	正常排放	2018-12-18	邹磊、陈培俊	存在问题： 1. 酸洗中和池及废水排放总口建设不规范； 2. 未制定废水、废气自行监测计划； 3. 危废储存场所建设不规范，含油铁屑未经分离处理存于固废库内，该企业固废库建设不规范，存在污染隐患。 4. 危险废物转移台账不规范。	1. 对酸洗中和池及废水排放总口进行规范性整改； 2. 制定废水、废气自行监测计划，委托有资质的单位每季度对废水、每半年对废气排放情况进行检测，并留存监测报告备查。酸洗废水间歇排放，排放时对酸洗废水进行监测，监测达标后方可排放；建立加药记录、排放记录、监测记录。 3. 对危废储存场所进行规范化整治，确保达到“三防”要求；设置含油铁屑分离器，含油铁屑经分离处理后存于固废库内，同时对固废储存场所进行规范改建。 4. 规范建立危险废物转移台账。 以上问题由牟平区环保局负责监督落实。
49	24370 612-9 13706 12165 35257 3G	烟台海德包装工业有限公司	牟平区	正常生产				其它	2018-12-18	邹磊、陈培俊	1、该单位已将胶印油墨工艺外协生产，根据环评要求该公司废油墨及废油墨桶属于危险废物，应委托有资质单位进行处置，但该公司在生产过程中改用水性油墨未纳入危废管理。企业负责人称，纸版印刷用已改为水性油墨，水性油墨桶由原厂家作为包装物回收，但无法提供回收合同及台账；该公司未建设危废储存场所，已与烟台环球环保设备有限公司签订危险废物《安全收集处理合同书》。	提供水性油墨厂家回收证明，对水性油墨是否属于危险废物进行鉴定，未取得鉴定结果前依照环评要求按危险废物进行管理；按规定建设危废储存场所，建立危废处置台账。 上述问题由牟平区环保局跟踪落实并依法处理。
50	12370 612-9 13706 12754 46445 04	烟台亿通热电有限公司	牟平区	正常生产					2018-12-18	邹磊、陈培俊	存在问题 1. 渣棚围挡破损，渣灰外溢，存在扬尘污染隐患； 2. 道路煤渣、脱硫石膏溢洒问题，存在扬尘污染隐患； 3. 廊道部分窗户未完全关闭； 4. 压缩机房北侧压缩空气泄气口周边外溢少量机油，对周边环境产生影响；	要求 1. 立即对渣棚破损处进行整改，杜绝渣灰外溢产生扬尘对周边环境产生影响； 2. 对道路煤渣、脱硫石膏溢洒问题进行清理，加强厂区内道路喷淋； 3. 对廊道部分未完全关闭窗户进行封闭； 4. 对压缩机房进行排查，查明北侧压缩空气泄气口周边外溢少量机油来源，并对该处进行清理整改（将清理机油纳入危废管理）。 以上问题由牟平区环保局负责监督落实。

负责人（签字）：

审核人（签字）：

填表人（签字）：