

打赢蓝天保卫战 强化督查在行动

生态环境部通报强化督查京津冀及周边地区工作进展

四天发现涉气环境问题420个

本报记者牛秋鹏9月24日北京报道 9月20日~9月23日,2018~2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,其中200个督查组对京津冀及周边地区的200多个县(市、区)进行督查、核查工作,发现涉气环境问题420个。

9月23日,发现涉气环境问题104个

9月23日,200个督查组对京津冀及周边地区的231个县(市、区)进行督查、核查工作,发现涉气环境问题104个(其中1家企业有2台经营性炉灶)。

发现涉气“散乱污”企业3家。其中,河北省保定市涞水县1家、曲阳县1家;河南省新乡市高新技术产业开发区1家。

发现6台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省唐山市滦南县渔庄宴餐饮有限公司1台(0.5蒸吨)、秦皇岛市卢龙县王小铁大众浴池1台(1蒸吨以下)、邢台市桥东区合赢诚天商贸有限公司1台(0.1蒸吨)、南宁市垂杨镇赵家营村无名小食店2台(均为经营性炉灶);河南省安阳市汤阴县中升农牧科技有限公司1台(0.1蒸吨以下)。

工业企业未安装大气污染防治设施问题8个。其中,北京市丰台区1家;河北省沧州市新华区1家、沧县1家;山西省阳泉市经济技术开发区1家、长治市郊区1家、高新技术产业化区1家、屯留县1家;河南省新乡辉县市1家。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题11个。其中,天津市津南区1家;河北省石家庄市正定县1家、唐山市路南区1家、衡水市滨湖新区1家、邢台市巨鹿县1家、邯郸市磁县1家;山西省阳泉市经济技术开发区1家、长治市长子县1家;河南省郑州市中牟县1家、新乡市牧野区1家、高新技术产业开发区1家。

VOCs整治不到位问题20个。其中,河北省石家庄市裕华区1家、循环化工园区1家、高邑县1家、廊坊市文安县2家、香河县1家,保定市莲池区2家,沧州河间市2家、新华区1家;山西省长治市长治县1家、长子县1家,晋城市陵川县1家;山东省济南市槐荫区1家;河南省郑州市郑东新区1家、中牟县1家,开封市鼓楼区2家,鹤壁市浚县1家。

工业粉尘无组织排放问题7个。其中,河北省廊坊市广阳区1家、永清县1家,沧州市青县1家;山西省阳泉市经济技术开发区1家,晋城市阳城县1家;河南省安阳市内黄县1家、新乡市高新技术产业开发区1家。

建筑工地扬尘管理问题15个。其中,北京市通州区2家;天津市津南区1家;河北省石家庄市裕华区1家,唐山市丰南区1家、滦南县1家,秦皇岛市海港区1家;山西省太原市晋源区1家,阳泉市经济技术开发区1家,长治市屯留县1家;山东省淄博市淄川区1家、桓台县1家;河南省安阳市安阳县1家,鹤壁市鹤山区1家、淇县1家。

物料堆场未落实扬尘治理措施问题19个。其中,北京市昌平区2家;河北省石家庄市平山县2家、元氏县1家、廊坊市广阳区2家,保定市徐水区1家、白沟新城1家,沧州河间市1家,衡水市武强县1家,邢台市威县1家;山西省太原市万柏林区1家、阳曲县1家,阳泉市平定县1家,晋城市陵川县1家;山东省滨州市阳信县1家;河南省开封市兰考县1家、新乡辉县市1家。

排污口设置不规范问题2个。其中,河北省廊坊市广阳区1家(排气筒高度不足15米);河南省鹤壁市鹤山区1家(排气筒高度不足30米)废气排放口设置未达到环评要求。

其他涉气环境问题13个。督查组检查发现,河北省石家庄市藁城区花镇南高庄村、藁城区梅花镇木连城村,秦皇岛市卢龙县石门镇孟团店村,保定市莲池区莲池村王辛庄、涞水县永阳镇北七山村,承德市滦平县虎什哈镇西红旗村、滦平县虎什哈镇岗子村,邢台市威县大高庙村;河南省焦作市温县西林召村存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。北京市昌平区华铁建业不锈钢材料销售处;河北省廊坊三河市大定福村三河生活垃圾填埋场;山西省阳泉市郊区盈润达道路工程有限公司;河南省开封市鼓楼区中国平煤神马集团开封东大化工有限公司对周边居民造成环境影响。

9月22日,发现涉气环境问题106个

9月22日,200个督查组对京津冀及周边地区的230个县(市、区)进行督查、核查工作,发现涉气环境问题106个(其中1家企业有2台经营性炉灶)。

发现涉气“散乱污”企业4家。其中,河北省邢台南安市1家;山西省阳泉市城区2家;河南省开封市禹王台区1家。

发现7台应淘汰燃煤锅炉未拆除。河北省廊坊市安次区东沽港送口浴池1台(0.1蒸吨以下)、香河县明香大超市1台(0.1蒸吨以下),保定市满城区方顺桥路联合治超站1台(0.2蒸吨),沧州市沧县树林饭店1台(营业性炉灶),邢台市经济开发区威县羊汤羊肉馆2台(营业性炉灶)、桥西区守敬南路425号无名油条铺1台(营业性炉灶)。

工业企业未安装大气污染防治设施问题12个。其中,河北省沧州市新华区1家、盐山县1家,邢台市临西县2家、桥东区1家、经济开发区1家;山西省长治市长子县2家;河南省开封市祥符区3家,新乡辉县市1家。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题7个。其中,北京市平谷区1家;河北省石家庄市元氏县1家,保定市竞秀区1家,沧州市新华区1家;山东省菏泽市高新区1家;河南省郑州市金水

区1家,开封市鼓楼区1家。

VOCs整治不到位问题17个。其中,北京市平谷区1家;河北省石家庄辛集市1家,唐山市路北区1家、乐亭县1家,廊坊市文安县1家、霸州市1家,保定市易县1家,沧州市沧县1家、东光县1家;山西省长治市武乡县1家;河南省郑州市二七区2家、惠济区1家、经济技术开发区1家,鹤壁市山城区1家,新乡市卫滨区1家,濮阳市工业园区1家。

工业粉尘无组织排放问题8个。其中,河北省廊坊市安次区1家、霸州市1家,保定市易县1家;山西省阳泉市城区2家、矿区1家;河南省开封市鼓楼区1家,焦作济源市1家。

建筑工地扬尘管理问题17个。其中,河北省石家庄市藁城区1家、灵寿县1家,保定市高阳县2家、涞水县1家,沧州市孟村回族自治县1家;山西省太原市尖草坪区1家、娄烦县1家、古交市1家、山西转型综合改革示范区1家;河南省郑州市二七区1家、航空港经济综合实验区1家,安阳市殷都区2家,鹤壁市浚县1家,新乡市原阳县1家,濮阳市范县1家。

物料堆场未落实扬尘治理措施问题17个。其中,河北省石家庄市赞皇县1家、井陘县1家,廊坊市安次区2家,保定市徐水区1家,承德市滦平县1家;山西省太原市阳曲县1家、清徐县1家,阳泉市盂县1家,长治市郊区1家、长治县1家;河南省郑州市航空港经济综合实验区4家,新乡辉县市1家,濮阳市工业园区1家。

排污口设置不规范问题5个。其中,天津市津南区1家(排气筒高度不足15米);河北省石家庄市元氏县3家(排气筒高度不足15米);河南省郑州市登封市1家(排气筒高度不足15米)废气排放口设置未达到环评要求。

发现“黑加油站”问题1个。督查组检查发现南和县有1家黑加油站,无任何手续,未安装油气回收装置。

其他涉气环境问题11个。督查组检查发现,北京市昌平区南庄营村、昌平区南庄路;河北省石家庄市无极县白三良皮毛货栈、新乐市邯鄹镇邯北路以东煜辉钢材南侧交汇处,廊坊市安次区东沽港镇,保定市望都县金牛镇丰台堡村、盐山县振岭大药房连锁有限公司存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。邯郸市峰峰矿区峰峰华明煤电业有限公司;河南省新乡市青县市齐力起重设备配件有限责任公司对周边居民造成环境影响。

9月21日,发现涉气环境问题118个

9月21日,200个督查组对京津冀及周边地区的236个县(市、区)进行督查、核查工作,发现涉气环境问题118个(其中1家企业有3台应淘汰燃煤锅炉)。

发现涉气“散乱污”企业5家。其中,天津市滨海新区1家;河北省廊坊市大城县1家,保定市白沟新城1家,邢台市威县1家;河南省新乡辉县市1家。

发现5台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省保定市国家高新技术产业开发区原亚华防水材料厂3台(1台0.5蒸吨、2台0.1蒸吨),沧州市东光县利农饲料有限公司1台(1蒸吨)、孟村回族自治县大成肉鸡养殖专业合作社1台(2蒸吨)。

工业企业未安装大气污染防治设施问题13个。其中,河北省石家庄市循环化工园区1家,保定涿州市1家,沧州市盐山县1家、任丘市1家,邢台市巨鹿县1家;山西省阳泉市城区1家,长治市高新技术产业开发区1家,晋城市城区1家;河南省郑州市中原区3家、巩义市1家,新乡市国家新乡经济技术开发区1家。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题10个。其中,河北省唐山市玉田县1家,邯郸市临漳县1家;山西省长治市壶关县2家、武乡县2家、长子县1家;河南省开封市鼓楼区1家、禹王台区1家,新乡市原阳县1家。

VOCs整治不到位问题18个。其中,天津市滨海新区1家;河北省石家庄市长安区1家、循环化工园区1家,廊坊市廊坊市区1家、霸州市1家,保定市白沟新城1家,沧州市新华区1家,邢台市经济开发区1家、临西县1家;山西省太原市小店区2家,长治市高新技术产业开发区1家;河南省郑州市中原区1家、新郑市1家,开封市鼓楼区2家,鹤壁市淇滨区1家,新乡市长垣县1家。

工业粉尘无组织排放问题3个。其中,北京市通州区1家、石景山区1家;河北省保定市竞秀区1家。

建筑工地扬尘管理问题16个。其中,天津市津南区1家;河北省唐山市开平区1家,邢台市邢台县1家、南和县1家,邯郸市经济技术开发区1家;山西省太原市万柏林区2家、尖草坪区1家、小店区1家、娄烦县1家,长治市沁源县1家;山东省德州市陵城区1家,菏泽市鄄城县1家;河南省鹤壁市淇滨区1家,新乡市国家新乡经济技术开发区1家、封丘县1家。

物料堆场未落实扬尘治理措施问题25个。其中,北京市延庆区1家、房山区1家;河北省石家庄市长安区1家、元氏县1家,保定市阜平县1家,承德市兴隆县1家,沧州市运河区1家、渤海新区1家、肃宁县1家,邢台市广宗县1家、任县1家;山西省太原市娄烦县1家、清徐县1家,阳泉市城区1家,长治市高新技术产业开发区1家;山东省滨州市无棣县1家,菏泽市曹县1家;河南省郑州巩义市2家、中牟县1家、航空港经济综合实验区1家,开封市杞县1家,新乡辉县市1家,焦作市修武县1家,濮阳市工业园区1家。

超标排污问题1个。督查组检查发现,河南省郑州市开封市开元再生资源回收有限公司王金钟砖厂存在超标排污问题。

露天矿山未落实防尘降尘措施1个。督查组检查发现,山西省太原市阳曲县国兴建材材有限公司存在露天矿山未落实防尘降尘措施问题。

排污口设置不规范问题7个。其中,天津市滨海新区1家(排气筒高度不足15米)、宁河区1家(排气筒高度不足15米);山西省阳泉市孟县1家(排气筒高度不足15米),长治潞城市2家(排气筒高度不足15米);河南省新乡市新乡县1家(排气筒高度不足15米),焦作市城乡一体化示范区1家(排气筒高度不足30米)废气排放口设置未达到环评要求。

发现“黑加油站”问题3个。其中,河北省邢台市任县1家、隆尧县1家;河南省郑州市航空港经济综合实验区1家,无任何手续,未安装油气回收装置。

其他涉气环境问题11个。督查组检查发现,河北省石家庄新乐市杜固镇659乡道东王庄园区、无极县无极镇西合流村,唐山市开平区开平镇北环道旁、开平区开平镇大夏庄子村;山西省太原市阳曲县泥屯镇泥屯村,晋城市泽州县大东沟镇贺坡村存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。北京市延庆区六顺蛋鸡专业合作社;山西省太原市小店区亲贤北街30号华联超市旁电力施工工地、山西转型综合改革示范区高新区江边坡炭烤吧;河南省安阳市北关区安阳县柏庄镇申三家庭农场,焦作市城乡一体化示范区江苏平光信谊(焦作)中药有限公司对周边居民造成环境影响。

9月20日,发现涉气环境问题92个

9月20日,200个督查组对京津冀及周边地区的223个县(市、区)进行督查、核查工作,发现涉气环境问题92个。

拒绝检查问题1个。督查组对河北省沧州市新华区富强油脂有限责任公司检查时,督查人员在表明身份后,该企业仍拒绝接受检查。

发现涉气“散乱污”企业1家。督查组检查发现,河南省郑州市中原区有1家“散乱污”企业未完成整改。

发现4台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省保定市涞水县新朗玛汽车部件制造有限公司1台(0.1蒸吨)、涿州市义和庄南荒村无名防水涂料小作坊1台(经营性炉灶),沧州市孟村回族自治县宋庄子乡王宅中心幼儿园左侧无名食品店1台(0.1蒸吨以下),邢台市邢台县南石门村立强馒头房1台(经营性炉灶)。

工业企业未安装大气污染防治设施问题15个。其中,河北省石家庄市高新技术产业开发区2家、长安区1家、灵寿县1家、新乐市1家,廊坊霸州市1家,保定市竞秀区1家、定兴县1家、曲阳县1家、高阳县1家,邢台市经济开发区1家,邯郸市临漳县1家;山西省长治市壶关县1家;河南省郑州新郑市1家,安阳市汤阴县1家。

工业企业不正常运行大气污染防治设施问题9个。其中,北京市经济技术开发区1家;天津市滨海新区1家;河北省沧州市运河区1家、新华区1家,衡水市故城县1家;山西省长治市长子县1家、武乡县1家;河南省郑州巩义市1家,新乡市新乡县1家。

VOCs整治不到位问题16个。其中,天津市滨海新区1家;河北省石家庄市栾城区1家,唐山市路南区1家、迁安市1家,廊坊市大城县1家,保定涿州市2家,承德市围场县1家,沧州市高新技术产业开发区1家;山西省阳泉市平定县1家,长治市城区2家、壶关县1家、潞城市1家;河南省郑州市金水区1家、新乡卫辉市1家。

工业粉尘无组织排放问题5个。其中,河北省唐山市曹妃甸区1家,保定市竞秀区1家,衡水市冀州区1家;河南省开封市通许县1家,安阳市滑县1家。

建筑工地扬尘管理问题15个。其中,北京市密云区1家;河北省石家庄市长安区2家、赵县1家,唐山市玉田县1家,邢台市经济开发区1家、广宗县1家,邯郸市经济技术开发区1家;山西省太原市小店区1家、阳曲县1家,阳泉市平定县1家,长治市城区1家;山东省菏泽市巨野县1家;河南省郑州市金水区1家,濮阳市工业园区1家。

物料堆场未落实扬尘治理措施问题15个。其中,北京市房山区1家;天津市津南区1家、滨海新区1家;河北省石家庄市长安区1家、灵寿县1家,保定市阜平县1家、曲阳县1家、白沟新城1家;山西省太原市阳曲县1家、娄烦县1家、古交市1家,阳泉市矿区1家;河南省开封市城乡一体化示范区1家,新乡辉县市1家,濮阳市濮阳县1家。

超标排污问题1个。督查组检查发现,河南省郑州市银岭建材有限公司存在超标排污问题。

排污口设置不规范问题1个。督查组检查发现,河南省郑州新密市白寨镇铁锤轿车维修门市部(排气筒高度不足15米)废气排放口设置未达到环评要求。

发现“黑加油站”问题3个。其中,河北省保定市曲阳县1家,定州市1家,沧州市东光县1家,无任何手续,未安装油气回收装置。

其他涉气环境问题6个。督查组检查发现,河北省秦皇岛市昌黎县新集镇三八人家子村存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。北京市房山区阿尔集团北海酒业有限公司、昌平区香如意粥铺;河北省唐山市曹妃甸区爱宠宠物用品店,廊坊市安次区鑫煜包装装潢有限公司;河南省郑州市航空港经济综合实验区八岗镇后吕村西头仓库对周边居民造成环境影响。

对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。

9月23日强化督查发现问题详见今日五版

本报记者牛秋鹏北京报道 9月20~21日,全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动第二轮督查工作持续开展。第三批次6个督查组在河南、江苏、浙江、安徽、湖北、湖南等6省,现场检查了193个饮用水水源地的452个环境问题整治情况。

湖南长沙等13地市已完成今年整治工作

9月21日,督查组现场检查了95个饮用水水源地的183个环境问题整治情况。从检查情况看,147个问题已整改完成并销号,完成比例为80%;其他36个问题正在整改过程中。

从第三批次督查情况看,有关各地认真开展饮用水水源地环境问题清理整治,按照“一个水源地、一套整治方案、一抓到底”的要求,推动问题整改取得积极成效。

截至目前,湖南长沙、岳阳、张家界、益阳、郴州、永州、怀化,安徽淮北、宿州,湖北襄阳、荆门,江苏徐州,河南濮阳等13地市已完成今年水源地环境问题整改工作,任务完成率为100%。

同时,湖北武汉、黄石、宜昌、孝感、荆州、黄冈,湖南株洲、衡阳、邵阳、常德、娄底,浙江温州、嘉兴、金华、丽水,河南郑州、新乡、漯河、信阳,江苏南京、盐城,安徽合肥等22地市任务完成比例达到80%以上,工作进度达到序时进度的要求。

对已完成整治任务的,生态环境部有关负责人表示,在充分肯定成绩的同时,进一步做好巩固提升,坚决防止问题反弹;对尚未完成整治任务的,将继续加大督办力度,督促地方党委政府落实饮用水水源地环境保护责任,强化“党政同责”和“一岗双责”,扎实推进整改工作。

河南开封等水源地环境问题整改尚需进一步发力

9月20日,6个督查组现场检查了98个饮用水水源地的269个环境问题整治情况。从检查情况看,182个问题已整改完成并销号,完成比例为68%;其他87个问题正在整改过程中。

近期,生态环境部就河南开封等水源地环境整治中存在的突出问题进行了公开通报,督促整改到位。开封市委市政府迅速组织研究,专题部署水源地环境整治工作。河南省环保厅派员赴现场督办,督促推动问题整改。据了解,相关问题整改工作正在开展。

9月20日,督查组在现场检查过程中,发现开封黄河黑岗口水源地还存在一些突出问题,需要切实解决。主要为该水源保护区内存在居民生活污水处理厂的排污口,污水处理厂的出水直接排入水源地。按照整改方案要求,要取缔水源保护区内的排污口,并将污水处理厂出水排放到水源地以外。截至督查组现场检查时,该排污口并未取缔。当地称污水处理厂出水水质自检合格,在填报月度进展情况中称已完成取缔工作。对此,督查组强调,《水污染防治法》明确规定“饮用水水源保护区内,禁止设置排污口。已设置的排污口,由县级以上地方人民政府责令限期拆除”。各地应依法依规推进水源地问题整改,确保饮用水水源地环境安全。

此外,督查组发现,河南省商丘市、江苏省连云港市等地方部分水源地环境问题整改工作滞后,一些问题仅制定了整治方案,尚未开展实质性整改工作(具体情况见下表)。

对未完成整治任务的问题,生态环境部将继续加大督办力度,督促地方党委政府落实水源地环境保护主体责任,切实解决水源地突出环境问题,有效保障水源地环境安全。



图为河南省开封市安河黑岗口水源保护区内的生活污水处理厂排放口。

9月20日整治进展相对滞后的问题清单

序号	省市	水源地名称	水源地级别	保护区类别	问题具体情况	督查情况
1	河南省开封市	黄河黑岗口水源地	地市级	二级	二级保护区内存在污水处理厂排污口,污水处理厂出水直接进入水源地。	现场检查时,排污口尚未依法取缔。当地称污水处理厂出水水质自检合格,但监测报告并无资质认证,水源地存在环境风险。
2	河南省开封市	黄河黑岗口水源地	地市级	一级	一级保护区未依法设立标识牌等。	尚未开始动工建设。
3	河南省商丘市	黄河饮用水水源地	地市级	一级	一级保护区内霍庄村、吴屯村、尚楼村、冉楼村、杨庄村存在生活面源污染问题。	已开展前期工作,尚未有实质性进展。
4	江苏省连云港市	徐圩新区善后河水源地	县级	一级、二级	水源保护区存在道路交通穿越问题,未落实环境应急防护措施。	已制定整治方案并开展前期工作,尚未开始动工建设。
5	江苏省连云港市	徐圩新区善后河水源地	县级	一级	一级保护区内圩丰镇周庄村存在生活面源污染问题。	已制定整治方案并开展前期工作,尚未开始动工建设。

十三地市已完成整治工作,部分地市尚未开展实质性整改