

HX7120 热电偶温度计自动检定装置

标准配置:

型号	名称	规格	数量	单位	备注
HX7101	电源线	1.5m	1	条	
	保险管	16A	1	个	
	通讯线	6m 的 RS232 串口线	1	条	
	加热线		1	套	
	测试线	两端直插	1	对	
	SR93 说明书				
HX7104	通讯线	6m 的 RS232 串口线	1	条	
	测试线	两端直插	1	对	
	电源线	1.5m	1	条	
	热电偶连接线	5m 或 6m 或 8m	1	套	热电偶检定用
冷端补偿电阻	Pt100		1	个	热电偶检定用
数字多用表	KEITHLEY2000		1	台	
	通讯线	6m 的 RS232 串口线	1	条	
	电源线	1.5m	1	条	
附件	高温棉		1	包	高温炉用
	镍铬-镍丝		5	米	高温炉用
	石英管	外径 $\Phi 7$;长 500mm; 壁厚 1mm;一端开口	2	支	高温炉用
	HX7100 软件说明书		1	份	
	HX7100 硬件说明书		1	份	
	HX7100 系统软件	光盘(含数据库软件)	1	张	
	测试报告		1	份	
	保修卡		1	份	
	合格证		1	份	