

# 2018年第一季度污染源监管双随机抽查相关情况

填报单位：烟台市环境监察支队

填报日期：2018年04月03日

序号	企业 固定编码	企业名称	所在县 (市 区)	生产 状态	污染治 理设施 建设情 况	污染治 理设施 运行情 况	排污口 规范化 整治情 况	污染物 排放达 标情况	检查 时间	检查人	抽查发现的问题	处理处罚 情况	备注
1	14370687-775 27622-1	烟台协力海洋生物 制品有限公司	烟台市	正常 生产	正常运 行	正常运 行	否	正常排 放	2018-0 3-27	曹璐，葛 丙湖	<p>2018年3月27日烟台市环境监察支队执法人员对烟台协力海洋生物制品有限公司进行随机抽查。</p> <p>一、基本情况 该企业于2006年建成投产，主要产品卡拉胶、琼脂，2017年卡拉胶年产120吨，琼脂240吨，主要原料：麒麟菜、龙须菜，主要辅材料：氢氧化钠、助滤剂。褐藻胶生产车间于2017年10月停产，营业执照已消除褐藻酸钠、藻酸丙二醇酯产品。</p> <p>二、建设项目情况 1、《独资经营烟台协力海洋生物制品有限公司》环境影响评价审批表于2005年5月由海阳市环保局审批，其中《琼脂及卡拉胶生产车间》于2006年6月由海阳市环保局验收。 2、《烟台协力海洋生物制品有限公司项目》环境影响评价报告表于2009年4月由海阳市环保局审批，2012年8月由海阳市环保局验收。</p> <p>三、污染物排放及污染防治设施情况 1、废水：主要为PH、COD、氨氮、氯离子等，采用生化法（曝气、沉淀）</p>	<p>1、尽快对废助滤剂、污泥等固废按照规定进行委托处置。</p> <p>2、对废气排放口添加标识牌。</p> <p>3、针对锅炉废气、臭气废气、废水制定自行监测计划，定期进行检测。</p> <p>以上整改情况由海阳市环保局负责监督落实。</p>	

										<p>进行处理，处理后废水排入海阳行村康达水务有限公司。</p> <p>2、废气：主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，现有一台 6t/h 燃气锅炉，经 15m 排气筒排放；污水处理站原水池臭气，经活性炭吸附后经 15m 排气筒排放。</p> <p>3、固废：污泥、废助滤剂。</p> <p>四、现场检查情况</p> <p>1、检查时企业杀菌、烘干等工序正在生产，其他生产工序及燃气锅炉未运行。</p> <p>2、污水处理站曝气池运行，处理后废水少量排放，该企业对废水进行自行监测。</p> <p>3、臭气收集处理设施运行。</p> <p>4、碱液罐已设置围堰。</p> <p>5、废水中含有的废助滤剂现存于前期沉淀池，污泥存于污水处理站沉淀池，暂未处置。</p> <p>6、废气排放口未设置标识牌。</p> <p>7、未对废气进行自行监测。</p>		
2	14370687-913 706876708422 66D	山东宝坤源生物科技有限公司	烟台市	正常生产	/	/	/	2018-03-28	曹璐，葛丙湖	<p>2018年3月27日，烟台市环境监察支队执法人员对山东宝坤源生物科技有限公司进行随机抽查。</p> <p>一、基本情况</p> <p>该企业于 2011 年 9 月建成投产，主要负责处置北控水务及康达水务污水处理厂产生的污泥，主要原料：麸子皮、花生壳粉、米糠粉等，主要产品为有机肥料，2017 年年产 2000 吨，生产工艺：80%水分污泥--与物料混</p>	/	

											<p>合--60%水分污泥--堆肥发酵--均质--包装。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>该企业《城镇污水处理厂污泥处置项目》环境影响报告表于 2010 年 9 月 19 日由海阳市环保局审批,由海阳市环保局 2011 年 9 月 24 日验收。</p> <p>三、现场检查情况</p> <p>1、检查时企业正在生产,正在进行堆肥,其他生产线未运行。</p> <p>2、建有较为封闭的生产车间,所有生产工序均在车间中进行。</p>	
3	11370687-789 28536-4	海阳比艾奇电子有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-03-27	曹璐,葛丙湖	<p>2018 年 3 月 27 日,烟台市环境监察支队对海阳比艾奇电子有限公司进行随机抽查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1. 该公司为韩国独资企业,于 2008 年 1 月建成投产,主要产品为柔性线路板,产能规模 60 万 m<sup>2</sup>,2017 年产量 42 万 m<sup>2</sup>,原副材料铜箔、聚乙烯制保护膜、聚酰胺制强化片、自粘塑料片、干膜、油墨、98%硫酸、盐酸、双氧水、氢氧化钠、硝酸、氰化金钾;</p> <p>2. 生产工艺:原材料--裁剪--钻孔--镀铜--曝光--显影--蚀刻--剥离--加接--热压合--镀金--印刷--后加工--自动补强板--检测线路--冲压--最终检查--包装。</p> <p>二、环评审批、验收情况</p> <p>1. 《多层线路板和柔性线路板生产项目》于 2007 年 7 月由烟台市环保局审批,2012 年 5 月由烟台市环保局</p>	<p>1. 尽快完成对酸液罐区围堰的整改工作。</p> <p>2. 规范管理,确保污染物达标排放。</p>

											<p>验收（烟环验[2012]9号）；</p> <p>2. 扩建项目《车间加层项目》主要增加办公室和仓库，于2011年11月由烟台市环保局审批（烟环报告表[2011]204号），2012年5月由烟台市环保局验收（烟环验[2012]9号）。</p> <p>三、主要污染物及处理工艺</p> <p>1. 废水：主要污染物为铜、镍、总氮、氰化物、PH。废水主要来自于清洗工序，进入污水处理站处理后入城镇管网，最终排入海阳污水处理厂，污水处理站设计能力980m<sup>3</sup>/d。污水处理工艺如下：</p> <p>废水--原水槽--加重金属捕捉剂、氢氧化钙、消石灰、絮凝剂--沉淀池--水进入PH调节池（污泥压滤）--经石英砂、活性炭--排放</p> <p>酸性水--酸性槽--加氢氧化钙中和--原水槽--加重金属捕捉剂、氢氧化钙、消石灰、絮凝剂--沉淀池--水进入PH调节池（污泥压滤）--经石英砂、活性炭--排放</p> <p>碱性水--碱性槽--加硫酸中和--原水槽--加重金属捕捉剂、氢氧化钙、消石灰、絮凝剂--沉淀池--水进入PH调节池（污泥压滤）--经石英砂、活性炭--排放</p> <p>2. 废气：主要来自清洗、蚀刻、镀铜、镀金等工序产生的盐酸雾、硫酸雾，配备废气净化旋流塔四套（碱液喷淋），处理后经15m烟囱排放；</p> <p>3. 危废：主要包括剥离废物（0.3</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

										<p>吨/天)、表面处理污泥(约 3 吨/天)、废活性炭、废硝酸(约 2 吨/天)、含镍废水(约 2 吨/天)、蚀刻液(废盐酸)(约 2 吨/天)、含铜软性线路板、废油墨盒等。与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订危废转移合同,有效期至 2018 年 12 月 31 日,离子交换树脂和含金滤芯与苏州同和资源综合利用有限公司签订危废转移合同;</p> <p>4. 噪声:噪声主要由冲击机和风机产生,采用低噪音设备,且主要安装在车间内。</p> <p>四、现场检查情况</p> <p>1. 企业正在生产。</p> <p>2. 污水处理设施正在运行,有污水处理加药记录,委托烟台清洁能源每月对外排废水监测一次,自动在线监控数据:镍 0.028 mg/L,流量 135 m<sup>3</sup>/h,查看 2018 年 3 月检测报告,PH7.44,总磷 0.73 mg/L,其他未检出。</p> <p>3. 车间废气处理设施正在运行,委托烟台清洁能源每季度对车间排放废气监测一次,ET 排气筒(5#)盐酸雾浓度为 7.4 mg/m<sup>3</sup>,其他排气筒未检出。</p> <p>4. 危险废物暂存场所建设规范,有危废管理台账和管理计划,转移联单齐全;</p> <p>5. 危化品库建设规范,有出入库管理台账;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

											<p>6. 查看危废转移联单，该企业于 8 月 25 日、26 日向山东中再生环境服务有限公司转移表面处理污泥 87.26 吨，签有危废委托处置合同，并向烟台市环保局提交跨市转移计划；其他时间按照计划向鑫广绿环转移表面处理污泥。</p> <p>7. 该企业酸液罐区有一部分储罐位于围堰外侧，现场采取临时围堰措施，据现场负责人介绍已列入整改计划。</p>		
4	24370682-370 682196502130 215	莱阳山水食品有限公司	烟台市	停产					2018-03-27	迟 玉东，刘新民	<p>企业未制定突发环境事件应急预案。</p>	<p>要求：</p> <p>1、尽快制定突发环境事件应急预案并在当地环保备案；</p> <p>2、企业恢复生产前，需向当地环保部门报告，经当地环保部门同意后，方可恢复正常生产。企业以上问题整改，由莱阳市环保局负责监督落</p>	

												实并依法处理。
5	24370682-169 79947-9	莱阳市康德化工有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	否	正常排放	2018-03-07	迟玉东, 刘新民	<p>1、硫酸分装工序未配套建设废气治理设施, 液体分装工序未建有废气治理设施;</p> <p>2、工业硫酸储罐区未建设围堰; 工业盐酸部分储罐区未建设围堰, 跑冒滴漏现象严重, 引流渠未做防渗;</p> <p>3、厂区露天堆放大量危险化学品成品及包装桶, 未采取三防措施;</p> <p>4、厂区西、南侧小棚内堆放有大量的三氧化铬、锌粉等化工原料包装物, 未采取三防措施, 与普通固废混存;</p> <p>5、该单位未将废活性炭纳入危废管理, 危险废物暂存场所建设不规范, 且现有库容不能满足环境管理需要;</p> <p>6、厂区雨污分流不彻底, 事故应急水池未做防渗;</p> <p>7、该单位涉嫌非法处置危险废物;</p> <p>8、企业未制定自行监测计划。</p>	针对企业存在的问题及违法行为, 交由莱阳市环保局依法进行处理。
6	24370682-750 86521-4	烟台雪海食品有限公司	烟台市	正常生产			否	正常排放	2018-03-27	迟玉东, 刘新民	<p>1、企业未在废水总排放口设置标示牌;</p> <p>2、厂区未雨污分流, 雨水和污水共同进入污水城镇管网;</p> <p>3、企业未制定自行监测计划;</p> <p>4、对废矿物油未建立出入库台账。</p>	<p>要求:</p> <p>1、在废水总排放口设置标示牌, 限于2018年4月3日前完成;</p> <p>2、实现厂区雨污分</p>

												<p>流，限于2018年6月30日前完成；</p> <p>3、制定自行监测计划，定期委托第三方对各类污染物进行监测；</p> <p>4、加强废矿物油管理，建立出入库台账；</p> <p>5、尽快完成《烟台雪海食品有限公司扩建FD车间项目》环保竣工验收。企业以上问题整改，由莱阳市环保局负责监督落实并依法处理。</p>
7	24370682-169 78822-7	莱阳市第四水泥厂 有限责任公司	烟台市	季节性 停产	正常运 行	正常运 行			2018-0 3-07	迟 玉 东，刘 新民	未按照环评批复要求建设污水处理 站；	要求： 1、对化验 室废水进





												实。
8	24370682-913 706826806549 63N	莱阳知信食品有限公司	烟台市	季节性停 产	正常运 行	正常运 行	否		2018-0 3-07	迟 玉 东, 刘 新民	1、废水排放口未设置规范的标识牌; 2、未制定自行监测计划;	要求: 1、在废水 排放口处 设置规范 的标识牌; 2、制定自 行监测计 划,定期委 托第三方 对废水、废 气、噪声进 行监测; 3、加强污 水处理站 运行管理, 保证污染 物达标排 放; 企业以上 问题的整 改,由莱阳 市环保局 负责监督 落实。
9	24370611-133 70611-769704 00-7	佛吉亚排气控制技术(烟台)有限公司	烟台市	正常生 产	/	/		/	2018-0 3-14	戴 蕾, 王上上	无。	无。
10	24370611-787 15784-4	烟台中达翔宝汽车销售服务有限公司	烟台市	正常生 产	正常运 行	正常运 行		/	2018-0 3-13	戴 蕾, 王上上	1、喷漆车间未按要求安装活性炭吸 附装置。	1、按要求 安装活性 炭吸附装

											<p>2、废气排放口无标识。</p> <p>3、含少量废油的收集桶露天存放在危废暂存场所外。</p>	<p>置，于2018年3月20日前完成整改。</p> <p>2、立即规范废气排放口标识。</p> <p>3、规范危废管理，将危废放入暂存场所。</p> <p>4、按要求进行废气、废水自行监测。</p> <p>以上问题由福山区环保局监督落实。</p>
11	24370611-133 70611-613430 98-6	烟台通岳汽车零部件有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行			2018-03-27	戴蕾，王上上	<p>1、危废暂存场所存储量已达到上限；</p> <p>2、未制定废气、废水自主监测计划，2017年第一、第三、第四季度分别开展了自行监测，2018年尚未开展；</p> <p>3、废气处理设施未按照环评要求经过活性炭吸附，用过滤棉替代；据现场负责人介绍，废过滤棉与废漆渣一起交由鑫广绿环处置；</p> <p>4、废气处理系统日常记录表显示，存在个别天数废气处理设施未运行现象，现场负责人称属于设备维修，但未报告环保部门。</p>	<p>1、制定废气、废水自主监测计划，按照要求开展监测，保证污染物达标排放；</p> <p>2、严格按照环评要求，对废气进行活性</p>

												炭吸附处置;将废活性炭和废活性棉纳入危废管理; 3、尽快处置危废库中暂存危废; 4、废气治理设施停用需向环保部门报备。 以上问题由福山区环保局负责监督落实。
12	24370611-726 20054-6	烟台市福山区立奇泡沫包装有限公司	烟台市	正常生产	/	/		/	2018-03-13	戴蕾,王上上	无	无
13	24370611-493 50238-2	烟台市特种设备检验研究院	烟台市	正常生产	/	/		/	2018-03-13	戴蕾,王上上	危废暂存场所不规范。福山区环保局已提出整改要求,企业已签订整改合同。	无
14	24370611-071 30771-2	烟台华中汽车配件有限公司	烟台市	正常生产	/	/		/	2018-03-27	戴蕾,王上上	1、危险废物(废切削液、废油、废清洗液)与鑫广绿环签订处置合同,2017年至今未处置;危废出入库台账不规范,未能提供清洗废水产生量,	规范危险废物管理台账;分类贮存;将沾

											危废库中两种危险废物未分类贮存；含切削液铝屑经脱离机脱离后外售，沾染废切削液废料未纳入危废管理；	染废切削液废料纳入危废管理；尽快处置危废库中暂存危废。以上问题由福山区环保局负责监督落实。
15	24370611-143 70611-675540 10-1	烟台环球机床装备股份有限公司	烟台市	正常生产	/	/	/	2018-03-14	戴蕾，王上上	1、喷漆工艺废气未按照环评要求安装活性炭进行吸附。 2、危废暂存场所未采取防渗措施。	喷漆工序未达到环保要求前，不得投入使用。以上问题由福山区环保局进一步调查处理。	
16	24370613-768 70891-1	烟台市鲁兴水产有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	否	正常排放	2018-03-23	顾延宁，刘小宁	1. 因生产规模扩大，该公司年产500吨水产品深加工生产项目于2015年8月14日由莱山区环保局审批(烟莱环报告表[2015]59号)，未验收。 2. 该公司传达室使用燃煤炉供暖，厂区内存有燃煤用于供暖。 3. 该公司雨污分流不彻底，部分污水管道通往排污管道。 4. 该公司无自主监测计划。 5. 污水排放口未设置标识牌。	以上问题由莱山区环保局负责监督整改落实、查处。

											<p>6. 固体废物堆存于厂区。</p> <p>7. 该公司正在制定环保应急预案，未备案。</p> <p>8. 该公司擅自配有一套纯水生产设备，未审批备案。采用石英砂过滤-活性棉过滤-红外线杀毒方法制备纯水。</p> <p>(以下空白)</p>		
17	24370691-05090337-1	烟台航健特钢精整设备有限公司	烟台市	正常生产					2018-03-26	李开，西曲宜	<p>2018年3月26日，支队执法人员根据“双随机抽查”安排对烟台航健特钢精整设备有限公司进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>烟台航健特钢精整设备有限公司2014年建成投产，年加工无心车床、两辊矫直机等各种精整设备150套。废气主要为焊接烟尘，废水主要为生活污水，噪声为设备噪声。固废主要包括下角料及废机油。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>1. 烟台航健特钢精整设备有限公司机械制造（一期）项目2013年5月16日由高新区建设环保局批复（烟高报告表审[2013]020号），2015年9月6日由高新区建设环保局验收（烟高建环验[2015]09号）。</p> <p>2. 喷漆工序未批先建，2017年由高新区建设环保局处罚。</p> <p>三、现场检查</p> <p>1. 企业正在生产，现场未进行喷漆作业。</p> <p>2. 危废暂存场所无围堰。</p> <p>3. 危险废物出入库台账未记录。</p>	<p>1. 未经环保部门审批不得进行喷漆作业。</p> <p>2. 按照相关法律法规要求全面规范危废管理。以上问题由高新区环保部门负责跟踪落实。</p>	

											4. 据企业负责人介绍，正在办理喷漆工序环保审批手续。		
18	14370691-724 96158-7	烟台长虹化工有限责任公司	烟台市	停产						2018-03-26	李西开，曲宜	2018年3月26日，支队执法人员根据双随机抽查安排对烟台长虹化工有限公司进行现场检查。 1、经现场检查，该企业涂料车间未生产，树脂车间已长期停产，锅炉已停用。 2、危险暂存场所未建成。	按规定建设危废暂存场所。
19	12370692-734 69853-2	烟台西部热电有限公司（西部厂区）	烟台市	正常生产	完成建设	正在运行		正常排放		2018-03-21	李晓丽，王军建	2018年3月21日对该企业西部厂区进行2018年第一季度随机抽查。 一、企业基本情况 该企业于2004年建成投产，现有3台75t/h锅炉和2台130t/h锅炉，12MW汽轮机组，主要供电、供热（开发区中部）。一期建成2台75t/h锅炉，二期2台热水锅炉已拆除，三期1台75t/h锅炉，四期1台130t/h锅炉，五期1台130t/h锅炉。 二、建设项目情况 《超低排放改造项目》于2016年9月由开发区环保局审批，于2017年12月自行验收。 三、污染物排放情况 1、废气：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。经氧化镁脱硫、低氮燃烧+SNCR脱销、布袋除尘后由2个120m烟囱高空排放。 2、废水：全部回用，不外排。 3、固废：粉煤灰、炉渣、脱硫滤料，综合利用。 4、危废：废矿物油，与烟台龙门润	1、对DCS系统部分数据显示不全进行整改。 2、尽快对危险废物进行转移。

											<p>滑油科技有限公司签订危废处置合同。</p> <p>四、现场检查情况</p> <p>1、现场运行 2、4、5 号炉，其中 4、5 号炉主要用于供热。</p> <p>2、粉煤灰存于灰仓，炉渣存于封闭渣库，煤存于煤棚。</p> <p>3、危险废物最后转运时间为 2016 年 8 月，据企业现场负责人介绍，已向烟台市环保局提请危废转移计划。</p> <p>4、已制定自行监测计划，每月监测 1 次，现场查看 2018 年监测报告，均达标。</p> <p>5、DCS 系统部分数据不全。</p>	
20	14370681-772 09924—x	龙口市通力汽车配件有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行			2018-03-07	刘君，姜波	<p>2018 年 3 月 7 日 10 时烟台市环境监察支队、招远市环境监察支队执法人员对龙口通力汽车配件有限公司开展随机抽检查和专项检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>该公司于 1995 年建厂，1996 年正式投产。主要产品是汽车配件，年产量冲压类产品 2400t/a，塑料类 120t/a，发动机缸套 150t/a，机加工类 90t/a，升降器 18t/a，目前是满负荷运行。主要工艺是机加工、冲压、表面处理、注塑。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>该公司汽车零部件生产加工项目环评报告表于 2006 年 7 月 10 日由烟台市环保局审批，2009 年 6 月 8 日烟台市环保局验收。现状评估是 2017 年制作，目前审批材料已提交龙口市环</p>	<p>1、立即健全污水处理站设施运行记录，完善危废暂存间、废气、废水标识、建立暂存间出入库记录。</p> <p>2、实现厂区内雨污分流，生活污水全部进入污水处理站进行处理，限期 3 月 22</p>



										<p>保局。</p> <p>三、现场检查情况</p> <p>执法人员对电泳车间、冲压车间、缸套车间（电镀车间）、注塑车间、机加工车间、综合污水处理站、电镀污水处理站、综合污水处理站在线监测、危废库进行了现场。</p> <p>1、废水。废水主要有电泳废水、地面清洗废水（除电镀车间）、制备纯水产生的废水、生活废水部分进入综合污水处理站处理后，大部分回用，少部分直排；电镀废水、电镀车间清洗废水进入电镀污水处理站处理后，循环利用；部分生活废水直排。综合污水处理站在线监测设施已安装，未验收。废水主要污染物是 COD、氨氮、六价铬。企业 2017 年与山东致合必拓环境检测有限公司签订废水监测合同，每年监测两次，2017 年分别于 5 月、10 月开展监测，2018 年还未开展监测。</p> <p>2、废气。废主要污染物是酸雾、VOC、颗粒物。颗粒物主要是抛丸环节产生，用布袋除尘器进行处理；酸雾是酸洗、镀铬车间产生的，由碱性喷淋中和处理；VOC 是注塑车间、电泳车间产生，用 UV 光解处理。布袋除尘半年更换一次。企业 2017 年与山东致合必拓环境检测有限公司签订废气监测合同，每年监测两次，2017 年分别于 5 月、10 月开展监测，2018 年还未开展监测。</p>	<p>日前完成整改。</p> <p>3、对厂区内进行全面排查，杜绝跑冒滴漏现象发生，限期 3 月 14 日前完成整改。</p> <p>4、立即对电泳车间烘炉通道口产生的废油漆进行有效收集，纳入危废管理。</p> <p>5、要求企业加强日常管理，以上整改要求由龙口市环保局督促落实。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>3、危废。危废主要是含铬污泥（2017年产生量约 100kg）、表面处理废物（2017年产生量约 500kg）、废矿物油（2017年产生量约 100kg）。含铬污泥是与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订处置合同，最近一次于2017年1月转移 316kg（有转移联单），现在库存量 94kg；废矿物油与烟台立衡环保科技有限公司签订处置合同，2017年列入危废管理，2018年尚未转移，现库存量 100kg；废表面处理废物与山东中再生环境服务有限公司签订处置合同，2017年列入危废管理，2018年尚未转移，现库存量 476kg。危废管理计划于2018年1月报龙口环保局备案。</p> <p>4、应急预案。突发环境应急预案 2017年1月报报龙口市环保局备案。</p> <p>四、存在的问题</p> <p>1、污水处理站设施运行记录相关数据不实。</p> <p>2、废水、废气排放口均无排放口标识，危废暂存间标识不全，危废暂存场所无危废出入库台账。</p> <p>3、厂区内雨污分流不彻底，生活废水部分未进入污水处理站进行处理。</p> <p>4、注塑车间部分设备油污存在跑冒滴漏现象。</p> <p>5、电泳车间烘炉通道口产生的废油漆未进行有效收集，未纳入危废管理。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21	14370681-169 43556-0	龙口佳源颜料有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	正常排放	2018-03-27	刘君, 姜波	<p>2018年3月27日, 烟台市环境监察支队执法人员对位于龙口市诸由观镇冶基村东的龙口佳源颜料有限公司进行2018年度1季度随机抽查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1、企业于1991年建厂投产, 主要原料是2B酸钠、2,3酸、氯化钙、乙酰乙酰苯胺, 产品为红、黄颜料等, 设计年产量1500吨, 实际年产约650吨。</p> <p>2、生产工艺: 合成-烘干-粉碎-检验-包装。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>龙口佳源颜料有限公司《建设项目环境影响报告表》于2005年6月29日由烟台市环保局出具审批意见, 2007年6月18日由烟台市环保局出具验收意见。</p> <p>三、污染物排放及污染防治设施情况</p> <p>1、废水: 主要为生产过程中冲洗废水、生产压滤废水、降雨初期十五分钟收集的雨水, 废水经污水处理设施处理后少部分回用到冲洗地面, 大部分处理完的废水市政管网。污水处理工艺为物理+电化学+生化处理, 废水进入收集池, 经微电解池-絮凝池-PH调节池-兼氧好氧池-二沉池-污泥脱水, 已安装废水在线系统。</p> <p>2、危废: 染料污泥、废弃包装物, 与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订危险废物委托处置合同, 期限:2017.4.18-2018.4.18。</p>	<p>2018年3月27日, 烟台市环境监察支队执法人员对位于龙口市诸由观镇冶基村东的龙口佳源颜料有限公司进行2018年度1季度随机抽查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1、企业于1991年建厂投产, 主要原料是2B酸钠、2,3酸、氯化钙、乙酰乙酰苯胺, 产品为红、黄颜料等, 设计年产量1500吨, 实际年产约650吨。</p>
----	-------------------------	------------	-----	------	------	------	------	------------	--------	---	---

											<p>3、废气：主要为2台2吨燃气锅炉。</p> <p>四、现场检查情况 检查时，该企业正在生产，现场2台2吨燃气锅炉正在运行，污水间歇性外排，检查时无外排。</p> <p>五、存在问题： 1、未按标准建设危废暂存场所。 2、企业于2017年12月3日进行危废转移（染料污泥7.2吨、废弃包装物1.92吨），检查当日，危废暂存场所内没有任何危险废物。</p>	<p>2、生产工艺：合成-烘干-粉碎-检验-包装。</p> <p>二、建设项目情况 龙口佳源颜料有限公司《建设项目环境影响报告表》于2005年6月29日由烟台市环保局出具审批意见，2007年6月18日由烟台市环保局出具验收意见。</p> <p>三、污染物排放及污染防治设施情况 1、废水： 主要为生产过程中冲洗废水、生产压滤</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--





												月 3 日进行危废转移(染料污泥 7.2 吨、废弃包装物 1.92 吨), 检查当日, 危废暂存场所内没有任何危险废物。
22	24370681-913 706816693349 93P	龙口市冰洋汽车配件有限公司	烟台市	停产					2018-0 3-07	刘君, 姜波	<p>2018 年 3 月 7 日 14 时 50 分烟台市环境监察支队、招远市环境监察支队执法人员对龙口市冰洋汽车配件有限公司开展随机抽检查和专项检查。</p> <p>一、企业基本情况 该企业建于 2008 年, 2008 年 6 月 30 日投产, 主要生产刹车盘, 年产量 6000 吨左右。主要生产设备中频电炉(一用一备)、2 台抛丸机、2 台制芯机。</p> <p>二、建设项目情况 该企业于 2007 年 10 月 23 日经龙口市环保局审批建设项目环境影响登记表。2017 年编制现状评估报告, 现已报龙口市环保局, 已通过专家评审。</p> <p>三、现场检查情况 该企业目前处于开工前检修状态, 未生产。执法人员对制芯车间、铸造车间进行了现场检查。主要污染物是抛</p>	<p>1、企业开工前拆除备用的铝壳电炉, 将厂西浇铸区域粉尘收集管道与主管道连接,</p> <p>2、立即完善废气排放口标识。以上整改要求由龙口市环保局监督落实。</p>

										<p>丸机、电筛设备产生的粉尘，制芯、电炉和浇铸工序产生的 VOC 气体。</p> <p>1、废气。铸造车间产生的粉尘、VOC 气体通过布袋除尘、UV 光解处理装置进行处理后排放。制芯车间产生的 VOC 气体通过 UV 光解处理装置进行处理后排放。</p> <p>2、废水无。</p> <p>3、危废无。</p> <p>四、检查发现的问题</p> <p>1、一台铝壳电炉未按规定进行拆除，作为备用电炉。</p> <p>2、厂西浇铸区域粉尘收集管道未与主管道连接，不能收集处理所产生的废气。</p> <p>3、废气排放口无标识。</p>		
23	24370681-681 71046-1	龙口市玉龙锻压机械有限公司	烟台市	停产					2018-03-07	刘君，姜波	<p>2018年3月7日15时55分烟台市环境监察支队、招远市环境监察支队执法人员对龙口市玉龙锻压机械有限公司开展随机抽检查和专项检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>该企业建于2008年，2008年10月建成投产，主要生产铸钢件，年产量6000吨左右。主要生产设备有1台中频电炉、1台抛丸机、1台设芯机。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>该企业于2008年10月经龙口市环保局审批建设项目环境影响审批表。2017年编制现状评估报告，已通过专家评审并报龙口市环保局。</p> <p>三、现场检查情况</p>	<p>1、开工前完善铸造车间废气处理设施。</p> <p>2、立即对原机加工车间废旧设备拆除过程中撒漏地面的废机油进行收集，并按危废要求进行处理。</p>



											<p>该企业目前处于停产状态。执法人员对制芯车间、铸造车间、安装车间、危废库进行了现场检查。主要污染物是抛丸机、落砂、混砂工序产生的粉尘；制芯、电炉和浇铸工序产生的 VOC 气体。</p> <p>1、废气。铸造车间产生的粉尘、VOC 气体通过活性炭吸附(2017 年 9 月新装)、布袋除尘装置处理后排放。制芯车间产生的 VOC 气体通过 UV 光解处理装置进行处理后排放。</p> <p>2、废水无。</p> <p>3、危废。据负责人介绍，废活性炭还未产生，现场未提供废活性炭处置合同；废机油于 2017 年 11 月与烟台立衡环保科技有限公司签订危废处置合同，据负责人介绍，目前尚未产生废机油。企业未提供危废转移计划。</p> <p>四、现场检查存在的问题</p> <p>1、现场检查铸造车间废气处置工艺是活性炭吸附、布袋除尘装置处理后排放与现状评估报告中的布袋除尘、UV 光解处理装置进行处理后排放的要求不符。</p> <p>2、原机加工车间废旧设备拆除过程中地面撒漏废机油。</p> <p>3、废气排放口未设置标识。</p>	<p>3、完善废气排放口标识。</p> <p>以上问题由龙口市环保局督促落实。</p>
24	24370681-169 42158-6	威龙葡萄酒股份有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-03-27	刘君,姜波	2018 年 3 月 27 日,烟台市环境监察支队执法人员对位于龙口市芦	要求:立即完善

										<p>头镇后栾村北的威龙葡萄酒股份有限公司进行 2018 年度 1 季度随机抽查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1、企业于 2009 年 5 月建厂投产，主要原料是葡萄汁，产品为瓶装葡萄酒，年产约 20000 吨。</p> <p>2、生产工艺：葡萄汁-储存-过滤-勾兑-冷冻-除菌-洗瓶-蒸汽杀菌-灌装-包装-装箱。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>&lt;威龙葡萄酒股份有限公司 60000t/优质葡萄酒生产&gt;项目于 2011 年 12 月 8 日由烟台市环保局出具审批意见,并于 2011 年 12 月 13 日由龙口市环保局出具验收意见。</p> <p>三、污染物排放及污染防治设施情况</p> <p>1、废水：主要为生产过程中设备冲洗、储罐刷洗、地板清洗产生的废水，生产废水经过污水处理设施处理后外排入泳汶河管网后排海，污水处理工艺采用生物接触氧化处理工艺，综合废水进入集水池，经调节池-瀑气池-污泥脱水，已安装废水在线系统。</p> <p>2、危废：主要废机油 (HW08,900-249-08)，废油墨桶 (HW49,900-041-49)，与蓬莱海润化学固废处理有限公司签订危险废物委托处置合同，期限:2018.1.1-2018.12.31。</p> <p>3、废气：主要为燃气锅炉（1 台 2 吨、1 台 4 吨）排放废气。</p>	<p>污水处理设施运行记录。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------

											<p>四、现场检查情况</p> <p>检查时，该企业正在生产，现场 4 吨燃气锅炉正在运行，2 吨燃气锅炉备用，污水间歇性外排，检查时无外排。</p> <p>五、存在问题：</p> <p>污水处理设施运行记录不完善。</p>	
25	14370681-913 706816894852 709	山东新宇环保技术 工程有限公司	烟台市	停产					2018-0 3-08	刘君， 姜波	<p>2018 年 3 月 8 日 11 时烟台市环境监察支队、招远市环境监察支队执法人员对山东新宇环保技术工程有限公司开展随机抽查、专项检查。</p> <p>一、基本情况</p> <p>该公司建于 2009 年，2009 年 8 月取得省环保厅颁发的危险废物经营许可证。主要经营范围是含油污水、钻井泥浆岩屑、废乳化液、废油桶、废抹布。主要设备是焚烧炉、危险废物贮存库、含油废水贮存池等。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>该公司 3 万吨/年危险废物处置项目变更报告于 2014 年编制，于 2015 年 2 月由烟台市环保局批复，2015 年 11 月由烟台市环保局验收。</p> <p>三、现场检查情况</p> <p>检查当天，企业停产。据企业负责人介绍，该企业因设备陈旧淘汰，于 2017 年 3 月停产至今。执法人员对该单位危废库、焚烧车间、含油污水沉淀池、事故应急水池进行了检查。</p> <p>1、废气。废气包括焚烧炉排放的废气（烟尘、酸性气体、金属化合物和其他有机化合物），采用烟气急冷塔、</p>	<p>1、立即完善废气排放口标识。</p> <p>2、恢复生产后，按规定开展污染物自行监测。</p> <p>以上问题由龙口市环保局监督落实。</p>

											<p>水膜脱硫、活性炭吸附、旋风除尘装置进行处理后排放；破乳预处理装置排放废气（VOC），经活性炭吸附后排放；无组织排放废气主要为污水处理设施、原料贮存场、焚烧车间产生的恶臭及粉尘（氨气、硫化氢、HCL、非甲烷总烃、颗粒物等），沉淀池采取封闭措施，经活性炭吸附后排放，焚烧炉、尾气净化系统及烟道负压不外逸。2017年制定自行监测计划，委托青岛京诚检测科技有限公司分别于1月、8月、12月对废气进行监测。</p> <p>2、废水。主要是生产废水、生活废水、冲压废水、初期雨水等。初期雨水与生产废水、冲洗废水排入含油污水污油处理系统后，排入污水贮存池，拉至龙口市第二污水处理厂处理。无废水监测计划。59.05吨含油污水、625吨废乳化液2018年经省环保厅批复暂存于沉淀池内。</p> <p>3、危废。危废主要是飞灰（包括废活性炭粉）、废活性炭，2017年1月与鑫广绿环公司签订危废处置合同，因废活性炭至今未更换，暂时没产生，未签订该部分危废处置合同。飞灰暂时未转移。现场查看了危废出入库台账，危废转移联单。</p> <p>4、2016年制定突发环境事件应急预案备案表，报龙口市环保局备案。</p> <p>三、现场检查发现的问题</p> <p>1、废气排放口无标识。</p> <p>2、未按要求开展2017年第二季度污</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

											染物自行监测。		
26	24370685-726 22934-9	招远市鸿昇食品有 限公司	烟台市	正常 生产	正常运 行	正常运 行	否	正常排 放	2018-0 3-08	罗 东 辉, 王 利恒	<p>2018年3月8日结合烟台市环保局护 卫生态环境“绿青蓝”环保执法专项 检查活动,烟台市环保局执法人员对 该单位进行随机抽查。</p> <p>一、企业基本情况:</p> <p>1、该厂始建于1987年,年产粉丝800 吨,</p> <p>2、生产工艺购进淀粉—搅拌—漏粉 —冷冻—解冻—凉晒—包装。</p> <p>二、环评审批及验收情况</p> <p>1、无环保部门的审批手续,2003年 6月对其废水处理治理情况进行检查 验收,2017年对污水处理进行升级改 造,并于2017年9月正式运行,无 相关环保手续;</p>	针对该企 业存在的 问题,请抓 紧时间整 改,并请招 远市环保 局监督落 实。	

										<p>2、2017年3月将原有4吨燃煤锅炉进行淘汰，改为4吨天然气锅炉和一台4吨备用生物质燃料锅炉，无相关环保手续。</p> <p>三、现场检查情况</p> <p>1、该厂于2017年12月与山东天辰检测技术服务有限公司招远分公司签订了为期一年的委托检测合同，并于2017年12月6日出具检测报告一份，检测报告显示：锅炉房排气筒颗粒物 17.7mg/m<sup>3</sup>，二氧化硫&lt;15mg/m<sup>3</sup>，氮氧化物 159mg/m<sup>3</sup>，废水外排口 COD 为 9mg/L，氨氮为 0.324。招远市环保局对粉丝加工行业目前未开始办理排污许可证。</p> <p>2、废水排放情况：</p> <p>项目废水包括漏粉水和解冻水。所有</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>废水经收集后全部进入新建设的污水处理站处理后达标排放。污水处理设施设计能力为 800 吨/天，实际处理水量约为 150 吨-200 吨/天。现场检查时，污水处理设施正在运行，排污口出水眼观比较清澈，无异味。处理后污水作为农灌用水，储存于厂外池塘。</p> <p>3、废气排放情况：</p> <p>一台 4 吨天然气产锅炉现正常使用，排气筒高度 8 米。一台 4 吨生物质燃料锅炉作为备用（未运行），该锅炉由燃煤锅炉改造而成，非生物质专用锅炉，安装了布袋除尘设施，排气筒高度 15 米。监测平台折梯不规范。</p> <p>4、固体废物情况：</p> <p>污水处理厂运行时间较短，有少量污泥，后期用农田还田使用。</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27	13370683-756 38674-0	山东豪克国际橡胶 工业有限公司	烟台市	正常 生产	正常运 行	正常运 行				2018-0 3-21	慕 凤 华 丁 兵	<p>一、基本情况</p> <p>2018年3月21日，对该公司进行现场检查企业正常生产，年产130万条轮胎项目已于2004年5月28日经烟台市环保局审批，2011年12月15日经烟台市环保局验收，目前年产约100万条；子午线生产线技术改造项目于2012年12月经莱州市环保局审批，自2015年停产至今，未通过验收。生产车间包括密炼、压延压出、成型、硫化车间。密炼车间废气采取布袋除尘处理工艺，该公司于2017年底进行对密炼和压延压出车间废气处理进行改造升级，目前采用一体化烟气异味处理设备对车间VOCs废气进行收集处理（中效过滤、中等离子体、UV光解处理工艺）。该公司2018年编制了环境风险评估报告、环境应急资源调查报告、突发环境事件应急预案，应急预案经莱州市环保局备案。目前该公司使用50吨循环流化床锅炉，配套的脱硫脱硝设施已建成投入使用，在线监测设备3月20日故障，检查时运营商正在进行检修，35吨锅炉2014年停用至今。</p> <p>二、现场检查情况及存在问题</p> <p>1、密炼车间部分配料室无粉尘收集设施，密炼车间产生的废润滑油未及时转入危险废物库；</p> <p>2、危险废物库内危险废物与一般固</p>	立即对上述问题进行整改，由莱州市环保局进行监督落实。
----	-------------------------	--------------------	-----	----------	----------	----------	--	--	--	----------------	-----------------	---	----------------------------



											<p>体废物混存，危险废物储存桶无识别标志；</p> <p>3、50 吨循环流化床锅炉周边地面未进行硬化，锅炉烟道存在脱硫废水渗漏问题，锅炉出渣间存在粉尘无组织排放问题；</p> <p>4、厂区材料包装物露天储存。</p>	
28	24370683-765 75443-7	莱州诚源盐化有限公司	烟台市	停产					2018-03-22	慕凤丁 华, 丁 兵	<p>一、现场检查情况</p> <p>2018 年 3 月 22 日,烟台市环境监察支队执法人员对该公司 2000 吨生产项目进行现场检查。经查,该公司于 2017 年 7 月停产至今,主要生产溴素,原料为卤水、盐酸、氯气、硫磺,该厂区现有溴素生产线 3 条,溴素罐 7 个,存有溴素 100 吨左右,事故应急罐 2 个,企业编制了环境事故应急预案,并向环保局备案,该公司 4 吨燃煤锅炉现已拆除,并更换了 1 台 3 吨电锅炉和 1 台 4 吨燃气锅炉。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>2004 年 7 月 30 日经烟台市环保局审批,建设盐化生产项目,2006 年 11 月 29 日经烟台市环保局验收,该项目 2012 年编制了 2000 吨/年溴素项目环境影响报告书,2012 年 11 月 28 日烟台市环保局出具审查意见(烟环评函【2012】214 号)。</p>	莱州市环保局加强对该公司停产期间的日常监管。企业恢复生产前,需向当地环保部门报告。

29	24370683-613 43273-8	莱州三力汽车配件有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行				2018-03-21	慕华, 凤丁兵	<p>一、基本情况</p> <p>2018年3月21日对该公司进行现场检查, 该公司目前有3个铸造车间, 铸造1车间有2组4台6吨电炉, 3条铸造生产线, 电炉配有旋风+滤筒除尘设施, 2017年11月新增加一套VOCs光解+活性炭处理设施, 车间浇铸废气经集气罩收集处理后排放; 铸造2车间有2组4台5吨电炉、1组2台3吨电炉, 2条铸造生产线, 电炉配有旋风+滤筒除尘设施; 铸造3车间无电炉, 1条铸造生产线, 采用2车间铁水进行浇铸; 各车间对应的废气处理设施正常运行; 精加工车间2017年12月增加2条自动机加工设备, 未连接粉尘收集设施, 其他18条机加工生产线配有粉尘收集处理设施。</p> <p>二、项目建设情况</p> <p>2004年2月经烟台市环保局审批, 建设卡车制动盘/毂流水线改造项目, 2006年11月经烟台市环保局验收; 2007年8月8日, 经烟台市环保局审批, 建设汽车制动盘流水线改造及铸造用砂、铁屑回收再利用项目, 2009年5月15日经莱州市环保局验收(环验【2009】004号); 2011年2月11日经莱州市环保局审批, 建设汽车制动系统关键部件扩建项目, 该项目至今未验收, 2017年9月已进行验收监</p>	对上述存在问题立即整改, 由莱州市环保局进行监督落实。
----	-------------------------	--------------	-----	------	------	------	--	--	--	------------	---------	--	-----------------------------

										<p>测，还未出具验收意见；2017年2月经烟台市环保局审批，该公司在车制动盘/毂流水线改造项目原厂址的基础上新建OEM配套制动盘生产线技术改造项目，目前正在建设中；该公司2015年筹备建设喷涂生产线，2017年12月建成投产，2017年底开始办理现状评估手续，目前还未办理完毕。</p> <p>三、现场检查问题</p> <p>1、铸造1车间、喷涂生产线废气处理产生废过滤棉、废活性炭，属于危险废物，还未与有资质单位签订危险废物处置合同；</p> <p>2、铸造2车间电炉废气处理设施外排烟道无监测平台，抛丸车间外排烟道无监测孔和监测平台；</p> <p>3、危险废物库及危废容器未设置规范的标志标识牌。</p>			
30	13370683-056 23453-5	莱州市东郎热力有限公司	烟台市	关闭					2018-03-21	慕华，丁凤兵	<p>2018年3月21日，烟台市环境监察支队对该企业进行现场检查。</p> <p>一、基本情况</p> <p>该企业于2014年筹建，10月建成，当年采暖期投入使用，企业隶属于莱州市城港路街道东郎村，负责本村居民供热，建有2台20t燃煤锅炉（一备一用），采取碱液喷淋脱硫。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>该项目无任何环评审批手续。2014年被莱州市环保局列入山东省清理违规建设项目。</p>		

											<p>三、现场检查情况</p> <p>1、现场检查时企业处于停产状态，企业目前正在对锅炉烟道进行拆除，室内锅炉脱硫塔已与烟道分离，锅炉未拆除，企业负责人介绍自2017年3月起停产至今，计划今年拆除所有设备。</p> <p>2、厂区内回填沙露天堆放已全部覆盖。</p>	
31	24370683-766 67956-3	德田化工仓储有限责任公司	烟台市	正常生产					2018-03-21	慕凤华, 丁兵	<p>一、基本情况</p> <p>2018年3月21日，烟台市环境监察支队对该公司进行现场检查，该公司项目位于莱州市三山岛莱州港3号门院内，建设液化罐区储罐8个，总容积21000立方米（1、2号罐为1500立方米，3-8号罐为3000立方米），300立方米消防水罐1个，目前1-6号储罐为空罐，7、8号罐储存二甲基甲酰胺（DMF），存放有2400立方米。该项目于2008年7月经烟台市环保局审批，2012年9月经烟台市环保局验收。该厂区不产生生产废水，生活废水排入中海港务污水处理厂。该公司目前未编制突发环境应急预案，2018年3月8日与烟台拉楷管理咨询有限公司签订应急预案编制合同。</p>	尽快完成环境应急预案编制工作并向当地环保部门备案，由莱州市环保局负责落实。
32	24370686-796 16263-7	烟台鹏鹞精密纺器有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2018-03-07	宋娟, 季翔	<p>2018年3月7日，烟台市环境监察支队执法人员对该企业进行现场检查。</p> <p>一、基本情况</p>	<p>要求：</p> <p>1、将污水处理设施</p>

										<p>该企业主要从事生产纺机配件生产，工艺流程为：冲坯—滚平—刨背—多工位—九联—五联—热处理—抛光—清洗—检验包装。一期共八个生产车间，二期共两个厂房，年产量 7000 万枚。</p> <p>二、环评及三同时情况</p> <p>（一）2006 年 11 月 8 日由栖霞市环保局对烟台鹏鹞精密纺器有限公司生产纺机项目环评登记表进行审批，2009 年 11 月 16 日由栖霞市环保局对该项目进行验收。2017 年 5 月市环境监察支队检查时发现，该企业污染物产生、排放，设备更换等情况已发生较大变故，企业于 2017 年 12 月重新办理《烟台鹏鹞精密纺器有限公司生产纺机配件项目》环评，并于 2018 年 1 月 25 日由栖霞市环保局审批（栖环报告表[2018]8 号），未验收；</p> <p>（二）《烟台鹏鹞精密纺器有限公司厂房建设项目》于 2017 年 6 月 15 日由栖霞市环保局审批（栖环报告表[2017]13 号）；</p> <p>（三）《烟台鹏鹞精密纺器有限公司年产各类织针 10 亿枚项目》于 2017 年 9 月 22 日由栖霞市环保局审批（栖环报告表[2017]31 号），厂区位于栖霞市经济技术开发区臧家庄镇水道观村西，目前未建设。</p> <p>三、污染物产生及处理设施建设情况 废水：生产废水包括抛光废水、产品</p>	<p>产生的活性炭、含油污泥纳入 2018 年危废转移计划</p> <p>2、制定自行监测计划，定期对废气废水进行监测</p> <p>3、对危废标识牌进行整改</p> <p>4、建立污水处理设施运行记录及加药记录</p> <p>5、尽快完成一期、二期生产项目的验收</p> <p>6、对淬火车间非甲烷总烃无组织排放问题进行技改</p> <p>7、尽快完成应急预案编写，并</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>清洗废水、地面清洗废水等，经处理能力为30t/d的污水处理站进行处理后排入管网，处理工艺为“隔油调节+絮凝沉淀+砂滤+碳滤”。</p> <p>废气：生产废气包括淬火产生的非甲烷总烃、燃气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和食堂油烟。</p> <p>危废：生产过程中产生的废机油、废乙醇、废切削液及废活性炭、含油污泥为危险废物，委托有资质单位进行处置。</p> <p>四、现场检查情况及存在问题</p> <p>现场检查时，该企业处于生产状态。</p> <p>1、企业有两台1t燃气锅炉，一备一用；</p> <p>2、二期厂房已建设完毕，设备正在调试；</p> <p>3、企业与烟台环球环保设备有限公司签订危险废物处置合同，有效期至2018年5月23日。查阅了2017年12月的危险废物转移联单，由烟台金鲁货物运输有限公司芝罘分公司进行运输，转运0.3吨废机油、3.52吨废乙醇及0.7吨废切屑液。</p> <p>4、建有危险废物储存场所，危废标识牌不规范；</p> <p>5、企业未制定自行监测计划，未开展自行监测；</p> <p>6、污水处理设施自2018年1月起开始运行，无运行记录及PAC、PAM加药记录；</p>	<p>备案</p> <p>以上问题的整改由栖霞市环保局监督落实。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------------

											7、淬火车间存在非甲烷总烃无组织排放。 8、应急预案正在编写		
33	24370686-740 21494-4	栖霞市家春滑石粉厂	烟台市	停产	停产	停产		停产	2018-03-27	宋娟，季翔	<p>2018年3月27日，烟台市环境监察支队执法人员对栖霞市家春滑石粉厂进行“双随机”检查。</p> <p>一、基本情况 该企业位于栖霞市庙后镇，年产滑石粉2万吨。工艺流程：原材料-破碎-传送-入仓-进料-磨粉-选粉-收集-包装。企业有破碎、磨粉两个车间，主要设备有：雷蒙磨1套、破碎机和皮带1套、料仓2个、成品收集器1台、喷淋设备1台、脉冲式布袋除尘器2台。</p> <p>二、环评及三同时情况 《栖霞市家春滑石粉厂石粉加工技术改造项目》于2018年2月5日由栖霞市环保局审批（栖环报告表[2018]14号），未验收。</p> <p>三、污染物产生及处理情况 废气：有组织废气主要是破碎粉尘和磨粉粉尘，破碎粉尘由集气罩收集后和储料排气粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒1#排放，磨粉粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒2#排放；无组织废气包括物料装卸、储存、运输粉尘，须采取地面硬化、洒水、车辆进行喷淋洗轮、加强车间通风等措施。</p>	<p>要求： 1、制定废气自行监测计划，定期开展监测； 2、对粉碎车间及厂区采取喷淋等措施减少扬尘； 3、加强污染防治设施运行维护，建立运行维护更换记录。</p>	

										<p>废水：主要为生活污水，排入旱厕，定期由村民清挖用于堆肥。</p> <p>固废：主要为收集粉尘，全部回用于生产。</p> <p>四、现场检查情况及存在问题</p> <p>现场检查时，企业未生产。企业于夜间间歇性生产。</p> <p>1、企业已制定《突发环境事件应急预案》，并到栖霞市环保局备案；</p> <p>2、企业未制定废气自行监测计划；</p> <p>3、粉碎车间存在扬尘隐患；</p> <p>4、企业未建立污染防治设施运行维护更换记录。</p>	
34	24370686-787 16940-7	烟台加加新食品有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	正常排放	2018-03-08	宋娟，季翔	<p>2018年3月8日，烟台市环境监察支队执法人员对烟台加加新食品有限公司进行现场检查。</p> <p>一、基本情况</p> <p>该企业于2006年10月建成投产，主要产品为杂色蛤，年生产能力1000吨；工艺流程为原料接收、暂养、前处理、清洗、选别、称量、内包装、高温杀菌、速冻、金属探测、外包装、入库。</p> <p>二、建设项目环评及三同时情况</p> <p>《烟台加加新食品有限公司项目》环评报告表于2006年10月31日由烟台市环保局审批，2016年11月2日通过栖霞市环保局验收。</p> <p>三、主要污染物及污染防治设施</p> <p>废水：产生的废水主要为杂色蛤清洗水和职工生活污水，杂色蛤清洗水经沉淀池沉淀后与生活污水一起排入</p>	<p>要求：</p> <p>1、制定监测计划，定期开展监测</p> <p>2、加强日常环保管理，确保污染物稳定达标排放。</p>



											<p>园区污水管网。</p> <p>废气：废气主要为食堂油烟废气和燃气锅炉废气；食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后排放；企业现采用天然气锅炉燃烧废气由 1 根 8M 高的排气筒排放。</p> <p>噪声：主要噪声源为制冷机组、海水砂滤机、清洗机等设备运行噪声，通过设备基础减震、建筑物隔音等隔声措施进行消减。</p> <p>固废：车间清洗工序产生的下脚料、废包装材料和生活垃圾。其中废包装材料集中收集后外售废品站；下脚料和生活垃圾由当地环卫部门清运。</p> <p>四、现场检查情况及存在问题 现场检查时，企业正在生产。</p> <p>1、一台 1 吨燃气锅炉正在运行 2、企业于 2015 年 12 月编制《突发环境事件应急预案》，并已备案 3、企业未提供监测计划 4、2017 年 9 月 1 日委托青岛谱尼测试有限公司进行采样监测，并出具监测报告</p>	
35	24370686-737 230046	山东信邦生物化学有限公司	烟台市	停产	停产	停产		停产	2018-03-27	宋娟，季翔	<p>2018 年 3 月 27 日，烟台市环境监察支队执法人员对山东信邦生物化学有限公司进行“双随机”检查。</p> <p>一、基本情况 该企业主要产品为可湿性粉剂农药、悬浮剂、水乳剂和乳油农药，年产量共 700 吨。现有 3 个生产车间，分别为乳油生产车间、可湿性粉剂生产车</p>	<p>要求：</p> <p>1、采取有效措施，减少生产车间异味无组织排放。 2、原料储存场所建</p>

										<p>间、悬浮剂和水乳剂生产车间，共有4条生产线。工艺流程：原料-混合-搅拌-研磨-包装-成品。</p> <p>二、环评及三同时情况</p> <p>1、《500吨可湿性粉剂农药项目》环境影响报告审批表于2002年2月22日由烟台市环保局批复，于2016年11月30日由栖霞市环保局验收。</p> <p>2、《农药分装加工复配项目》环境影响登记表于2004年4月15日由栖霞市环保局批复，于2016年11月30日由栖霞市环保局验收。</p> <p>三、污染物产生及污染防治设施建设情况</p> <p>废水：生产过程不产生废水；职工生活污水排入市政管网。</p> <p>废气：乳油生产过程中产生废气采用活性炭吸附；可湿性粉剂研磨过程中产生粉尘采用布袋除尘器收集，收集后回用。</p> <p>危废：主要为废弃农药包装物、废旧劳保用品及其他废物，委托有资质单位处置。</p> <p>四、现场检查情况及存在问题</p> <p>现场检查时，企业未生产。企业负责人称从2017年12月至今间歇性生产。</p> <p>1、企业已制定《突发环境事件应急预案》并备案。</p> <p>2、企业厂内有氨基酸罐区，罐区已建设围堰。</p> <p>3、企业与山东新宇环保技术工程有</p>	<p>导流槽及事故应急池。</p> <p>3、将废活性炭纳入危险废物管理。</p> <p>4、加强污染防治设施运行维护，建立运行维护记录。</p> <p>以上问题整改情况由栖霞市环保局监督落实。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

											<p>限公司签订了危险废物处置合同，合同有效期至 2018 年 5 月 16 日。已建设危废暂存场所，2016 年产生 299.2kg，2017 年产生 358.5kg，2018 年产生 73.7kg，自 2016 年至今未转移，已建立出入库台账。</p> <p>4、生产车间内存在异味无组织排放问题。</p> <p>5、生产原料等危化品储存场所未建导流槽及事故应急池。</p> <p>6、废活性炭未纳入危险废物管理。</p>	
36	24370686-161 26020-2	栖霞市银云活塞液 压件有限公司	烟台市	正常 生产	正常运 行	正常运 行	否	正常排 放	2018-0 3-08	宋娟， 季翔	<p>2018 年 3 月 7 日，烟台市环境监察支队执法人员对栖霞市银云活塞液压件有限公司进行了现场检查。</p> <p>一、基本情况 栖霞市银云活塞液压件有限公司项目始建于 1958 年，2000 年完成改制。2015 年 1 月开工，2015 年 11 月投入生产。主要产品为发动机铝活塞、齿轮泵、机油泵。年产活塞 50 万只，齿轮泵 10 万台，机油泵 15 万台。</p> <p>二、环评及三同时情况 《栖霞市银云活塞液压件有限公司老厂区搬迁扩能项目》环境影响报告表于 2012 年 8 月 9 日由栖霞市环保局审批，2016 年 1 月 28 日通过栖霞市环境保护局验收。</p> <p>三、主要污染物及污染防治设施 1、废水：生产过程模具冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池沉淀后进入园区污水管网。</p>	<p>要求：</p> <p>1、规范危废库建设，按要求建设导流槽，规范标识牌</p> <p>2、与有资质单位签订新的危废处置合同，定期对危险废物进行转移。</p> <p>3、规范固废存放场所，防止对周围环境造成影响</p> <p>4、定期更</p>

										<p>2、废气：废气主要为铝合金熔化炉高温融化过程中产生的烟尘，经过布袋除尘器处理后高空排放；生物质锅炉采用多管旋风加布袋除尘。</p> <p>3、噪声：噪声主要来自数控机床、压机及其它机床等设备噪声，采用减震、密闭等降噪措施。</p> <p>4、固体废物：生产过程产生固体废物为铝屑、不合格产品均回收利用。生活垃圾由当地环卫部门统一清运。</p> <p>5、危险废物：危废包括废切屑液、带油抹布、甲苯丙酮硫酸盛装容器，委托有资质单位处理。</p> <p>四、现场检查情况及存在问题</p> <p>现场检查时，企业正在生产。</p> <p>1、一台 4 吨燃煤锅炉改造生物质取暖锅炉正在运行、两台 0.5 吨燃气锅炉一备一用</p> <p>2、机油泵车间车床加工产生粉尘配有一台除尘设施</p> <p>3、危废库建设不规范，未按要求建设导流槽，标识牌不规范。</p> <p>4、企业与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订危废处置合同，合同有效期至 2017 年 12 月 31 日。企业未制定 2018 年危废转移计划。企业自 2016 年至今未对危险废物进行转移，现存有约 200kg 废切屑液</p> <p>5、现场未能提供布袋除尘设施更换记录及发票。</p> <p>6、铸模车间废气无组织排放严重。</p> <p>7、企业东南角存放沾染废切削液铝</p>	<p>换布袋除尘器除尘布袋，并留存更换记录</p> <p>5、对铸模车间无组织排放废气进行收集处理</p> <p>以上问题的整改情况由栖霞市环保局监督落实。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											屑的暂存场所建设不规范，未达到三防要求。	
37	24370686-165 29737-5	烟台白洋河酿酒有 限责任公司	烟台市	正常 生产	正常运 行	正常运 行	是	正常排 放	2018-0 3-08	宋娟， 季翔	<p>2018年3月8日，烟台市环境监察支队执法人员对烟台白洋河酿酒有限责任公司进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>烟台白洋河酿酒有限责任公司始建于1958年，企业于2012年10月搬迁至栖霞市松山工业园区，现有1个配置车间、2个冷冻车间，4条灌装生产线，目前生产工艺为：原汁配置—过滤灌装—包装入库，原发酵车间用于储存，设计能力15000吨，实际年产10000吨。</p> <p>二、建设项目环评及三同时情况</p> <p>企业搬迁后建设年产1.5万吨葡萄酒项目并投产经营，期间一直未履行相关环评手续。该项目列入山东省环保违规建设项目整改分类清单（鲁政字[2015]170号），为规范类项目。企业针对存在的环境问题进行了整改，栖霞市环保局核查后，认为其满足环境管理的要求，将其调整为完善类项目。其现状环境影响评估报告已经于2016年12月28日由烟台市环保局出具备案意见（烟环评函【2016】170号）。</p> <p>三、现场检查情况及存在问题</p> <p>现场检查时，企业正在生产</p> <p>1、企业于2016年上半年将采暖锅炉改造为一台4t生物质锅炉，检查时</p>	<p>要求</p> <p>1、对污水处理设施进行定期维护，并留存填料更换记录</p> <p>2、制定监测计划，定期开展监测</p> <p>3、规范危险废物暂存场所</p> <p>4、编写环境应急预案，并到环保部门备案</p> <p>5、加强日常环保管理，确保污染物稳定达标排放。</p> <p>以上问题由栖霞市环保局监督落实</p>

											<p>未运行</p> <p>2、60 立方事故应急池已建设</p> <p>3、2017 年 6 月烟台市环境监察支队执法人员检查发现，发酵废水配套的污染防治设施处理能力为 12t/d，与环评提出的整改要求 30t/d 的废水处理设施不符，企业于 2017 年 9 月扩建 24t/d 的废水处理设施，目前水污染防治设施处理能力为 36t/d。</p> <p>4、发酵车间连接新建污染防治设施的污水管路已建设</p> <p>5、危险废物暂存场所不规范，目前尚无危险废物产生</p> <p>6、污水处理设施采用生化法处理，酸化池中有组织填料，无填料更换记录</p> <p>7、企业未制定监测计划</p> <p>8、企业未编写环境应急预案</p>		
38	12370612-727 57992-2	烟台市大展纸业有 限公司	烟台市	正常 生产	正常运 行	正常运 行	是		2018-0 3-09	郑丹， 程华	<p>2018 年 3 月 9 日，支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、基本情况</p> <p>烟台市大展纸业有限公司于 1985 年建成投产，位于烟台市牟平区大展街 388 号，现有 4 条造纸生产线，分别为 2640/350 浸胶原纸生产线、2850/350 高强瓦楞原纸生产线、3400/350 高强瓦楞纸原纸生产线以及 4200/400 挂面箱板纸纸机生产线，经营范围为：箱板纸、包装纸、瓦楞纸、机制纸、纸箱加工、销售。年生产能力约 23 万吨，2017 年生产量约</p>	<p>1. 规范危 废暂存场 所标志牌， 进一步完 善防渗要 求。</p> <p>2. 对 废水一、二 期曝气池、 车间回用 水池异味 进行委托 监测，尽快 建设并运</p>	

										<p>21万吨。主要生产工艺：废箱板→碎解→粗筛选→精筛选→低浓除砂→浓缩贮浆→网部成型→压榨脱水→烘缸干燥→卷取→复卷分切打包→成品入库。</p> <p>1. 废气：有组织废气主要为沼气发电产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，无组织废气为原料堆场产生的扬尘、污水处理站产生的恶臭气体。</p> <p>2. 废水：主要来自制浆工序产生的白水和生活污水，主要污染因子为COD、悬浮物。</p> <p>3. 噪声：主要为机械噪声，现状评估要求满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。</p> <p>4. 固体废物：主要为制浆生产线产生的比较粗大的重渣、比较粗大的轻渣、细小的轻渣、纤维浮渣和污水处理站污泥以及沼气脱硫过程产生的硫磺。</p> <p>5. 危险废物：主要为废矿物油和废活性炭。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1. 2006年12月29日，8万吨/年挂面箱板纸技改项目通过烟台市环境保护局审批（烟环字[2006]120号），2008年5月9日，通过烟台市环境保护局验收。</p> <p>2. 2012年3月29日，废水处理系统变更项目通过烟台市环境保护局审批（烟环审[2012]27号），2013</p>	<p>行异味收集设施。</p> <p>3. 制定年度废水、废气定期监测计划，定期进行委托监测，确保污染物达标排放。</p> <p>4. “沼气锅炉建设项目”运行过程中须进行委托监测，稳定运行后尽快完成验收。另：针对该公司废活性炭2017年6月12日与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订处置合同，有效期至2019年6月11</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>年3月4日,通过烟台市环境保护局验收(烟环验[2013]047号)。</p> <p>3.2015年8月25日,10t/d废塑料综合利用项目通过牟平区环境保护局审批(烟牟环发[2015]33号),2017年7月14日由牟平区环保局验收(烟牟环建验字[2017]13号)。</p> <p>4.2017年3月31日,造纸生产线技改项目现状环境影响评估报告通过牟平区环境保护局备案。</p> <p>5.该公司“沼气锅炉建设项目”于2018年1月19日由牟平区环保局审批(牟环审[2018]10号),已建设完成一台,并运行,另一台未建设。</p> <p>三、现场情况及检查时,企业正在生产。</p> <p>1.10t/d废塑料综合利用项目企业已停产,计划拆除。</p> <p>2.污水处理设施正在运行,运行记录齐全。</p> <p>3.危废于2017年4月3日在牟平区环保局备案登记,主要有废矿物油HW08、废活性炭HW49。废矿物油2017年与烟台神洲能源科技有限公司签订处置合同,2018年1月29日与烟台立衡环保科技有限公司签订处置合同,2017年至今未转移,现存废矿物油2620kg;废活性炭2017年6月12日与鑫广绿环再生资源股份有限公司签订处置合同,有效期至2019年6月11日,2017年至今未转移处置,现存废活性炭135kg。</p>	<p>日,2017年至今未转移处置,危废暂存场所现存废活性炭135kg。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



											<p>4. 废水总排污口无废水排出（间歇性排放）。</p> <p>5. 环境应急预案并于 2016 年 1 月 14 日在牟平区环保局备案，有应急培训与演练记录。</p> <p>三、存在问题</p> <p>1. 危废暂存场所标识牌不规范；防渗需进一步完善。</p> <p>2. 对废水一、二期曝气池已加装棚盖进行封闭，但现场存有异味。未建设异味收集设施（已签订加装设施合同，计划 3 月底完成）。</p> <p>3. 车间回用水池存有异味。</p> <p>4. 未制定废水、废气定期监测计划（废水每月进行委托监测，有报告）。</p> <p>三、要求</p> <p>1. 规范危废暂存场所标志牌，进一步完善防渗要求。</p> <p>2. 对废水一、二期曝气池、车间回用水池异味进行委托监测，尽快建设并运行异味收集设施。</p> <p>3. 制定年度废水、废气定期监测计划，定期进行委托监测，确保污染物达标排放。</p> <p>4. “沼气锅炉建设项目”运行过程中须进行委托监测，稳定运行后尽快完成验收。</p> <p>以上问题的整改由牟平区环保局负责监督落实。</p> <p>另：针对该公司废活性炭 2017 年 6 月 12 日与鑫广绿环再生资源股</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											份有限公司签订处置合同，有效期至2019年6月11日，2017年至今未转移处置，危废暂存场所现存废活性炭135kg。 (以下空白)		
39	24370612-913 706125804418 64R	烟台牟平宇艺机械加工有限公司	烟台市	停产	停产	停产		停产	2018-03-20	郑丹，程华	<p>2018年3月20日，支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1、该企业于2005年投产，年产铸造件1000吨；</p> <p>2、工艺流程：废铁-融化-浇铸成型-清砂-机床加工-成品；</p> <p>3、主要有三个生产车间：铸造车间、机加工车间和打磨车间。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>2011年7月25日，该企业“铸造、机械加工、铆焊”项目通过牟平区环保局审批，2017年2月20日，“机械加工”项目经牟平区环保局验收通过。</p> <p>三、污染防治设施建设及运行情况</p> <p>1、废气：铸造车间及清砂工序产生的粉尘，配套建设布袋除尘设施；</p> <p>2、废水：铸造车间冷却水循环使用，车间外建有一个循环池；</p> <p>3、废渣：废铁渣回用。</p> <p>四、现场检查情况及存在问题</p> <p>1、检查时，企业处于停产状态；</p> <p>2、该企业冲天炉已拆除，地面未硬化；</p> <p>3、抛丸机正在进行除尘设施提标改</p>	未验收前禁止投入生产；投产后，制定年度自测计划并委托第三方进行监测。	

											<p>造；</p> <p>4、未制定自行监测计划；</p> <p>5、生产车间设备周围粉尘存在洒落问题。</p> <p>五、要求</p> <p>未验收前禁止投入生产；投产后，制定年度自测计划并委托第三方进行监测。</p> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。</p> <p>(以下空白)</p>		
40	24370612-690 625912	烟台市牟平区键鑫 机件加工厂	烟台市	停产	停产	停产		停产	2018-0 3-21	郑丹， 程华	<p>2018年3月21日，支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1、该企业原名烟台宏阳机械有限公司，主要从事机加工、铸造；</p> <p>2、2005年4月22日，该企业“铸造、机加工”项目经牟平区环保局审批通过；</p> <p>3、工艺流程：钢铁等原材料-熔化-浇铸成型-组装-成品-包装入库；</p> <p>4、2009年5月26日，该企业经牟平区环保局批准更名为烟台市牟平区键鑫机件加工厂；</p> <p>二、现场检查情况及存在问题</p> <p>1. 检查时，企业处于停产状态，正在按照《关于对全区铸造行业废气处理设施进行升级改造的通知》（烟牟环办函[2017]25号）要求进行污染防治设施的提标改造；</p> <p>2. 该企业冲天炉已拆除，并改成电炉；</p>	<p>1. 未经牟平区环保局对（烟牟环办函[2017]25号）通知整改完成并通过验收前，不得进行生产；</p> <p>2. 恢复生产后，制定年度监测计划并委托第三方定期进行监测。</p>	

											<p>3. 电炉未安装除尘设施，抛丸机、除尘器未安装排放废气排放烟囱。</p> <p>三、要求</p> <p>1. 未经牟平区环保局对（烟牟环办函[2017]25号）通知整改完成并通过验收前，不得进行生产；</p> <p>2. 恢复生产后，制定年度监测计划并委托第三方定期进行监测。</p> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。（以下空白）</p>	
41	24370612-913 706121653548 86A	烟台恒邦酒业有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-03-20	郑丹，程华	<p>2018年3月20日，支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>该企业2014年从酒厂路588号搬迁至现址，主要产品为白酒，设计能力年产10000吨，其中浓香型白酒7000吨/年，酱香型白酒3000吨/年，分两期建设。原材料为高粱，副材料酒曲。该企业有两条生产线，生产工艺：原料—粉碎—配料—蒸煮—冷却—拌醅—入窖发酵—蒸酒—贮存—勾兑—过滤贮存—包装。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1. 2013年8月8日，该公司10000吨/年白酒等量搬迁项目经烟台市环保局批复。（烟环审[2013]27号）</p> <p>2. 2017年12月27日，该企业委托鲁东分析测试有限公司对10000吨/年白酒等量搬迁项目（一期）验收通过。（烟台鲁东（环验）字（Y2017）第</p>	<p>1. 立即对储存罐进行防火硬化并建立围堰。</p> <p>2. 尽快完善档案资料，制定年度监测计划并定期对污染物进行监测，确保污染物达标排放。</p>

											<p>031号)</p> <p>三、现场检查情况</p> <p>检查时,企业正在生产。</p> <p>1.现场查看了该企业污水处理站、发酵车间、粮食破碎工序、储存车间、调配车间。</p> <p>2.查看了该企业资料档案,该企业制定了环境风险应急预案并于2017年7月21日到牟平区环保局备案。</p> <p>四、存在问题</p> <p>1.调配车间的酒贮存罐未按要求建立围堰和防火硬化。</p> <p>2.未制定年度监测计划,未对污染物进行定期检测。</p> <p>四、要求</p> <p>1.立即对储存罐进行防火硬化并建立围堰。</p> <p>2.尽快完善档案资料,制定年度监测计划并定期对污染物进行监测,确保污染物达标排放。</p> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。</p> <p>(以下空白)</p>	
42	24370612-370 612228015335	烟台市牟平区怡欣纺织有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-03-20	郑丹,程华	<p>2018年3月20日,支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1.企业于2007年12月建成投产,主要产品分别为染色布(5000t)、水洗布(1000t)、印花布(3000t)、针织服装(10万件);主要原材料:染料、助剂;该企业共有7个车间,主要设备有排布机、丝光水洗机、染色</p>	<p>1.按要求对危废暂存场所进行防渗处理,达到规定要求。</p> <p>2.按计划要求完成废水自动监控设备</p>

										<p>机, 定型机、预缩机、印花机、磨毛机、缝纫机; 生产工艺: 布料—染色—烘干—整理—包装。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1. 2004年4月6日, 该公司印染、服装加工项目经牟平区环保局审批, 于2008年7月25日, 由牟平区环保局验收批复。(烟牟环建字[2008]006号)</p> <p>2. 2017年12月11日, 该企业委托山东格林检测股份有限公司针对面料印染及服装加工项目出具现状环境影响评估报告。</p> <p>三、污染物排放情况</p> <p>1. 废水: 主要污染物为COD、氨氮。污水处理设施设计能力1500m<sup>3</sup>/天, 实际能力约500m<sup>3</sup>/天, 污水处理后经管网排入污水处理厂。</p> <p>2. 废气: 主要为定型车间、印花车间、烧毛产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物, 经水喷淋+除毛箱+烟气冷却+塔式静电工艺处理后, 经15米排气筒排空。</p> <p>3. 固废: 主要为生产废染料、颜料、废包装袋、废树脂在危废库暂存, 委托资质单位处理; 污水站污泥, 堆存场暂存, 由热电厂焚烧处理。</p> <p>四、现场检查情况</p> <p>检查时, 企业正在生产, 现场查看了该企业污水处理站、危废库、配料室、印花车间。</p> <p>1. 查看了企业现状评估监测数值。</p>	<p>的安装及运行。</p> <p>3. 规范污水排放口。</p> <p>4. 制定年度监测计划并委托第三方按要求进行监测。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											<p>2. 2017年11月27日与鑫广绿环再生资源有限公司签订危废处置合同,有效期至2018年12月31日,检查企业危废台账显示,该企业于2017年8月5日,转移废包装袋0.015t、污泥(主要危险成分为染料废物)0.3t(危险废物转移联单编号:370649G021、370649G022),现存废包装袋0.125t、污泥0.375t。</p> <p>3. 危废管理计划于2017年7月13日在烟台市牟平区环保局备案登记。</p> <p>五、存在问题</p> <p>1. 危废暂存场所未按要求进行防渗处理。</p> <p>2. 未安装废水自动监控设备(该公司已于2017年12月30日与烟台云洋仪器仪表有限公司签订水质污染源自动监控设备统一购销合同)。</p> <p>3. 污水排放口不规范。</p> <p>4. 未制定年度监测计划。</p> <p>六、要求</p> <p>1. 按要求对危废暂存场所进行防渗处理,达到规定要求。</p> <p>2. 按计划要求完成废水自动监控设备的安装及运行。</p> <p>3. 规范污水排放口。</p> <p>4. 制定年度监测计划并委托第三方按要求进行监测。</p> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。(以下空白)</p>	
43	24370612-733 71277-7	山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行			2018-03-22	郑丹,程华	2018年3月22日,支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场	1. 旧牛舍设置围堰,

										<p>检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1. 该企业现奶牛存栏量 2200 头，其中成母牛 1200 余头，青年母牛 600 余头，犊母牛 400 余头，2017 年产奶量为 9600t；</p> <p>2. 主要分为养殖区、生活管理区、饲料加工区、粪污处理区、挤奶区；</p> <p>3. 主要原料为精饲料、粗饲料、青糟渣类饲料等；</p> <p>4. 奶牛生产工艺流程：饲料粉碎搅拌—奶牛饲养—挤奶—奶罐制冷—外运。</p> <p>5. 主要污染物：</p> <p>    废气：主要为牛舍自然排出的恶臭气体，属无组织排放；</p> <p>    废水：主要为养殖废水（包含职工生活废水、清洗废水）；</p> <p>    固废：主要为饲养过程产生的牛粪（40000t/年）、职工生活产生的生活垃圾。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1. 2009 年 8 月 18 日，该企业“荷斯坦奶牛繁育中心扩建项目”经烟台市环境保护局审批；</p> <p>2. 2010 年 6 月 28 日，该企业“荷斯坦奶牛繁育中心扩建项目”经烟台市环境保护局同意通过环境保护竣工验收。</p> <p>3. 2015 年 10 月 8 日，与烟台市鸿泊环保科技有限公司，签订“污水处理项目改造工程”合同，并由青岛博美</p>	<p>防止粪便流入环境；</p> <p>2. 将生活污水引入污水处理站；</p> <p>3. 制定年度监测计划，并委托第三方进行监测；</p> <p>4. 对小牛舍进行加盖治理，防止雨季粪便流入环境；</p> <p>5. 使用专用吸粪车对粪便进行收集运输；</p> <p>6. 对沙堆进行覆盖。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---



										<p>环保科技工程有限公司制定了改造方案，于 2016 年 3 月 9 日由牟平区环境保护监测站出具监测报告。</p> <p>三、现场检查情况及存在问题 检查时，该企业正在生产；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 旧牛舍未设置围堰，存在粪便溢流隐患；</li> <li>2. 生活污水未收集；</li> <li>3. 未制定年度监测计划；</li> <li>4. 小牛舍存在雨季粪便流入环境隐患；</li> <li>5. 吸粪车未封闭，运输过程中有洒落问题；</li> <li>6. 厂区沙堆未覆盖。</li> </ol> <p>四、要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 旧牛舍设置围堰，防止粪便流入环境；</li> <li>2. 将生活污水引入污水处理站；</li> <li>3. 制定年度监测计划，并委托第三方进行监测；</li> <li>4. 对小牛舍进行加盖治理，防止雨季粪便流入环境；</li> <li>5. 使用专用吸粪车对粪便进行收集运输；</li> <li>6. 对沙堆进行覆盖。</li> </ol> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。 (以下空白)</p>		
44	24370612-913 706127267025 000	烟台市牟平区隆茂 食品有限公司	烟台市	季节性 停产	季节性 停产	季节性 停产		季节性 停产	2018-0 3-21	郑丹， 程华	<p>2018 年 3 月 21 日，支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 该公司成立于 2000 年，主要产品</li> </ol>	生产时，落实监测要求。

										<p>为水产品；</p> <p>2. 主要生产设备为冷冻机组 1 套、其中半封螺杆压缩机 2 台、莱福康压缩机 1 台、制冷剂 R404A (440kg/a)；</p> <p>3. 工艺流程：水产品—进厂入库—冷藏（噪声）—出口出厂；</p> <p>4. 主要污染因子：</p> <p>    废气：改建后项目冷藏过程无废气及恶臭气体产生；</p> <p>    废水：改建后项目废水主要为生活污水，污染因子是 COD、NH<sub>3</sub>-N；</p> <p>    噪声：改建后项目建成后产生的噪声主要为制冷机组产生噪声；</p> <p>    固废：改建后项目主要为员工的生活垃圾。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1、2017 年 6 月 1 日，该企业“水产品冷藏项目”经牟平区环保局审批通过；</p> <p>2、现场未提供验收意见。</p> <p>三、现场检查情况及存在问题</p> <p>检查时，企业处于季节性停产状态；</p> <p>四、要求</p> <p>生产时，落实监测要求。</p> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。</p> <p>（以下空白）</p>		
45	12370612-265 60308-5	烟台恒邦化工有限公司	烟台市	正常生产	正常	正常		正常	2018-0 3-19	郑丹， 程华	<p>2018 年 3 月 19 日，支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、基本情况</p> <p>烟台市恒邦化工有限公司隶属于烟台恒邦集团有限公司，位于烟台</p>	<p>1. 对煤矿燃煤进行全覆盖，并采取喷淋降尘措施，及时对</p>

										<p>市牟平区大窑镇北莒城村，现有 3 台锅炉，分别为一台 75t/h 中温中压循环流化床锅炉（4#）和两台 35t/h 中温中压循环流化床锅炉（2#、3#），另有 6MW 抽凝发电机组两台，年发电量约 128 万吉焦，2017 年发电量约 4106.324 万千瓦时。</p> <p>该公司发电工艺：原煤—锅炉—蒸汽—发电机组（电能）—外供；</p> <p>供热工艺：原煤—锅炉—蒸汽—蒸汽管网；</p> <p>废气处理工艺：原煤—锅炉—废气—预热器—电袋除尘器—烟气脱硫塔—高空排放。</p> <p>1. 废气：有组织废气主要为烟尘、二氧化硫、氮氧化物等，无组织废气为原料堆场产生的扬尘。</p> <p>2. 噪声：主要为机械噪声，现状评估要求满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类要求。</p> <p>3. 固体废物：主要为炉渣和炉灰。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1. 2001 年 8 月 28 日，锅炉更新改造项目登记表由烟台市牟平区环境保护局审批，2003 年和 2006 年，分别通过牟平区环境保护局验收（烟牟环验[2003]001 号、烟牟环发[2006]005 号）。</p> <p>2. 2009 年 10 月 12 日，热电车间高效节能循环流化床锅炉技改项目</p>	<p>煤灰水进行收集处理。</p> <p>2. 对润滑油围堰进行进一步防渗处理，封堵排放口，将露天堆放的原料桶移至库房，妥善保管。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>通过烟台市环境保护局审批（环审[2009]41号），2013年7月8日，通过烟台市环境保护局验收（烟环验[2013]19号）。</p> <p>3. 2015年1月23日，锅炉废气处理设施改造项目（布袋除尘）通过牟平区环境保护局验收。</p> <p>4. 2015年6月30日，锅炉废气处理设施改造项目（低氮燃烧）通过牟平区环境保护局验收。</p> <p>5. 2016年11月17日，该公司“润滑油调和包装项目”由牟平区环保局审批，2017年5月17日经牟平区环保局验收通过（牟环建验字[2017]10号）。</p> <p>6. 2017年7月10日，1*75t+2*35t锅炉污泥焚烧项目由牟平区环境保护局批复（烟牟环发[2017]32号），2017年9月30日由牟平区环保局验收通过（牟环建验字[2017]41号）。</p> <p>三、现场情况及存在问题 检查时，企业正在生产。</p> <p>1. 该企业煤场，煤堆遮盖不完全，场地煤灰水未收集。</p> <p>2. 1*75t+2*35t锅炉污泥焚烧项目停产未运行。</p> <p>3. 润滑油围堰多处有裂纹，一处存在排放口，地面防渗不到位，厂区内多处露天存放原料桶。</p> <p>四、要求</p> <p>1. 对煤场燃煤进行全覆盖，并采</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

											<p>取喷淋降尘措施，及时对煤灰水进行收集处理。</p> <p>2. 对润滑油围堰进行进一步防渗处理，封堵排放口，将露天堆放的原料桶移至库房，妥善保管。</p> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。</p> <p>(以下空白)</p>	
46	24370612-913 706122656083 02J	烟台市牟平区兴达水利机具有限责任公司	烟台市	正常生产					2018-03-22	郑丹，程华	<p>2018年3月22日，支队执法人员根据“随机抽”要求对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>1. 该企业原厂址位于牟平区宁海办事处邵家塔村，年加工生产各种规格的水泥管 25 公里，主要原材料为水泥、钢材等；</p> <p>2. 生产流程：原料—搅拌—喂料—成型（以钢筋作骨架）—蒸养—成品；</p> <p>3. 主要污染物：</p> <p>废气：主要来自燃煤锅炉产生的烟尘、二氧化硫；</p> <p>废水：主要来自生活废水；</p> <p>噪声：主要来自搅拌、钢筋加工、脱模、锅炉风机等工序；</p> <p>固废：主要来自锅炉炉渣及脱硫除尘工序产生的固体废物和生活垃圾；</p> <p>煤场、灰场、渣场的扬尘。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1. 2006年4月28日，该企业“搬迁项目”经牟平区环保局审批通过；</p> <p>2. 2006年12月26日，该企业“搬迁项目”经牟平区环保局验收通过。</p>	<p>1. 对钢筋焊接过程中产生的废气安装除尘设施；</p> <p>2. 对管件贮存场地进行硬化处理；</p> <p>3. 对洒落砂石及时收集并采取不定期喷淋降尘措施。</p>

										<p>三、现场检查情况及存在问题</p> <p>检查时，企业处于间歇生产状态，现场查看了该企业钢筋加工车间、制管两条生产线、制砖一条生产线、产品贮存场所，该企业燃煤锅炉停用，改用天然气（2017年8月30之前完成）。</p> <p>1. 该企业钢筋焊接过程中产生的废气无组织排放；</p> <p>2. 管件贮存场地未硬化；</p> <p>3. 生产区域存在砂石洒落现象。</p> <p>四、要求</p> <p>1. 对钢筋焊接过程中产生的废气安装除尘设施；</p> <p>2. 对管件贮存场地进行硬化处理；</p> <p>3. 对洒落砂石及时收集并采取不定期喷淋降尘措施。</p> <p>以上问题由牟平区环保局监督落实。</p> <p>（以下空白）</p>		
47	24370684-165 20823X	蓬莱市渤海五金工具有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行			2018-03-12	周兆杰，王颖	<p>1、企业未办理环评审批及验收手续。</p> <p>2、废气：铣、磨、钻颗粒物无组织排放；淬火、回火油烟直接排放；静电喷涂固化有机废气未经处理直接排放。</p> <p>3. 危险废物暂存场所不规范，无标示牌、无出入库台账、未采取防渗措施、未建设围堰，未与有资质单位签订危险废物处置合同。危险废物暂存场所外有一油桶，北侧一小屋内存有5个废淬火油桶。东北侧另有一危废堆存场所，存有少量含切削液铁屑，无标示牌、无出入库台账、未采取防</p>	<p>1、企业未办理环评审批及验收手续。</p> <p>2、废气：铣、磨、钻颗粒物无组织排放；淬火、回火油烟直接排放；静电喷涂固化有机废气</p>

											<p>渗措施、未建设围堰。</p> <p>4. 厂区东北侧固废暂存场所未达到“三防”要求。</p> <p>5. 铸造黑沙遮盖不完全。</p>	<p>未经处理直接排放。</p> <p>3. 危险废物暂存场所不规范，无标示牌、无出入库台账、未采取防渗措施、未建设围堰，未与有资质单位签订危险废物处置合同。危险废物暂存场所外有一油桶，北侧一小屋内存有5个废淬火油桶。东北侧另有一危废堆存场所，存有少量含切削液铁屑，无标示牌、无出入库台账、未采取防渗措施、未建</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

												<p>设围堰。</p> <p>4. 厂区东北侧固废暂存场所未达到“三防”要求。</p> <p>5. 铸造黑沙遮盖不完全。</p>
48	11370684-786 11121-1	山东金创金银冶炼有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2018-03-12	周杰, 兆颖, 王	<p>1、氰化尾渣存于厂区西北的贮存场及贮存大棚内, “三防”措施不完善。贮存场原属于蓬莱市金冶纳米材料有限公司建设项目, 蓬莱市金冶纳米材料有限公司已于2016年11月转换股东为山东金创金银冶炼有限公司, 于2017年3月解散。蓬莱市金冶纳米材料有限公司硫精矿贮存场项目于2014年4月10日由烟台市环保局审批烟环审[2014]3号, 2017年3月针对该项目组成验收组进行现场验收, 并提出整改要求, 限期于2017年4月15日前完成整改(蓬环评函[2017]51号), 企业已提交整改工作报告, 未出具验收意见。</p> <p>2、2015年9月与恒邦冶炼签订危废转移合同, 该单位危废经营许可证已于2016年5月到期, 到期后未签订新的危废转移合同。</p>	<p>1、立即重新签订危险废物转移合同, 并按照规定进行转移, 对现有危废加强管理, 全面落实三防措施。</p> <p>2、尽快完成危废贮存场的验收工作。</p>
49	12370684-745 66380-2	蓬莱东海热电有限公司	烟台市	正常生产					2018-03-12	周杰, 兆颖, 王	<p>1、现场部分厂区地面裸露, 未硬化, 存在扬尘现象, 监测计划中未添加厂</p>	<p>1、针对厂区地面裸</p>



										颖	<p>区颗粒物无组织排放监测。</p> <p>2、依据该企业超低排放改造工程项目环评报告表，脱硫剂采用外购石灰石粉，目前为采购石灰石子，并于料仓南侧研磨车间中进行研磨后打入石灰石料仓。</p> <p>3、厂区西南侧建有一木材加工厂（切割、烘干、仓储），于2017年10月17日起由据存立与该公司签订场地租赁协议书，自2018年1月1日起实行。该厂目前未能提供营业执照及环保手续，现场正在进行木材加工作业及木材运输，烘干车间已基本建成，暂未运行。</p>	<p>露问题采取有效措施，防治扬尘污染，并对厂区颗粒物无组织排放制定监测计划。</p> <p>2、依据环评批复要求使用石灰石粉作为脱硫剂。</p> <p>3、厂区西南侧木材加工厂立即停止生产，并依法查处。</p> <p>以上问题由蓬莱市环保局跟踪落实并调查处理。</p>	
50	24370684-78502747-2	新和重工（蓬莱）有限公司	烟台市	停产						2018-03-12	周兆杰，王颖	<p>1、检查时企业停产，自2017年8月停产。</p> <p>2、建有规范危废暂存场所，并建有台账，2016年12月14日转移危险废物1.11吨，危废台账显示，2017年4月至8月有危废入库，2016年12</p>	/

											月 14 日至今未转移。	
51	24370684-267 17360-5	山东金创股份有限公司	烟台市	正常生产			否	其他	2018-03-13	周兆杰, 王颖	<p>1、齐家庄尾矿库项目于 2013 年 3 月 20 日由烟台市环境保护局审批(烟环审[2013]7 号), 未完成验收。</p> <p>2、破碎车间未运行, 湿式除尘器未运行, 自行监测报告显示颗粒物浓度为 43 mg/m<sup>3</sup>, 无法达到《山东省区域性大气污染物排放标准》要求。</p> <p>3、废机油桶露天堆放, 无危险废物暂存场所, 未建立危废管理台账; 废机油与鑫广绿环签订处置合同, 已于 2017 年 7 月到期, 期间未提供转移联单, 据负责人介绍, 未进行转移。</p> <p>4、固废堆放场所未达到“三防”要求, 厂区东侧建有生产废水回用沟, 沟旁堆积捞出的沉淀渣, 未采取抑尘措施。</p> <p>5、矿石堆场现场正在作业, 未进行喷淋, 无其他抑尘措施。</p> <p>6、齐家庄尾矿库有部分干滩裸露, 存在扬尘现象。</p> <p>7、破碎车间废气排放口无标识牌, 生活废水排放口不规范。</p> <p>8、生产废水沉淀池水泵故障, 存在跑冒滴漏现象。</p>	<p>1、针对破碎车间废气排放不达标问题进行整改。</p> <p>2、立即将废机油桶移入库房内, 达到“三防”要求, 并立即建设危险废物暂存场所, 并按照规定进行危废管理; 立即签订新的危险废物转移合同, 并按照规定进行转移。</p> <p>3、对固废堆放场所进行整改, 达到“三防”要求。</p> <p>4、矿石堆场、齐家庄尾矿库采</p>

												<p>取有效措施防止扬尘污染。</p> <p>5、规范建设废气及废水排放口。</p> <p>6、立即修复生产废水沉淀池水泵故障，并加强管理，杜绝跑冒滴漏现象。</p> <p>7、尽快完成尾矿库的验收工作。</p> <p>以上问题已督办蓬莱市环保局跟踪落实并调查处理。</p>
52	13370600-735 79138-8	烟台凯实工业有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行	是	正常排放	2018-03-12	邹磊，孙春光	<p>2018年3月12日，烟台市环境监察支队根据《护卫生态环境“青绿蓝”环保执法专项检查实施方案》要求，对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况</p> <p>该企业包括东西两个厂区，主体工程包括年产1000吨电积钴、年产2500</p>	<p>1、尽快完成《工业（冶炼）废水重金属回收及脱盐深度处理后循环</p>

										<p>吨氯化钴及年产 200 吨电积镍工程。</p> <p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>该单位 2012 年 11 月 8 日对前期审批建设项目进行整合,办理《环境影响后评价报告书》,由市环保局出具审查意见(烟环评函【2012】175 号),审批项目为 1000 吨电积钴、2500 吨氯化钴、200 吨电积镍,目前该单位实际产能为 1000 吨电积钴和 150 吨电积镍,其他项目间歇性生产,未超过环评审批产能。</p> <p>2011 年 5 月 20 日办理《工业(冶炼)废水重金属回收及脱盐深度处理后循环使用项目环境影响报告表》,该项目已建成并完成验收监测,正在等待验收。</p> <p>三、现场检查情况及存在的问题</p> <p>1、检查时,企业正在生产;</p> <p>2、污水总排口每天排放近 300 吨生活污水,生产废水经处理净化后回用不外排;</p> <p>3、该单位目前年产生工业废渣 1 万吨左右,暂存于东厂区废渣库内,废渣库进行了防渗、防雨、防扬散处理,2011 年 9 月 12 日经省环保厅批复(鲁环函【2011】567 号),该单位产生的工业废渣不作为放射性废物管理,定期委托英利经贸和同元煤炭进行处理;</p> <p>4、厂区存在跑、冒、滴、漏现象;</p> <p>5、一台燃煤锅炉已拆除;一台水煤浆锅炉改造为醇烃燃料锅炉;新上一</p>	<p>使用项目环境影响报告表》自行验收工作;</p> <p>2、制定废水、废气自行监测计划,保证污染物达标排放;</p> <p>3、对厂区跑冒滴漏、原料露天堆放、亚氯酸钠溶液未设置围堰、烟囱高度不达标问题进行整改。</p> <p>以上问题由芝罘区环保局负责监督落实。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

											<p>台 10 吨天然气锅炉，现场检查时天然气锅炉正在运行；一台燃煤锅炉改造为生物质锅炉，检查时停用（备用），2017 年 12 月 26 日芝罘区监测站对其生物质锅炉排放废气进行了监测，监测结果达标；</p> <p>6、盐酸储罐处安装盐酸吸收装置，对挥发盐酸进行吸收处理，消除盐酸异味影响。2017 年 12 月 29 日该单位委托烟台市清洁能源检测中心对生产车间硫酸雾、二氧化硫以及厂界噪声进行了监测，经监测达标排放；</p> <p>7、天然气锅炉废气排放烟囱高度不够；</p> <p>8、未制定废水、废气自行监测计划；</p> <p>9、生产原料露天堆放，亚氯酸钠溶液未设置围堰；</p> <p>10、已制定突然环境事故应急预案并备案。</p>	
53	24370602-067 35804-X	烟台上德福祉医疗发展有限公司（烟台中西医肛肠医院项目）	烟台市	试生产	正常运行	正常运行	正常排放	2018-03-22	邹磊，孙春光	<p>2018 年 3 月 22 日，烟台市环境监察支队执法人员对该医院进行“双随机”抽查现场检查。</p> <p>一、基本情况：该医院位于机场路 401 号，共有床位 133 张，主要污染物为：食堂油烟、医疗及生活废水、医疗废弃物。该单位生活及医疗废水统一经过单位西侧污水处理站处理排放，食堂油烟经油烟净化器处理后排放，医疗废物交由圣洁环保有限公司处置。</p>	<p>要求：</p> <p>1、加强污染治理设施运行管理，确保污染物稳定达标排放；</p> <p>2、制定监测计划，定期对医疗废水进行</p>	

											<p>二、环评及“三同时”情况：          该单位《烟台中西医肛肠医院项目》2016年9月由芝罘区环保局批复（烟芝环审[2016]74号），2017年9月由烟台同济测试科技股份有限公司出具《建设项目竣工环境保护验收报告书》（同济测试（验）[2017]第0018号）。</p> <p>三、现场检查情况：          经查，该医院生活及医疗废水统一经过单位西侧污水处理站处理，设计处理能力77m<sup>3</sup>/d，污水处理设施处于运行状态，日处理水量约10吨左右。医疗废物存于暂存间内，交由圣洁环保进行处置，大约2天清运一次，签订了处置合同，存有台账记录、转移联单记录。胸透室内有一台胸透机，X光室建设符合要求。经调阅2017年9月23日该医院委托烟台同济测试科技股份有限公司检测出具的检测报告，均符合排放标准。</p>	<p>监测，并留存监测报告备查。</p>
54	24370602-768 73597-9	烟台新凤凰医院有限公司	烟台市	正常生产	正常运行	正常运行		正常排放	2018-03-14	邹磊，孙春光	<p>2018年3月14日根据第一季度随机抽查工作安排对你单位进行检查。</p> <p>一、基本情况          1、该医院主要建有妇科门诊、体检中心、检验科、住院部、手术室及其他配套辅助设施；          2、建有地理式污水处理站，位于主楼院内，项目医疗废水经废水处理站处理后与生活废水排入城市管网进入套子湾污水处理厂；</p>	<p>要求企业加强管理，医疗废物安排专人负责管理，委托有资质单位进行处置，保证污水处理设施正</p>

										<p>3、医疗废物暂存点位于西侧楼楼前，占地 2 平方米；</p> <p>二、环评及“三同时”情况 该单位 2014 年 8 月 5 日办理《新凤凰医院项目环境影响报告书》，审批文号：烟芝环审【2014】46 号，2015 年 8 月 31 日完成建设项目竣工验收，验收文号：烟芝环验【2015】23 号。</p> <p>三、现场检查情况</p> <p>1、2014 年 7 月 31 日由烟台市环保局审批颁发辐射安全许可证，编号：鲁环辐证【06644】，有效期至 2019 年 7 月 30 日；有一台医用 x 射线装置用于拍片，制定了 x 射线安全管理制度，两名辐射操作人员均持证上岗；</p> <p>2、与烟台市圣洁环保工程有限公司签订医疗废物处置合同（2017.11-2018.11）；危废库建立了出入库台账，转移联单齐全；</p> <p>3、污水处理系统建于地下，只留有加药口，二氧化氯制备机正在运转，有污水处理设备运行记录和加药记录。</p>	常运行，污水稳定达标排放。
55	24370602-750 86742-0	烟台宏祥玛钢铸造有限公司	烟台市	正常生产	布袋除尘器	正常运行		2018-03-14	邹磊，孙春光	<p>2018 年 3 月 14 日，烟台市环境监察支队根据《护卫生态环境“青绿蓝”环保执法专项检查实施方案》要求，对该企业进行现场检查。</p> <p>一、企业基本情况 该企业主要从事铸钢部件的生产、加工及销售；共有三个车间：机加工车间、铸造车间、打磨车间。</p>	<p>1、对铸造车间窗户进行封闭；</p> <p>2、对厂区内所有废气排放口、无组织排放及噪声</p>

										<p>二、环评及“三同时”情况</p> <p>1、2008年5月芝罘区环保局审批“钢管、脚手架”项目的《建设项目环境影响登记表》（编号：2008-248）；</p> <p>2、2010年5月芝罘区环保局审批“水暖管件、金属结构、铸件、可锻铸铁、链条生产、生产性废旧金属（不含有色）的收购”项目的《建设项目环境影响登记表》（项目编号：C10-05-251）。</p> <p>三、现场检查情况及存在的问题</p> <p>1、现场检查时，企业正在生产；</p> <p>2、机加工车间，有冲床5台（其中3台停用）、打孔机6台，拉力测试机1台，3台车床，2台铣床、1台刨床、2台磨床、4台砂轮机；</p> <p>3、铸造车间，翻砂过程中产生的粉尘存在无组织排放的现象；两台0.5吨熔化炉废气治理设施已安装完成；冲天炉已拆除</p> <p>4、2017年8月24日委托华普检测技术有限公司验收监测；</p> <p>5、机加工车间内水机防锈液存在跑冒滴漏现象。</p>	<p>定期进行监测；</p> <p>3、机加工车间内使用水机防锈液的工序设置托盘防止出现跑冒滴漏现象。</p>
56	23370602-966 27306-6	烟台中亚医药保健酒有限公司	烟台市	试生产	正常运行	正常运行	正常排放	2018-03-22	邹磊，孙春光	<p>2018年3月22日，烟台市环境监察支队执法人员对该单位机场路1号厂区的南侧保健酒厂进行双随机抽查现场检查。</p> <p>一、基本情况</p> <p>烟台中亚医药保健酒有限公司</p>	<p>要求：</p> <p>1、加强生产期间运营管理，确保产生的污染物稳</p>



										<p>建于 2011 年，由烟台张裕葡萄酒股份有限公司保健酒分公司和烟台中亚药业有限公司合并而成，主要经营业务为保健酒生产。主要工艺为：中药材破碎→配料→浸泡提取→贮存→灌装等，目前该公司主要产品为保健酒系列的配置与灌装、白兰地成品酒灌装，年生产量 10000 吨（9000+1000）左右。</p> <p>二、建设项目情况</p> <p>该公司《年加工灌装 9000 吨保健酒、1000 吨白兰地酒迁建项目报告表》（机场路 1 号厂区）已于 2017 年 8 月 17 日经烟台市环保局批复（烟环报告表[2017]22 号）。</p> <p>三、现场检查情况：</p> <p>检查时，配酒车间、灌装车间正在生产；该单位生活污水、地面清洗水、酒瓶清洗水由张裕公司现有污水处理站处理后进市政管网；生产蒸汽使用张裕公司现有锅炉进行供应。产生噪声的设备采取密闭（室内作业）的降噪措施；原白石路 106 号厂区已对外出租，不再进行生产。</p> <p>以下空白</p>	<p>定达标排放；</p> <p>2、项目搬迁完成后，对配套的污染防治设施进行验收，并编制验收报告依法向社会公开。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---