

附件

晋中介休市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-244	9月27日	晋中市	介休市	城关乡	红福宾馆	中国山西省晋中市介休市史公路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，在介休市城关乡红福宾馆发现2台清单外应该淘汰锅炉，均未使用，该位置位于介休市城区，属于禁煤区，存在问题如下：新发现的2台约2吨的燃煤锅炉未拆除，且连接管道、烟囱与烟道均未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-245	9月18日	晋中市	介休市	东南街道	昶鸿汽修	中国山西省晋中市介休市迎翠街	未落实VOCs整治要求	现场检查该汽车喷漆房正在作业，具体问题如下：汽修厂喷漆房未安装VOCs收集处理设施，汽车喷漆中有机气体直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-246	9月22日	晋中市	介休市	连福镇东湖龙村	介休市安瑞煤化有限公司	中国山西省晋中市介休市 X383	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该企业处于停产状态，具体问题如下：1. 精煤堆场未完全苫盖，易产生大量扬尘；2. 混凝土露天搅拌，未采取任何防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-247	9月28日	晋中市	介休市	龙凤镇龙凤村	介休市明生石料加工厂	中国山西省晋中市介休市 X378	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该石料加工厂未生产，具体问题如下：物料堆场未苫盖，易产生大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-248	9月25日	晋中市	介休市	三佳乡崇贤村东街84号	山西森峰物流有限公司	中国山西省晋中市介休市 G5(京昆高速)	未安装治污设施	现场检查发现，该企业未生产但有明显的生产痕迹，具体问题如下：破碎、筛分工序未按环评批复要求安装集尘罩和布袋除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-249	9月29日	晋中市	介休市	西关街道办事处	豪宇宾馆	中国山西省晋中市介休市北坛中路181号	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查发现，豪宇宾馆位于介休市城区，属于禁煤区，具体问题如下：发现1台1吨的清单内燃煤锅炉未拆除，烟囱、烟道连接正常，连接管道未实现物理切割，并发现锅炉房外堆有一定数量燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-250	9月18日	晋中市	介休市	义安镇安泰工业区	山西宏安焦化科技有限公司	中国山西省晋中市介休市X084	其他涉气环境问题	现场检查发现，情况属实，具体问题如下：1. 卫生防护距离环评要求1000米，没有达到要求。熄焦塔距离刘家寨村居民最近距离不足130米，未按照环评要求实施搬迁；2. 熄焦塔已按照环评要求落实大气污染防治措施，由于距离居民较近，对居民生活有一定影响，通过第三方检测机构检测结果显示，无组织气体排放和厂界噪声均达标排放；3. 存在一定异味，但该企业已加装VOCs治理设施，主要处理焦油废气和氨水废气。	调查核实，责令整改。	10月31日
SX-08-251	9月21日	晋中市	介休市	义安镇降家镇	姜家寨村先科煤化机械设备有限公司北侧(G108国道北)	中国山西省晋中市介休市G108(京昆线)	露天焚烧	现场检查，在介休市义安镇降家寨村先科煤化机械设备有限公司北侧(G108国道北侧)农田发现露天玉米秸秆焚烧，烟尘污染严重。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-252	9月18日	晋中市	介休市	义安镇孟王堡村	介休市和谐选煤有限公司	中国山西省晋中市介休市G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,该企业处于停产状态,部份设备正在拆卸检修,信访投诉部分属实,具体存在问题如下:1.原煤堆场未搭建全封闭原煤棚(正在建设当中);2.破碎车间的布袋除尘设备已无法使用。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
SX-08-253	9月21日	晋中市	介休市	义安镇循环经济园区3号	山西诚宏福得一化工有限公司	中国山西省晋中市介休市G108(京昆线)	排污口不规范	现场检查发现,该企业处于正常生产状态,信访投诉部分属实,具体存在问题如下:1.现场发现两台天然气蒸汽锅炉(环评要求两台均使用天然气),一台正常使用天然气,一台使用甲醇;2.火炬系统燃烧排放高度约35米,与环评要求不符(环评高度要求为50米)。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
SX-08-254	9月26日	晋中市	介休市	义棠镇小宋曲村	小宋曲村旭泰选煤厂南侧沙石堆场	中国山西省晋中市介休市西外环路辅路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现,在介休市义棠镇小宋曲村旭泰选煤厂南侧院墙外发现一沙石堆场,未采取苫盖措施,易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日