

从未看到如此严重致命的爆震伤

江苏昆山工厂粉尘爆炸致68死182伤，老专家表示伤者死亡率会很高

据新华社电 8月2日7时35分许，昆山中荣金属制品有限公司发生一起疑似因粉尘爆炸引发的安全生产责任事故。截至2日21时，事故已造成68人死亡，182人受伤。

据介绍，事故发生时车间共有264人，其中261人打卡上班，3人来厂办事。事故发生时，44人当场死亡。

目前，两名企业负责人已被控制，具体事故原因仍在进一步调查中。

事故发生后，党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，要求江苏省和有关方面全力做好伤员救治，做好遇难者亲属的安抚工作；查明事故原因，追究责任人责任，汲取血的教训，强化安全生产责任制。正值盛夏，要切实消除各种易燃易爆隐患，切实保障人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示。受习近平总书记和李克强总理委托，国务委员王勇已率有关部门负责同志赴现场指导事故救援和应急处置工作。

最高检已派员赶赴现场，会同江苏省三级检察院介入事故调查。



爆炸事故疑因粉尘引发。

新华社发

现场

重型设备被冲击波炸出车间

2日13:00，记者在发生爆炸的汽车轮毂抛光车间门口看到，车间中部位置外墙损伤严重，爆出两个大洞。车间所有玻璃碎裂，部分墙体只剩下钢筋结构。在车间门口，随地可以看到衣物、鞋子等，该车间的外墙部分被爆炸引起的烟火熏黑。

爆炸车间对面的车间也受到不同程度波及，在爆炸中心50米左右地上都是碎玻璃，爆炸的车间有一处围墙坍塌，爆炸冲击波把重型设备炸出了车间外墙。玻璃和部分塑料棚损毁。




等待救治的伤员。

工人用板车运出20余名伤者

记者在现场看到一位该厂的工人，他说自己叫邹会东，一脸疲惫的他告诉记者，他是护铜车间的工人，该车间没有发生爆炸。早上轮毂抛光车间发生爆炸后，他立刻赶去救人，并用板车运出了20多名受伤的工友。

在昆山中医院住院部骨伤科病房，从爆炸中死里逃生的年轻男子回忆称，当时他在事发车间做工，突然间爆炸发生，眼前一片黑暗，背部热浪滚滚。摸黑跑到窗边，正巧有人拉开窗户，他毫不犹豫跳了下来，最终得救。



发生爆炸后的车间。

病人多为爆震伤 后期死亡率高

记者了解，遇难的68人，44人在现场死亡，24人因抢救无效死亡。目前，伤者分别安排在昆山、苏州、无锡、上海、南通等地医院救治。

国家卫计委指定的事故前方医疗专家组成员、上海瑞金医院烧伤科主任医师张勤沉痛地说：“我从事烧伤治疗长达27年，从未看到如此严重致命的爆震伤。送往医院的一些伤员已经离世，预计接下来死亡率会很高。”



事故发生后，市民纷纷来到昆山各个献血点献血救治伤员。工作人员透露，当日昆山市内接受约400位市民献血，是往日的10倍左右。

相关链接

安全通知一箩筐，企业还是老样子

经初步调查，此次事故原因可能是生产过程中产生的粉尘遇明火导致爆炸。按照相关规定，粉尘车间严禁明火。那么，汽车轮毂抛光车间缘何会遭遇爆炸？

南京工业大学教授张礼敬说，当粉尘悬浮于空中，达到爆炸浓度极限时，遇到火源(包括明火、静电、摩擦等)就会发生爆炸。

相关专家表示，粉尘爆炸属于工厂爆炸事故里最具危害的爆炸之一，作业车间越是密闭爆炸威力越大。现场一位专业人士表示，按照规定，这种车间的安全要求极高，无论是粉尘浓度、通风还是明火方面都有严格规定。国家安监部门也多次下发通知，要求加强粉尘爆炸事故防范工作。

据昆山事发企业一位不愿具名的内部人士告诉记者：“这些年，通知来了一箩筐，层层检查也是家常便饭，但来人了做做样子，过后还是老样子，没见企业真正有什么行动。”

几位居住在周边的群众则充满担忧：“周边工厂不少，只要厂里有锅炉，我们就担惊受怕。大盖帽来了一茬茬，怎么就管不住爆炸？”

附近企业员工告诉记者，这家企业早上7点半上班，事故发生的时间正处于早班和晚班交接期间，人员混乱，事故发生或与此有关。

曾有职工举报污染问题

一位熟悉企业情况的人士透露，这家企业污染很厉害，其员工曾多次反映，洗过的衣服晾晒后往往都还附着一层脏东西。“这家企业的职工以三四十岁者居多，主要从事抛光等工种，污染大、技术含量不高，一般青年人都不愿意干，干长了会得职业病的，但据说收入不错。”这位人士说。

事实上，早有网民称，昆山中荣金属制品有限公司“环境非常不好，宿舍也很老旧……反正里面的一切设备都是非常老旧的”。有现场围观群众告诉记者，这家企业不仅污染严重，而且一直存在安全隐患。听说还有职工去举报过，不过没听说企业被整顿，一直都在生产。

一名前不久离职的员工讲述了公司内情：公司抛光车间粉尘严重，戴四层口罩，吐出的痰也是黑色，穿干净衣服走一圈衣服上全是

灰，洗衣粉也洗不干净，事发时恰巧交接班，晚班和白班的人都在，因此伤亡严重。别的车间月收入在五六千，抛光车间月收入达八九千，但太辛苦，很少有年轻人能坚持在抛光车间超三月，抛光工人多是四十岁左右有家庭需用钱的中年人。工人每天六七点上工，晚上还加班，最晚到九十点，一天工作十几个小时，有生产指标不完成不下班。原工人称是附近环境最差的工厂，粉尘漫天，就时没有安全教育直接上岗。

车间女工多于男工，因为粉尘大需口罩、男工吸烟等原因更难忍受。

一名失踪工人的家属透露，在工厂上班的多是20-40岁的青壮年，男女皆有，大多数都是从外地来江苏打工的，“本地人谁愿意来干这活”。(本版稿件除署名外均据新华社、《人民日报》等)

山东省非物质文化遗产
卢氏鼻炎药膏
免费体验治疗
预约体验电话：0531-55505160
地址：大明湖路与投梁司街交叉口向南50米路西

充氟精修
空调回收
三联
电话：85298878

高考复读/高三借读/新高一学籍班
全封闭 寄宿式 专属师资 军事化管理
0531-86182139 (山师内线) www.gezhiedu.cn

智林复读
25人复读班 学费最低
电话：88341789