

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

(于中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼： 2880)

公告

輸油管線爆炸

本公告乃依據上市規則第 13.09 條發佈。

於二零一零年七月十六日下午六點左右，位於新港地區的大連中石油儲運（本公司擁有 20% 股權的聯營公司）之原油輸油管線發生爆炸起火。火情已被撲滅，事故沒有造成人員傷亡。事故產生的原因還在調查之中。

事故未對本集團油品碼頭主要設施（包括油罐主體）帶來直接損失。但是，本集團部分配套設施包括部分管線和控制系統受到損傷。事故對本集團及大連中石油儲運帶來的損失程度以及對生產的影響還有待進一步評估。本集團將以最大努力防止和減少事故帶來的影響和損失。

大連港股份有限公司（“本公司”）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第 13.09 條發佈。

於二零一零年七月十六日下午六點左右，位於新港地區的大連中石油國際儲運有限公司（“大連中石油儲運”，本公司擁有 20% 股權的聯營公司）之原油輸油管線發生爆炸，引發大火（“事故”）。事故發生後，本公司立即成立緊急領導小組，採取各種措施控制爆炸及火情。火情已被撲滅，事故沒有造成人員傷亡。事故產生的原因還在調查之中。

事故未對本公司及其子公司（“本集團”）油品碼頭主要設施（包括油罐主體）帶來直接損失。但是，本集團部分配套設施包括部分管線及控制系統受到損傷。事故對本集團及大連中石油儲運的損失程度及對生產的影響還有待進一步評估。本集團將以最大努力防止和減少事故帶來的影響和損失。

針對事故的調查結果和對本集團營運的影響，本公司將進一步發佈公告，適時向投資者和公眾通報最新進展。

承董事會命
朱宏波 李健儒
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市
二零一零年七月十九日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：
執行董事：孫宏，張鳳閣，姜魯寧，蘇春華
非執行董事：盧建民，徐健
獨立非執行董事：張先治，吳明華，王祖溫

* 本公司根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。