

常见故障及处理

一 门体运行噪音过大

1. 可能原因 ,五金件安装不牢固 ;驱动装置拉杆没有位于门体中心线上 ;门体双侧导轨不平行 ;
合页、滚轮处没有涂覆润滑油。
2. 解决方法 ,禁锢五金件 ;调解驱动装置拉杆与门体中心线重合 ;调节水平、竖直导轨使其相互平行 ;在合页、滚轮处涂润滑油。

二 门体走斜

1. 可能原因 , 门体两边的钢丝绳松紧不一致。
2. 解决方法 , 重新调整绕线轮。