

附件

## 北京市昌平区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-21-001	2019/4/8	北京市	昌平区	流村镇	北京新利同创电子设备有限责任公司	北京市昌平区 S219(南雁路)	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:现场检查时,工人正在开启激光切割设备作业,但除尘引风机未开启,除尘设施未正常使用。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/5/15
BJ-21-002	2019/4/11	北京市	昌平区	兴寿镇	北京市北七家兴旺木制门窗销售中心	北京市昌平区兴寿镇沙坨村北门牌院内	未安装治污设施	现场检查时,两名工人正在生产,存在问题:1.该企业现场木屑随意堆放,木制粉尘较多;2.木屑粉尘只做简单收集,未配套建设粉尘收集、处理设施;3.现场无法提供环评手续。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-21-003	2019/4/7	北京市	昌平区	南邵镇	渣土车(京B85280)	北京市昌平区南邵镇朝辛路	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现,京 B85280 渣土车行驶在昌平区南邵镇朝辛路上,将渣土、砂石等运输至官高幼儿园、燕山文化广场斜对面的渣土堆放场地,未进行苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-004	2019/4/7	北京市	昌平区	崔村镇	渣土车(京B16631)	北京市昌平区昌崔路	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现车牌为京 B16631 的渣土车(运载石子)正在昌崔路段行驶,未覆盖完全。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-005	2019/4/7	北京市	昌平区	城北街道	渣土车(京B61706)	北京市昌平区鼓楼东街17号	渣土车覆盖不完全	夜间检查时,发现京 B61706 渣土车在昌平区鼓楼东街17号(私厨小馆隔壁、苏宁电器对面)完成建筑垃圾、渣土装载后,未进行覆盖,在昌平区鼓楼东街路上行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-006	2019/4/6	北京市	昌平区	南邵镇	渣土车(京AKP111)	北京市昌平区朝辛路	渣土车覆盖不完全	现场检查发现,京 AKP111 渣土车正行驶在北京昌平区朝辛路上运输渣土,未进行覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-007	2019/4/6	北京市	昌平区	兴寿镇	渣土车(京N7FN00)	北京市昌平区兴香路	渣土车覆盖不完全	现场检查发现,京 N7FN00 渣土车正在运输土方,未进行覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-21-008	2019/4/5	北京市	昌平区	南邵镇	渣土车(京B61829)	北京市昌平区	渣土车覆盖不完全	现场检查时,京B61829渣土车未覆盖,正行驶在昌平区南邵镇东营村东路段行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-009	2019/4/11	北京市	昌平区	兴寿镇	渣土车(河北H51798)	北京市昌平区兴寿镇沙坨村	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现河北H51798渣土车未覆盖,行驶在兴寿镇沙坨村护城河麦辛路段。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-010	2019/4/7	北京市	昌平区	南邵镇	渣土车(京EAG906)	北京市昌平区朝辛路	渣土车覆盖不完全	现场检查时,京EAG906渣土车行驶在昌平区南邵镇朝辛路上,将渣土、砂石等运输至官高幼儿园、燕山文化广场斜对面的渣土堆放场地,未进行苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-011	2019/4/7	北京市	昌平区	南邵镇	渣土车(京JAU875)	北京市昌平区南邵镇朝辛路	渣土车覆盖不完全	现场检查时发现,京JAU875渣土车行驶在昌平区南邵镇朝辛路上,将渣土、砂石等运输至官高幼儿园、燕山文化广场斜对面的渣土堆放场地,未进行苫盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-012	2019/4/5	北京市	昌平区	崔村镇	渣土车(京Q30KM5)	北京市昌平区S307(怀昌路)	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现京Q30KM5渣土车未覆盖,行驶在大辛峰公交站牌西侧小路上。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-21-013	2019/4/12	北京市	昌平区	百善镇	原北京文海彩艺印刷有限公司院内工地	北京市昌平区百善镇狮子营村东	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，原北京文海彩艺印刷有限公司院内正在拆迁施工作业，现场未湿法作业，产生扬尘大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
BJ-21-014	2019/4/11	北京市	昌平区	马池口镇	中铁六局京张铁路水南路段（畜屯南口公交站附近）	北京市昌平区畜屯南口公交站附近	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：出入口未设置车辆冲洗口，未落实出入车辆100%冲洗。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
BJ-21-015	2019/4/5	北京市	昌平区	南邵镇	北京昌平区南邵镇东营村施工工地（紧邻北京明辉建筑器材租赁站）	北京市昌平区南邵镇东营村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在装卸施工，存在问题：未采取湿法作业，未采取喷淋、洒水等减尘降尘措施，施工现场车辆进出口未配套车辆清洗装置，施工现场主要进出口主要道路未硬化、工地围挡不完善，未落实“六个百分百”。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-21-016	2019/4/8	北京市	昌平区	马池口镇	上念头村西北地的垃圾堆场	北京市昌平区 X034(水南路)	焚烧垃圾或树叶	现场检查发现，上念头村西北地村口垃圾场正在垃圾焚烧，冒出浓烟，焚烧气味刺鼻。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
BJ-21-017	2019/4/7	北京市	昌平区	北七家镇	北京市昌平一建建筑有限责任公司环昌北七家商品混凝土搅拌站	北京市昌平区北七家镇宏翔鸿企业孵化基地	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：原材料分类、计量、投料工序中有粉尘产生，现场检查发现因除尘设备故障导致粉尘未能完全处理，运转时有粉尘喷出外界，产生粉尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-018	2019/4/7	北京市	昌平区	回龙观镇	赛迪产业园正对面的农田焚烧点	北京市昌平区 S327(定泗路)	秸秆焚烧	现场检查时，发现位于昌平区沙河镇赛迪产业园正对面的农田中正在露天焚烧秸秆，面积约 4 平方米。工作人员现场进行劝阻，农民已将明火扑灭。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-21-019	2019/4/9	北京市	昌平区	十三陵镇	北京汉方淑华美容化妆品有限公司	北京市昌平区十三陵镇万西路（北京大学昌平校区西、北京十三陵孟贵画种植园门口）	其他涉气环境问题	现场检查发现，该企业厨房餐饮油烟直接外排，没有安装油烟净化设施。	调查核实，依法查处。	2019/5/15
BJ-21-020	2019/4/6	北京市	昌平区	南邵镇	官高村路牌西侧堆场	北京市昌平区朝辛路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，位于官高村路牌西侧空地上露天堆放的砂土未建围挡，防尘网苫盖面积不足 20%。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-21-021	2019/4/9	北京市	昌平区	十三陵镇	北京中电紫荆电力工程有限公司	北京市昌平区十三陵镇万西路(西山口村西门, 北京大学昌平校区北)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时, 在该企业厂区车间内有生产砂石、沙土的生产线, 机器有余热, 存在问题: 1. 企业无环评等相关手续; 2. 产区内堆放大量沙土、砂石, 无苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-022	2019/4/7	北京市	昌平区	北七家镇	北七家镇定泗路与东沙路交叉口东北方向100米的无名堆场	北京市昌平区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时, 位于北七家镇定泗路与东沙路交叉口东北方向约100米的无名建筑垃圾堆场正在施工, 存在问题: 建筑垃圾大面积裸露, 苫盖面积不足百分之二十, 易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019/5/15
BJ-21-023	2019/4/9	北京市	昌平区	十三陵镇	北京汉方淑华美容化妆品有限公司	北京市昌平区十三陵镇万西路(北京大学昌平校区西、北京十三陵孟贵画种植园门口)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现, 该企业有1台0.5蒸吨的燃煤锅炉未淘汰, 没有进行拆除或者切割烟道, 具有恢复使用的可能性。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务, 按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/5/15