

2011年造价工程师建设工程技术与计量（安装）模拟试题3

1、在刚性基础设计时，通常要使基础大放脚与基础材料的刚性角一致，其目的是（ ）。

- A. 提高地基的承载能力
- B. 加大基底接触面积
- C. 节约基础材料
- D. 限制基础材料刚性角的增大

2、电渣焊接电极的形式，可分为（ ）等。

- A. 丝极、板极电渣焊
- B. 熔嘴电渣焊
- C. 管板电渣焊
- D. 宽间隙电渣焊

3、一种小流量、高扬程、可称为再生泵的泵为（ ）。

- A. 轴流泵
- B. 旋涡泵
- C. 混流泵
- D. 回转泵

4、在分部分项工程量清单中，项目编码 030601001 下的低压有缝钢管安装的工程内容包括（ ）。

- A. 安装，套管制作、安装
- B. 压力试验
- C. X射线无损探伤
- D. 绝热及保护层安装

5、电缆敷设按单根延长米计算，一个沟内（或架上）敷设三根各长100m的电缆，应按（ ）m计算。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 600

6、锅炉型式代号中，表示卧式内燃锅炉的是（ ）。

- A. WO
- B. WN
- C. WW
- D. WM

7、X射线探伤不能穿透（ ）。

- A. 不锈钢
- B. 碳钢
- C. 铅板
- D. 合金钢

8、工程调试的三个阶段是（ ）。

- A. 单体调试
- B. 分系统调试
- C. 双体调试
- D. 整体调试

9、适用于任何大小球罐安装的球罐拼装方法有（ ）。

- A. 分片组合法
- B. 拼半球组合法
- C. 环带组合法
- D. 分带分片混装法

10、波形补偿器是靠波形管壁的（ ）来吸收热胀或冷缩。

- A. 机械变形
- B. 永久变形
- C. 张力
- D. 弹性变形

11、无论电动机是星接或三角接都可使用，起动时，可以减少电动机起动电流对输电网络的影响，并可加速电动机转速至额定转速和人为停止电动机运转，对电机具有过载、断相、短路等保护作用，这种起动方式为（ ）。

- A. 全压起动
- B. 星—三角起动法
- C. 绕线转子异步电动机起动法
- D. 自耦减压起动控制柜减压起动

12、钢材的表面处理方法主要有（ ）。

- A. 手工法
- B. 激光法
- C. 机械法
- D. 化学法

13、高温回火即调质处理，可获得较高的力学性能，是将工件加热到（ ）回火。

- A. 250~500℃
- B. 350~600℃

- C. 500~700℃
- D. 600~800℃

14、球墨铸铁经球化处理其力学性能进一步提高，铸造性能和加工性能都较好，在某种用途上可以代替（ ）。

- A. 20#钢
- B. 45#钢
- C. 合金钢
- D. 工具钢

15、下列措施项目不属于通用项目的是（ ）。

- A. 现场施工围栏
- B. 大型机械设备进出场及安拆
- C. 已完工程及设备保护
- D. 安全施工

16、分户热计量采暖系统与以往采用的水平式系统的主要区别在于（ ）。

- A. 水平支路长度限于一个住户之内
- B. 能分户计量热量，但不能分室调节供热量
- C. 能够分户计量和调节供热量
- D. 可分室改变供热量，满足不同的室温要求

17、测量高温常用的温度检测仪表为（ ）温度计。

- A. 玻璃液体
- B. 热电偶
- C. 辐射式
- D. 双金属片

18、采暖管道的安装，管径大于 32mm 的连接方法采用（ ）。

- A. 焊接
- B. 螺纹
- C. 管箍
- D. 法兰

19、旋塞阀的特点有（ ）。

- A. 构造复杂
- B. 严密性较差
- C. 不宜于调节流量
- D. 适于高压介质

20、聚丙烯管主要是用挤压法生产的无缝管，管子分为标准型和重型两种，标准型使用压力为 0.6MPa，重型管为 1.0MPa，使用温度最大可达（ ）。

- A. 60~70℃
- B. 80℃
- C. 90~100℃
- D. 110~120℃