

附件

洛阳市伊滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-640	2019/4/11	洛阳市	伊滨区	寇店镇	偃师市寇店镇富瑞达木器厂	洛阳市伊滨区府金路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业未生产。存在问题：环评要求裁边锯、精密锯共用一套除尘装置经 15 米排气筒排放，实际现场裁边锯有除尘排放设施，精密锯采用车间内收集无组织排放，砂光机除尘管线部分未连接。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-641	2019/4/10	洛阳市	伊滨区	诸葛镇	洛阳诺德矿机设备有限公司	洛阳市伊滨区玄奘路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业未生产。存在问题：2016年环评要求应在消失模尾气工段安装有机废气收集活性炭处理设施，废气经处理后再经排气筒有组织排放，检查时该企业介绍现在该工序已进行优化升级，使用铝制模具，产生有机废气量大大减少，因此拆除了原治理设施，现为车间内无组织排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-642	2019/4/9	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳市逾洋柜业有限公司	洛阳市伊滨区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：激光切割工艺正在生产，产生粉尘与焊接工艺共同处理排放，现场污染治理设施除尘器没未开启，电源关闭。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-643	2019/4/9	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳市永牛建材实业有限公司	洛阳市伊滨区府李路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：现场 CEMS 在线监测数据显示该企业排放颗粒物，二氧化硫小时数据存在大量超标情况，尤其夜间较多；该厂污染治理设施老化，水膜除尘技术落后，难以达到效果。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-644	2019/4/9	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳市洪跃建材科技有限公司	洛阳市伊滨区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：脱硫加药系统电源未开，无法正常运行，现场用 pH 试纸测脱硫后回水 pH 接近 3。现场烟气 CEMS 在线监测显示二氧化硫折算浓度达到 1200mg/m ³ 以上，超标严重。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-645	2019/4/5	洛阳市	伊滨区	诸葛镇	洛阳市伊滨区诸葛镇腾龙耐火材料厂	洛阳市伊滨区	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：脱硫塔上水泵损坏，正在维修，但未停产，废气未经处理直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-646	2019/4/5	洛阳市	伊滨区	庞村镇西 庞村	洛阳红星 铁柜集团 有限公司	伊滨区庞村 镇西庞村	治污设施不正 常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题： 喷粉间治污设施未运行。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-647	2019/4/10	洛阳市	伊滨区	寇店镇	洛阳市伊 滨区寇店 镇飞豪木 工家具厂	洛阳市伊滨 区掘丁路	未安装治污设 施	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 未按要求安装必要的粉尘收集处理，有 机废气收集处理设施，没有取得环评批 复。	按要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019/5/15
HN-21-648	2019/4/10	洛阳市	伊滨区	寇店镇寇 店村	洛阳市伊 滨区寇店 镇海龙木 工加工厂	洛阳市伊滨 区掘丁路	未安装治污设 施	现场检查时，该企业未生产。存在问题： 该企业没有办理环评及批复等手续，现 场没有污染治理设施，现场检查时未生 产，车间内有部分陈旧设备和原料。	按要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-649	2019/4/9	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳市雄起塑胶厂	李村镇	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业未生产。存在问题:按照环评报告内容,该厂珍珠棉电加热,挤出工序会产生 VOCs 废气,应分别收集处理排放,但该工段废气没有集中收集进行处理,处于无组织排放状态。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/5/15
HN-21-650	2019/4/4	洛阳市	伊滨区	庞村镇	洛阳市安顺保密器械有限公司	洛阳市伊滨区 S320	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,企业正在生产。发现问题:喷塑工段烟气中含油类物质,活性炭吸附箱内大量积油,造成活性炭失效,VOCs 无法有效处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-651	2019/4/1	洛阳市	伊滨区	李村镇	偃师市李村镇正通五金设备厂	洛阳市伊滨区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：热熔工段无污染防治设施，有机废气无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-652	2019/4/12	洛阳市	伊滨区	庞村镇	洛阳市铭泉机械厂	洛阳市伊滨区 S320	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：正在进行焊接生产，但焊接粉尘吸除处理装置电源关闭，没有使用，造成无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-653	2019/4/7	洛阳市	伊滨区	诸葛镇	洛阳市海龙精铸有限公司	洛阳市伊滨区伊滨路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：企业因为即将搬迁，收尘设施运行不正常，粉尘无组织排放现象明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-654	2019/4/7	洛阳市	伊滨区	/	洛阳市信昌道桥工程有限责任公司	洛阳市伊滨区南环线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：厂区生产车间进料口、拌合区密封不严，防尘降尘措施未有效落实，现场粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-655	2019/4/6	洛阳市	伊滨区	庞村镇	庞村镇西庞村二马路村东50米无名木材加工厂	洛阳市伊滨区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 无营业执照和环保手续；2. 无粉尘收集处理设施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-656	2019/4/10	洛阳市	伊滨区	李村镇	洛阳鸿磊面业有限公司	洛阳市伊滨区	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：按照《环评报告》要求燃气锅炉烟囱高度应达到8米，现场检查没有达到环评要求，高度不够。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-657	2019/4/12	洛阳市	伊滨区	庞村镇	洛阳科飞亚家具有限公司	洛阳市伊滨区 S320	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：有机废气采用 UV 光解+活性炭吸附方式，UV 光解电源未打开，仅有活性炭在正常工作。	调查核实，依法查处。	2019/5/15
HN-21-658	2019/4/5	洛阳市	伊滨区	诸葛镇	洛阳碧林园林绿化有限公司	洛阳市伊滨区 S320(顾龙路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题:1. 物料露天堆放，未覆盖；2. 粉碎工段未封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-659	2019/4/5	洛阳市	伊滨区	诸葛镇	洛阳市伊滨区振宇矿产品厂	洛阳市伊滨区刘井巷	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业未生产。存在问题：部分物料露天堆放，未有效苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-660	2019/4/1	洛阳市	伊滨区	李村镇	偃师市李村镇利涛木材加工厂	洛阳市伊滨区	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 切割工序布袋除尘装置未及时清理，除尘效果不佳，粉尘无组织排放迹象明显；2. 现场有刷漆痕迹，无有机废气处理设施；3. 锅炉燃料为板材，无污染处理设施；4. 无环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/5/15