

# 附件

## 焦作沁阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-415	2019/3/27	焦作市	沁阳市	崇义镇	沁阳市华升橡塑有限公司	焦作市沁阳市 X037	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：生产原料露天堆放，未按要求整改。打开光氧催化设施发现内部灯管无明显使用痕迹，现场能闻到刺鼻气味。废气处理设备配套的电机冰凉。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-416	2019/3/27	焦作市	沁阳市	崇义镇	李东亮预制板厂	焦作市沁阳市 S253	现场检查时，该企业未生产。存在问题：提供不出任何手续（营业执照、环评等），现场生产原料露天堆放，搅拌机无防尘抑尘污染防治设备。有已经生产好的半成品预制板待切割，切割机无粉尘收集及处理设施，设备处于电源连接状态，存在露天切割的环境违法行为。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-417	2019/3/28	焦作市	沁阳市	/	河南思可达光伏材料股份有限公司	焦作市沁阳市沁北产业集聚区	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：厂区内多处物料堆场封闭性差（体现在门帘和窗户），废弃建筑材料以及金属废物等随意堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-418	2019/3/28	焦作市	沁阳市	山王庄镇	沁阳市新源物流有限公司	焦作市沁阳市S306山王庄镇山王庄村	现场检查时，该物料堆场正在作业。存在问题：该堆场原料露天堆放，地面未硬化，搅拌机无任何扬尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-419	2019/3/30	焦作市	沁阳市	太行街道	沁阳市沁之星汽车维修保养中心	焦作市沁阳市S238(北环路)	现场检查时，该企业正在生产。喷漆工序安装滤棉吸附+光氧处理设施+15米排气筒排放。存在问题：光氧处理设施安装在狭窄空间内，无法更换过滤棉及光氧催化设施内灯管损坏。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-420	2019/3/25	焦作市	沁阳市	太行街道	沁阳市博众汽贸有限责任公司	焦作市沁阳市 S238(北环路)	现场检查时,该企业正在经营。存在问题:光氧催化设施内的 20 组紫外线灯管有十组紫外线灯管工作指示灯不亮。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-421	2019/3/27	焦作市	沁阳市	覃怀街道	覃怀办事处庙后村秸秆焚烧点	焦作市沁阳市 X029 覃怀办事处庙后村村口	现场检查时,发现该处黑烟滚滚,现场查看该地点焚烧树叶及废旧橡胶,过火面积较大,产生大量浓烟。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
HN-20-422	2019/3/30	焦作市	沁阳市	王曲乡	沁阳市振国运输有限公司	焦作市沁阳市	现场检查时,该企业正在生产。焊接工序安装移动式烟尘净化器。喷漆工序安装 UV 光氧处理设施。存在问题:焊接工序作业时配套移动式烟尘净化器未使用。喷漆工序配套的 UV 光氧处理设施设施中除风机正常开启,光氧催化系统未开启。一台风机电源未连接。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-423	2019/3/27	焦作市	沁阳市	王曲乡	沁阳市王曲龙翔机械厂	焦作市沁阳市	现场检查时,熔炼工序、混砂工序正在生产。存在问题:熔炼工序污染防治设施没有使用痕迹。混砂工序生产过程中设备收集管道回流,粉尘较大。配套布袋除尘器接尘口没封闭,粉尘直接从接尘口排出。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-424	2019/3/30	焦作市	沁阳市	王召乡	沁阳市王召乡三联建材厂	焦作市沁阳市 S312	现场检查时，该企业正在生产，大部分物料存放至库房内，设置喷淋设施。下料口设置集气罩+布袋除尘器处理+15米排气筒排放。存在问题：小部分原料未进库房，露天堆放；搅拌工序、上料口均无集气装置、无粉尘处理设施；输送带未密闭；脉冲式布袋除尘设备未运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-425	2019/3/24	焦作市	沁阳市	王召乡	沁阳市黄河碳素有限责任公司	焦作市沁阳市 X037	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：生产原料存放至仓库，在仓库内有一台鄂式破碎机采用脉冲式布袋除尘器，排气筒在仓库内且不足4米；锻烧车间一条生产线正在生产，生产时产生的石油焦废气没有收集处理设施直接排放；焙烧车间一台筛粉机产生的粉尘经脉冲式布袋除尘除理排放，但是收集装置未完全封闭且脉冲式布袋除尘器没有排气筒；锻烧车间输送带产生的粉尘经脉冲布袋除尘收集，但排气筒高度不足4米且在车间内，锻烧车间装卸料口产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器收集排气筒高度不足4米。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-426	2019/3/23	焦作市	沁阳市	王召乡	沁阳市鑫虹砧业有限公司	焦作市沁阳市王召乡东祝策村	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：企业物料堆场未完全封闭，部分石子已超出未封闭的空间，未完全覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-427	2019/3/23	焦作市	沁阳市	王召乡	沁阳市金瑞公司厂房内物料堆场	焦作市沁阳市 S312	现场检查时，该堆场未作业。存在问题：有大量黄沙石子等建筑材料未覆盖；现场有一台石料机未配套污染防治设施，露天使用；现场未发现洒水降尘措施及痕迹。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-428	2019/3/23	焦作市	沁阳市	王召乡	河南忠伟信废旧物资回收有限公司	焦作市沁阳市王召乡西祝策村	现场检查时，该个体经营户正在生产。存在问题：从事废旧金属切割和分解工艺，现场有焊切机等工具，未在密闭空间内进行操作，有大量切割烟气无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-429	2019/3/28	焦作市	沁阳市	西万镇	西万镇于台村无名粘土物料堆场	焦作市沁阳市 S306 西万镇于台村	现场检查时, 该物料堆场正在作业。存在问题: 物料露天堆放未覆盖, 堆场无任何防尘抑尘措施, 产尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019/4/28
HN-20-430	2019/3/29	焦作市	沁阳市	西向镇	昊华宇航化工有限责任公司	焦作市沁阳市 S306	现场检查时, 该企业正在生产。存在问题: 1. 电石渣堆场未有效覆盖; 2. 电石粉碎机入料口集气罩收集管道破损导致管道断开, 粉尘无法有效收集处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019/4/28
HN-20-431	2019/3/28	焦作市	沁阳市	西向镇	沁阳市昊琳纸业有限公司	焦作市沁阳市 X047	现场检查时, 该企业正在生产。存在问题: 未按照环评要求安装收集设施及水冲式除尘设施。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-432	2019/3/25	焦作市	沁阳市	西向镇	西向镇捏掌村物料场	焦作市沁阳市 S306	现场检查时，该物料堆场正在生产。存在问题：筛分工序电机和铲车发动机现场仍有余温。物料堆场大部分物料露天存放，路面积尘严重，筛分和装卸均露天作业，无任何防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28
HN-20-433	2019/3/25	焦作市	沁阳市	西向镇	西向镇九里口垃圾焚烧点	焦作市沁阳市	现场检查时，发现在西向镇工业区西北方向九里口位置存在火点，焚烧面积较大，有刺鼻气味。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
HN-20-434	2019/3/25	焦作市	沁阳市	西向镇	沁阳泓盛精细化工有限公司	焦作市沁阳市 S306	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：8-羟基喹啉生产线和邻硝基苯酚生产线 UV 光解催化设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-435	2019/3/25	焦作市	沁阳市	西向镇	沁阳市碳素有限公司	焦作市沁阳市	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：两台袋式除尘器排气筒高度均不足 15 米。锻烧车间产生的石油焦废气存在无组织排放现象。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-436	2019/3/28	焦作市	沁阳市	/	长济高速旁柏香站西口北侧建筑工地	焦作市沁阳市 S253	现场检查时, 该工地正在作业。存在问题: 施工现场主要进出口道路未硬化, 工地围墙未完善。物料堆场露天堆放, 未采取防尘网苫盖。	进一步调查核实, 依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚, 严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	2019/4/28
HN-20-437	2019/3/29	焦作市	沁阳市	紫陵镇	郭涛物料加工点	焦作市沁阳市 S253	现场检查时, 该企业未生产。存在问题: 移动式输送带在厂房内, 有明显生产痕迹。筛分工序无粉尘收集装置及污染防治设施。提供不出经营及相关环评手续。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/4/28
HN-20-438	2019/3/29	焦作市	沁阳市	紫陵镇	徐胜利物料加工点	焦作市沁阳市 S306	现场检查时, 该企业未生产, 但有明显生产迹象。存在问题: 筛分工序无粉尘收集装置及污染物处理设施, 提供不出经营及环评相关手续。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/4/28
HN-20-439	2019/3/29	焦作市	沁阳市	紫陵镇	昊屿建材厂	焦作市沁阳市 S306	现场检查时, 该企业正在生产。搅拌工序配备袋式除尘器+15米排气筒。存在问题: 原料库未完全封闭, 原料有部分粉尘外溢。上料口无收集设施, 输送带未密闭。搅拌工序集气罩形同虚设, 无收集效果。生产时袋式除尘器未开启。现场负责人称老板不在, 不能提供相关经营及环评手续。	依法立案查处, 保持治污设施正常使用。	2019/4/28



编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-440	2019/3/29	焦作市	沁阳市	紫陵镇	渣土运输车(豫U18568)	焦作市沁阳市 S306	现场检查时, 仙神河施工现场正在作业, 存在问题: 施工现场未采取防尘降尘措施, 物料运输车辆未覆盖, 直接驶出。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/4/28
HN-20-441	2019/3/29	焦作市	沁阳市	紫陵镇	紫陵镇东紫陵村洗砂场	焦作市沁阳市	现场检查时, 该企业未生产。存在问题: 核查途中发现该处有一条水洗砂生产线, 未能联系到负责人。筛分工序, 水洗工序无大气污染防治设施, 露天物料装卸。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/4/28
HN-20-442	2019/3/28	焦作市	沁阳市	紫陵镇	沁阳市盛昊建材厂	焦作市沁阳市 S253	现场检查时, 该企业正在生产。生产原料存放至封闭厂房内。搅拌工序粉尘上方加装集气罩经管道收集进入袋式除尘器+15米排气筒排放。存在问题: 免烧砖和路面砖两条生产线上料口均无粉尘收集设施, 在下料口处安装集气罩经管道收集进入袋式除尘器+15米排气筒排放。废砖再利用破碎工序未配套建设粉尘收集处理设施。路沿石生产线不能提供环评手续, 正在生产, 搅拌工序无粉尘收集处理设施。	按要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-443	2019/3/26	焦作市	沁阳市	紫陵镇	沁阳市凌云糠醛有限公司	焦作市沁阳市 S306	现场检查时，该企业正在生产。对照环评要求，破碎车间安装收尘罩，袋式除尘器，15米排气筒排放。外购蒸汽，原锅炉已不使用。水解蒸馏、冷凝、精馏产生的废气经两套喷淋塔处理后经UV光解设施处理后通过排气筒排放。检测报告显示达标。厂区存在刺鼻气味。存在问题：水解蒸馏废气收集管道已断开，喷淋塔废气管道有裂缝，喷淋塔和UV光氧设施位置跑冒滴漏现象严重。破碎车间粉尘收集处理设备破损不能有效收集粉尘。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-444	2019/3/26	焦作市	沁阳市	紫陵镇	紫陵镇西紫陵村预制砖厂	焦作市沁阳市 S306 紫陵村	现场检查时，该企业未生产。存在问题：物料露天堆放，物料过筛工序无防尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-445	2019/3/25	焦作市	沁阳市	紫陵镇	沁阳市紫陵镇紫金大道垃圾焚烧点	焦作市沁阳市 S306(仙神河桥)紫金大道北 300 米	现场检查时，发现紫陵镇临时垃圾存放点焚烧垃圾。垃圾内含有废旧塑料及废旧轮胎，产生浓烟及刺鼻气味。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28