

汽车冒烟可大可小,很多新手车主面对汽车冒烟的情况总是手足无措。其实出现故障烟先不要惊慌,首先仔细观察烟雾情况,不同的故障烟有不同的解决方法,因此先要懂得识别烟雾种类。现在就针对汽车冒烟经常出现的情况,让大家通过三种颜色识别烟雾的种类。

汽车冒烟莫担心 三种颜色识别烟雾种类

本刊 综合

状况一 黑烟

车体表现:汽车的发动机抖动大,排气管有不正常声音发出,同时排出黑色烟体,加速时感觉无力。

故障原因:排黑烟的现象在化油器车上比较多见,这是由于化油器车型的喷油量不是由电脑控制,而是由脚踏油门控制,一些情况下过多的燃油进入汽缸后来不及燃烧就排出车外,这样就造成了我们看到的黑烟。

处理办法:1.化油器的车如今基本都已上了年岁,要经常检查化油器等机件的老化程度,化油器车不同于电喷轿车,要经常进行保养和调校,养成良好的用车习惯。2.电喷车要每隔3万公里检查缸线,每隔1万公里检查火花塞,有问题的要及时更换。

状况二 白烟

车体表现:可见大量白色水蒸气冒出并伴有发动机运转不平稳,即使发动机预热达到正常工作水温仍有大量水蒸气冒出。

故障原因:导致冒白烟可能是由于发动机汽缸的缸垫有磨损,产生一定间隙,导致散热系统的水大量进入燃烧室。水无法燃烧,受热后生成水蒸气,直接从排气管排出。

处理办法:1.检查发动机缸体、汽缸垫是否有损伤,检查油箱内是否有积水。2.查看汽车说明书,严格依照厂家规定添加标号正确的汽油。

状况三 蓝烟

车体表现:车辆爆发力下降,感觉加速无力,噪声变大,排气管有蓝色烟排出,并伴随有燃油燃烧所产生的焦糊味道。通过检查机油标尺同时还会发现机油的消耗量过大,正常情况下每次保养完,经行驶

7500公里后,机油的消耗量应在正常范围内,无需中途补充。

故障原因:蓝烟多是由于发动机内部故障,导致机油窜入燃烧室燃烧而产生的,常见的一般有两种情况:汽缸内壁有划伤,活塞密封不良或气门处严重磨损,都会产生间隙,而原本负责润滑的机油此时会通过这些间隙窜入燃烧室参与燃烧,燃烧不了的

机油排出车外时就产生了蓝色的浓烟。

处理办法:1.对车龄较老的车辆要经常检查缸体、活塞等部件的密封性,发现有蓝烟排出时及时到维修站修理,以防更大损失。2.机油添加要适量,过多、过少都不可取。定时检查机油使用情况,一旦发现机油消耗异常,立即去专业维修站进行检查。



GEELY 吉利汽车

400-886-9888 www.geely.com

1元风暴
吉利汽车 暖冬盛惠

+1元最高抵10000元

免担保 0首付 0利息 0手续费



SC7
最高抵5000元
¥51800元起

GX7
最高抵10000元
¥85888元起

2013款EC7
最高抵10000元
¥66800元起

GC7
最高抵9000元
¥54900元起

SX7
最高抵10000元
¥85888元起

经销商信息

济宁吉美帝豪4S店

销售热线: 0537-3167771

地址: 济宁市崇文大道1号

济宁北辰英伦4S店

销售热线: 0537-3150001

地址: 济宁圣达汽车博览城

济宁成华全球鹰4S店

销售热线: 0537-2895111

地址: 济宁市崇文大道1号

济宁奥华英伦4S店

销售热线: 0537-2488886

地址: 济宁市崇文大道1号

济宁交通全球鹰4S店

销售热线: 0537-3152299

地址: 济宁火车站向西300米

邹城北辰帝豪4S店

销售热线: 0537-5342666

地址: 邹城市国宏大道鲁南汽车城内