

洪湖50米砖烟囱新建公司经销商

【公司名称:】浩久高空建筑防腐有限公司

【公司地址:】盐城市秦南镇果林居委会

【主营产品:】烟囱防腐、钢结构防腐、烟囱美化、砖烟囱防腐、

【联系人:】陈鑫鑫

【联系电话:】0515-80888855

【手机:】15951555738

【传真:】0515-80888855

【电子邮件:】2324381@qq.com

【来源网站:】企业招商网

【来源地址:】<http://suzhou.71zs.com/c4fnygpiqpozgnldclpyli.html>

【详细信息:】

洪湖50米砖烟囱新建公司经销商 咨询热线：0515-80888855经过十多年的艰苦创业，现已发展成为领导班子过硬、技术力量雄厚，汕头烟囱安装烟气监测平台公司具有较强的经济实力和高质量的施工与管理队伍。企业信誉和科技含量均在国内同行业中处于领先地位，并率先通过了国际质量体系认证。施工人员一律持有安全生产监督管理部门颁发的《高空作业证》上岗，并全部在寿险公司投保常年人身安全保险，绝无后顾之忧。

浩久防水堵漏愿与长期合作客户建立更深一层关系即我公司的vip客户 建烟囱施工方案根据所建烟囱目的的不同，烟囱新建的设计方案上面也会有一些比较明显的变化，这里就提供一个垃圾焚烧烟囱的设计方案，通过对这个方案进行了解，可以在一定程度上明白垃圾焚烧烟囱的特点和其他一些不是很容解释的东西，由于垃圾焚烧在我国属于严格的法律控制范围的工程项目，因此相关的新建方案也比较少见，这里特别分享一列。

5、施工技术措施：

洪湖50米砖烟囱新建公司经销商 咨询>>>【陈经理159-51555-738】>>>【季经理158-6203-6111】

洪湖50米砖烟囱新建公司经销商 该工程从基础混凝土垫层施工至±0.00m以上。本工程依据中国市政工程华北设计研究院总院设计的泾渭新城热力中心烟囱工程图纸要求施工。地上±0.00m以上筒身垂直高度为120m，底口半径、上口半径按图纸要求施工，筒壁C30，承台C40，散水C15，内衬为耐酸

釉面砖结构，隔热层采用憎水性珍珠岩制品，烟囱筒身从±0.000开始。烟囱外设直爬梯，顶部设航空障碍信号灯、钢平台及避雷等附属设施。

3 烟囱安全管理措施 HAOJIUGAOKONG

3.1 高空作业人员必须认真细致，不得嘻笑打闹，使用工具必须放在工具袋内，不得随意乱放，避免失手坠落伤人，严禁空中抛物。

3.2 从事高空作业人员要定期体检，凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病、以及其他

不适于高空作业的人员，不得从事高空作业。

3.3 施工总现场及各个生产区域必须封闭管理，在烟囱施工周围留设足够的施工场地（包括设备料、原材料堆放区域、烟囱安全施工范围距离、卷扬机钢丝绳轨道安全维护区域、钢筋制作区域、成品半成品堆放区域等），施工现场的围护采用钢架管搭设1.8米高的围护栏杆，栏杆全部用新密目网封闭，围护栏杆密目网三个月更换一，施工现场必须要悬挂安全标语和按图标要求设置安全色标。

3.4 现场必须按照施工平面布置图堆放大型工具和材料，保证现场畅通，做到文明施工。

3.5 施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。

3.6 施工机械、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与脚手架或钢筋绑在一起，各种电动工具必须按规定接地，并设漏电网保护装置和单一开关。遇临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁，防止意外事故。

3.7 制订雨季施工措施，由专人注意天气预报，并作出大风大雨相应的技术措施，防止发生事故。

3.8 建立定期安全检查制度，并做好安全检查记录，工地每周一检查，项目每月检查，检查出事故隐患必须立即进行整改，并做到定人、定时间、定措施。

3.9 脚手架运输道及浇灌平台搭设后，应由施工负责人组织有关人员进行验收，合格后方可使用，验收

后作验收记录，搭设班组与使用班组双方签字认可。安全脚手架荷载计算，脚手架负荷量每平方米不能超过270kg。

3.10

高空作业所用材料要堆放平衡，工具应随手放入工具袋中，上下传递物件禁止抛掷，严禁酒后操作。6级以上大风和雷雨天气，禁止高空作业。在风雨前后要检查工地



临时设施，脚手架、机电设备、临时线路等，如发现倾斜，变形、下沉、漏电等现象应及时维修加固，有危险的应立即拆除。

洪湖50米砖烟囱新建公司经销商

烟气净化工艺形式较多,按吸收剂的状态及其系统中是否有废水排出,可分为湿法、半干法和 6.2、按照工程具体章程规范循序进行施工，在制度施工计划的进度上要抓好主要关键工序，将进度和针对设备的操作点及工程的需要，将配备5人进驻现场施工，其中包括

1.3、吊板作业者在使用吊板前，将安全带、完全锁好挂好，否则不得上吊板工作。（4）项目经理落实生产计划、生产任务、人员安排、生产成本的控制情况、作业时序进行落实和检查，及时根据顾客要求进行生产周期的调整，并负责对顾客的沟通和解释工作。

3.1、施工人员必须持证上岗（高空悬挂作业证）。

