

**CIRS**C&K
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

美国消费品安全委员会产品召回 2019 年 4 月

本月 CPSC 共召回 27 批次产品，其中来自中国的产品有 18 个批次，占比 66.67%。

主要是家居产品等产品的火灾烧伤、摔伤、窒息等。

中国产品 CPSC 召回具体情况如下：

| 通报时间 | 通报产品 | 通报原因 | 补救措施 | 照片 |
|------------|--|--|------|--|
| 2019-04-02 | 类别：纺织品 名称：婴儿外套 召回数：1550 来源：中国 | 窒息 该款婴儿外套上按扣，易脱落。若被婴儿吞咽，会造成窒息的风险。截至目前，Amerex Group 公司已收到 2 起按扣脱落报告。 | 退款 |  |
| 2019-04-02 | 类别：家用通信娱乐设备 名称：移动电源 召回数：4500 来源：中国 | 撞击 移动电源充电器在充电时会过热，构成火灾危害。该公司已收到两份电力库过热报告，没有造成财产或火灾损失。目前尚无人员伤亡报告。 | 替换 |  T119 Elf power bank charger (blue) |
| 2019-04-03 | 类别：家用通信娱乐设备 名称：无线充电器 召回数：4800 来源：中国 | 烫伤（非火灾引起） 该款无线充电器在使用时可能过热，有造成烫伤的风险。截至目前，Professional Tool Products 公司已收到 6 起充电器过热报告，包括 2 起消费者手指烧伤报告。 | 退款 |  |
| 2019-04-03 | 类别：运动娱乐设施 名称：自行车 召回数：1900 来源：中国 | 人身伤害 自行车的叉腿可能断裂，造成受伤的危险。自行车产品已收到两份叉子断裂报告，其中一份报告有轻微划伤。 | 维修 |  |
| 2019-04-04 | 类别：家居产品 名称：按摩器 召回数：60000 来源：中国 | 烧伤 按摩器在放进微波炉加热或加热后会泄漏或破裂，对消费者构成烧伤危害。该公司已收到 84 份报告，称按摩球在微波加热过程中爆裂，其中 17 份报告称身体各部位烧伤。 | 退款 |  |
| 2019-04-09 | 类别：家用电器设备 名称：音响器 召回数：5000 来源：中国 | 火灾/烧伤 旅行睡眠音响器的内装电池会漏电而导致电路短路，构成烧伤危害。目前尚无人员伤亡报告。 | 退款 |  |



**CIRS**C&K
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|------------|--|--|----|---|
| 2019-04-11 | 类别：其他产品 名称：爬树架 召回数：2600 来源：中国 | 摔伤 该款爬树架的焊缝处可能断裂，有造成使用者摔伤的危险。截至目前，DICK' S Sporting Goods 公司已收到 3 起产品问题报告，尚无人员受伤报告。 | 退款 |  |
| 2019-04-11 | 类别：运动娱乐设施 名称：自行车 召回数：63000 来源：中国 | 摔伤 该款自行车的转向管轴环，若暴露于腐蚀环境下，可能会断裂，导致使用者因失去转向控制而发生摔伤。截至目前，Specialized Bicycle Components 公司已收到 2 起转向管轴环断裂的报告，尚无人员受伤报告。 | 维修 |  |
| 2019-04-12 | 类别：儿童用品 名称：婴儿躺椅 召回数：4700000 来源：中国 | 窒息 该款婴儿躺椅可能造成婴儿死亡的风险，由于躺椅内缺少如安全带等限制类装置，婴儿头部或者身体在摇床里翻转时，可能陷入无法移动的处境，导致呼吸阻塞而死亡。自 2009 年该产品推出以来，已发生超过 30 起婴儿死亡事故。 | 退款 |  |
| 2019-04-15 | 类别：纺织品 名称：儿童浴袍 召回数：980 来源：中国 | 火灾/烧伤 该款儿童浴袍不符合美国联邦服装纺织品易燃性标准，有引起烧伤的危险。截至目前，H&M 公司尚未收到相关事故报告。 | 退款 |  |
| 2019-04-17 | 类别：家用电器 名称：便携式迷你加热器 召回数：20000 来源：中国 | 火灾/烧伤 该款便携式迷你加热器可能发生过热，冒烟和着火，有造成火灾和烧伤的危险。截至目前，美国 Heat Hero 公司收到 117 起产品过热报告，其中 47 起元件冒烟和 10 起元件着火，造成 2 起财产损失报告，尚未收到人员受伤报告。 | 替换 |  |
| 2019-04-18 | 类别：厨房设备 名称：凝灰岩无烟烤架 召回数：40200 来源：中国 | 火灾/烧伤 该款凝灰岩无烟烤架可能出现过热，有引起火灾和烧伤的风险。截至目前，Tekno Products 公司已收到 12 起产品过热报告，其中包括 5 起因火灾导致的财产损失报告和 1 起轻微烫伤。 | 退款 |  |
| 2019-04-18 | 类别：玩具 名称：木质玩具车 召回数：495000 来源：中国 | 窒息 该款木质玩具车上的车轮，易脱落，一旦被儿童吞咽，会造成窒息的危险。截至目前，美国 Target 公司已收到 4 起车轮脱落的报告，尚未收到人员受伤报告。 | 退款 |  |



**CIRS**C&K
希科检测**Recall-CPSC**

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

| | | | | |
|------------|---|--|----------|--|
| 2019-04-23 | 类别：厨房设备 名称：咖啡壶 召回数：500 来源：中国 | 火灾/烧伤 该款咖啡壶在炉子上加热时，手柄部分可能被点燃，有引起火灾和烧伤的风险。截至目前，Bodum 公司已收到 1 起手柄点燃的报告，尚无人员受伤报告。 | 退款 |  |
| 2019-04-23 | 类别：玩具 名称：玩具火车 召回数：2200 来源：中国 | 窒息 该款玩具火车上的烟囱易脱落，一旦被儿童吞咽，会造成窒息的危险。截至目前，美国 Flying Tiger Copenhagen 公司尚未收到人员受伤报告。 | 退款 |  Recalled Wooden Train Cart |
| 2019-04-25 | 类别：家居产品 名称：粗毛地毯 召回数：6200 来源：中国 | 火灾/烧伤 该款粗毛地毯不符合美国联邦地毯类产品表面易燃性标准要求，易引发火灾风险。截至目前，Ruggable 公司尚未收到相关事故报告。 | 退款 替换 |  Recalled Ruggable area rug - shag vintage crane |
| 2019-04-26 | 类别：儿童用品 名称：婴儿躺椅 召回数：694000 来源：中国 | 窒息 该款婴儿躺椅可能造成婴儿死亡的风险，由于躺椅内缺少如安全带等限制类装置，婴儿头部或者身体在摇床里翻转时，可能陷入无法移动的处境，导致呼吸阻塞而死亡。自 2012 年 Kids II 婴儿躺椅推出以来，已发生了 5 起婴儿死亡事故。 | 退款 |  |
| 2019-04-30 | 类别：纺织品 名称：床帐 召回数：23900 来源：中国 | 火灾/烧伤 该款床帐上的灯饰，易过热，有引起火灾和烧伤的风险。截至目前，Justice 公司已收到 17 起相关事故报告。 | 退款 |  |

信息来源：<https://www.cpsc.gov/Recalls>

制作：杭州希科检测技术有限公司（瑞旭集团全资子公司 CIRS-C&K Testing）

杭州希科检测技术有限公司

热线：4006-721-723 电话：+86/（0）571-87206587 邮箱：test@cirs-group.com

地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 4 号楼 1 层

网址：www.cirs-ck.com

更多资讯欢迎订阅我们的微信：

微信号：CKTesting 我们将定时为您发送相关资讯，或者扫描我们的二维码。



希科官方微信

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



CIRS

C&K
希科检测

Recall-CPSC

希科检测-国际权威的第三方检测机构

www.cirs-ck.com

CIRS 瑞旭技术

杭州希科检测技术有限公司



希科官方微信