

附件

晋中市榆次区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-293	2019/4/14	晋中市	榆次区		汇景新城 东侧渣土 堆	山西省晋中 市榆次区	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查发现，汇景新城东侧大量渣土 堆积，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
SX-21-294	2019/4/1	晋中市	榆次区		怀仁村沙 场	山西省晋中 市榆次区 G108(经西 大道)	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查发现，怀仁村西北距 108 国道 1 公里处，有无名砂石厂一座，物料未 苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15