

附件

郑州市二七区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-024	2019/4/14	郑州市	二七区	侯寨镇	郑州市欣隆印刷有限公司	郑州市二七区八卦庙村南部	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该企业印刷车间在生产过程中，配套的环保设施主要治污环节光氧催化未开启，车间内产生的废气通过收集烟道直排。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-025	2019/4/11	郑州市	二七区	金水源办事处	郑氏中原纤维素有限公司	郑州市二七区华美石材路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 粉碎车间未在封闭的环境下生产作业，车间内积尘严重，有积尘从车间内溢出在周边环境；2. 粉碎车间配套的环保除尘设施不正常运行，车间内粉尘弥漫；3 生产配套的锅炉为1 蒸吨/小时燃油锅炉，无任何治污设施，所用燃油经初步检查为废油，且无任何购油手续和发票以及清单。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-026	2019/4/11	郑州市	二七区	金水源办事处	郑州龙兴华美石材有限公司	郑州市二七区华美石材路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：马赛克车间的UV光氧催化设施未通电源，设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-027	2019/4/9	郑州市	二七区	马寨镇	郑州伟盛自动门业有限公司	郑州市二七区工业路9号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 烤漆、喷漆车间配套的环保设施未运行，设施活性炭托盘外抽未关闭已久；2. 下料车间一台切割机未安装粉尘收集设施；3. 废活性炭未能按危废有关规定规范管理。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-028	2019/4/5	郑州市	二七区	马寨镇	郑州市丰宝炉料有限公司	郑州市二七区工业路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：破碎车间鄂破、对辊生产过程产生大量粉尘未经有效收集，无组织排放。烘干窑炉产生废气未经收集处理直接排放。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-029	2019/4/2	郑州市	二七区	马寨镇	郑州金春电子科技有限公司	郑州市二七区同兴街	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业成品车间正在生产，原材料生产车间未生产，但生产设备尚有余温，存在问题：成品车间一台环保设施（光氧催化、活性炭过滤）未运行。成品车间 5 台 BMC 烘烤箱未采取相关环保设施，刺鼻气味较浓。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-030	2019/4/2	郑州市	二七区	马寨镇	郑州赋安防火门有限公司	郑州市二七区马寨镇工业路 16 号	治污设施不正常运行	现场检查时，固化车间、喷塑车间正在改造，其他车间正常生产，存在问题：木材加工车间环保配套设施未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
HN-21-031	2019/4/11	郑州市	二七区	嵩山路办事处	郑州汇升汽车销售服务有限公司	郑州市二七区汇通路 2 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 喷漆房、烤漆房工人作业时，未实施全封闭，也未采取任何防治措施，有机废气直排；2. 烤漆房作业时，配套的环保设施内只有粉尘收集过滤单元，无废气处理单元，废气直排；3. 发现该企业一维修车辆室外喷烤漆作业。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-032	2019/4/11	郑州市	二七区	嵩山路办事处	张小坡汽车维修服务中心	郑州市二七区嵩山南路辅路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正常运营，存在问题：现场发现该汽车维修中心正在使用可移动喷漆车进行室外喷漆作业，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-033	2019/4/11	郑州市	二七区	嵩山路办事处	长江路中学兴华街三小项目	郑州市二七区兴华南街雅兴盛世雅居对面	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，存在问题：一台推土机现场作业时未采取湿法作业，作业现场有数台降尘、抑尘的雾炮机未开启，现场扬尘较大。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
HN-21-034	2019/4/1	郑州市	二七区	马寨镇	郑州九天工贸有限公司	郑州市二七区瑞明路9号	工业粉尘无组织排放	现在检查时，该企业正在生产，存在问题：调料车间生产粉尘及成型车间有机废气无组织直接排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15