

附件

洛阳市西工区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-337	9月14日	洛阳市	西工区	洛阳工业园区	洛阳忠虹玻璃有限公司	中国河南省洛阳市西工区下纸线	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该公司正在生产。存在问题:涂布、封胶、夹胶工段产生有机废气,未按环评要求安装VOCs收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HN-07-338	9月11日	洛阳市	西工区	红山街道	河南星诺钨钼科技有限公司	河南省洛阳市西工区龙泉路	排污口不规范	现场检查时,该公司正在生产,存在问题:除尘排气筒高度约10-12米,不足环评要求的15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-339	9月11日	洛阳市	西工区	红山街道	洛阳远跃玻璃有限公司	河南省洛阳市西工区	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该公司正在生产,存在问题:涂布、封胶工序未按环评要求,安装VOCs收集处理设施,有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月20日
HN-07-340	9月11日	洛阳市	西工区	红山街道	洛阳铿锵机械设备制造有限公司	河南省洛阳市西工区	治污设施不正常运行	现场检查时,该公司正在生产,存在问题:焊接工段配套烟尘净化器,但作业时未使用,仅靠风扇通风。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
HN-07-341	9月8日	洛阳市	西工区	工业园区	洛阳市凌空安全玻璃有限公司	中国河南省洛阳市西工区龙凤路	治污设施不正常运行	经现场检查,该厂正在生产,有机废气主要由丝网印刷产生,存在问题:1.集气罩风量过小,收集废气效果差,璃房内油墨有机溶剂产生的气味刺鼻;2.活性炭在2018年1月更换后,今年来只采用每两个月暴晒后重复使用的方式,至今没有更换新的活性炭。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	10月20日
HN-07-342	9月7日	洛阳市	西工区	红山街道	洛阳洛北重工机械有限公司	河南省洛阳市西工区经五路	排污口不规范	经现场检查,该厂处于生产状态,存在问题:抛丸工序产生的粉尘未按环评批复要求由15米高排气筒排放,现场排气筒高度实际只有7-8米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月20日