

## 省质监局发布2014年第4批监督抽查结果

## 这107批次产品不合格,检出率为12.2%

本报济南2月1日讯(记者马绍栋)今天,山东省质量技术监督局再次对外发布2014年第4批省监督抽查暨食品相关产品省专项抽查公告,又有107批次抽检不合格产品被曝光,不合格产品检出率为12.2%。

2014年12月24日省政府出台了关于推进“山东标准”建设的意见,并于2015年1月22日召开了全省质量工作会议。这是自2007年召开全省质量工作会议

后,省政府再度召开全省质量工作会议。下一步我省将把质量工作纳入“十三五”发展规划和政府绩效考核体系,结果将作为对各级政府领导班子和领导干部进行综合考评及问责的依据。

2014年10月—12月,省质监局共对全省35类产品组织省级监督抽查(汽车防冻液、电热毯、羽绒服等市场买样)。本次,共抽查849家企业生产的874批次产品,其中743家企业生产的767

批次产品合格,检出107批次不合格,不合格产品检出率为12.2%;同时,对食品用塑料包装(容器、工具)和食品用纸包装(容器)2类食品相关产品组织省级专项监督抽查,共抽查479家企业生产的504批次产品,合格496批次,不合格产品检出率1.6%。

本次抽查的天然石材、皮鞋、液体无水氨、衬衫、工业硫酸、工业用甲醇、普通照明灯具、食品用纸包装(容器)、广播

通信铁塔及桅杆、儿童床10类产品涉及221家企业生产的224批次,所抽产品质量全部合格;羽绒服装、电热毯、厨房家具、室内加热器、小功率电动机、机械压力机、羊毛羊绒衫、抽油机、清水离心泵(潜水泵)、工业甲醛溶液、西服(大衣)、食品用塑料包装(容器、工具)、工业用氢氧化钠、金属桶(罐)、铝合金建筑型材、输电线路铁塔、溶解乙炔、滚动轴承、牛仔褲、

LED灯具、软体家具(沙发)、润滑油、休闲服装、防爆电器、压力管道元件(锻压法兰)、烟花爆竹(已在2014年12月26日本报公布结果)、汽车防冻液27类产品涉及1107家企业生产的1154批次,有115批次产品不合格。

省质监局已将本次监督抽查信息在门户网站公布,并责成相关市质量技术监督局按照有关法律法规,对不合格产品及生产企业依法进行处理。

## 电热毯不合格产品及生产企业

序号	产品名称	标称生产企业	受检企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	电热毯	潍坊寒亭长城电器厂	潍坊市小商品城	华羽	TT150×70-4X	2014-8-14	不合格	输入功率和电流;机械强度;结构;	济南市产品质量检验院

## 羽绒服装不合格产品及生产企业

序号	产品名称	标称生产企业	受检企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	羽绒服装	青岛红领服饰股份有限公司	青岛红领服饰股份有限公司青岛分公司	REDCOLLAR红领	190/104A	货号: HYR1291WBM157A 056	不合格	充绒量;	山东省纤维检验局
2	羽绒服装	青岛基特制衣有限公司	青岛市北区基特制衣专卖店	基特	175/92A	货号: KY13287	不合格	面料耐光色牢度(沾色);含绒量;	山东省纤维检验局
3	羽绒服装	山东世豪商贸有限公司	山东世豪羽绒大市场	俏羽星	175/92A	货号: QAM-1323	不合格	纤维含量(面料);	山东省纤维检验局

## 汽车防冻液不合格产品及生产企业

序号	产品名称	标称生产企业	受检企业	生产日期	规格型号	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	汽车防冻液	济南豹王汽配贸易有限公司	济南豹王汽配贸易有限公司	2014-9-15	1.5kg/桶 LEC-II-25	/	不合格	冰点;玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);玻璃器皿腐蚀(焊锡);	山东省产品质量检验研究院
2	汽车防冻液	济南广驰汽车用品有限公司	济南聚达汽配销售中心	2014-9-7	4kg/桶 LEC-II-25	广驰	不合格	冰点(原液);pH值(原液);玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);玻璃器皿腐蚀(焊锡);	山东省产品质量检验研究院
3	汽车防冻液	山东德沃工程机械润滑油有限公司	济南市历城区金立超汽配经销处	2014-10-20	4kg/桶 LEC-II-25	DEPIK E	不合格	pH值(原液);玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);玻璃器皿腐蚀(焊锡);	山东省产品质量检验研究院
4	汽车防冻液	济南酷尔汽车用品有限公司	济南福田润滑油防冻液总汇	2014-9-25	4kg/桶 LEC-II-25	/	不合格	pH值(原液);玻璃器皿腐蚀(紫铜);玻璃器皿腐蚀(黄铜);玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);玻璃器皿腐蚀(焊锡);玻璃器皿腐蚀(铝);	山东省产品质量检验研究院
5	汽车防冻液	济南市清牛汽车零部件有限公司	济南春旭商贸有限公司	2014-8-6	4L/桶 LEC-II-25	/	不合格	氯含量;玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);玻璃器皿腐蚀(焊锡);玻璃器皿腐蚀(铝);	山东省产品质量检验研究院
6	汽车防冻液	济南蓝洁汽车用品厂	山东老屯汽配城龙泉汽配经销部	2014-9-12	9L/桶 LEC-II-25	蓝洁	不合格	玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(焊锡);	山东省产品质量检验研究院
7	汽车防冻液	济南市长清区凯利精细化工厂	济南市历城区嘉乐汽配件经营部	2014-9-18	10L/桶 LEC-II-25	凯利	不合格	密度(20.0℃);冰点(原液);沸点(原液);	山东省产品质量检验研究院
8	汽车防冻液	济南中路达润滑油有限公司	济南市历城区天乙振邦汽车配件经营部	2014-10-19	10L/桶 LEC-II-25	中路达	不合格	密度(20.0℃);冰点(原液);沸点(原液);氯含量;	山东省产品质量检验研究院
9	汽车防冻液	山东老屯汽配城思宇汽配商行	济南历下顺恒达汽车配件销售部	2014-9-24	4kg/桶 LEC-II-25	思宇	不合格	pH值(原液);玻璃器皿腐蚀(铸铁);	山东省产品质量检验研究院
10	汽车防冻液	济南奥沃雪弗龙润滑油有限公司	济宁市任城区宁信汽车配件经营部	2014-10-11	10L/桶 LEC-II-25	/	不合格	冰点(原液);玻璃器皿腐蚀(铸铁);	山东省产品质量检验研究院
11	汽车防冻液	山东潍坊亚华润滑油有限公司	潍坊市坊子区烟景微型配件供用站	2014-9-28	LEC-II-25	邦润捷	不合格	密度(20.0℃);冰点(原液);沸点(原液);玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);玻璃器皿腐蚀(焊锡);玻璃器皿腐蚀(铝);	山东省产品质量检验研究院
12	汽车防冻液	美国鼎润国际集团有限公司(山东分公司)/潍坊鼎润润滑油有限公司	潍坊市坊子区烟景微型配件供用站	2014-10-17	LEC-II-25	润河	不合格	密度(20.0℃);冰点(原液);沸点(原液);玻璃器皿腐蚀(紫铜);玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);	山东省产品质量检验研究院
13	汽车防冻液	山东省聊城市贝纳通润滑油有限公司	高唐小杨农汽维修	2014-9-14	LEC-II-35	川岛	不合格	冰点(原液);沸点(原液);pH值(原液);玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(铸铁);玻璃器皿腐蚀(焊锡);	山东省产品质量检验研究院
14	汽车防冻液	济南易特诺润滑油有限公司	济南金长城润滑油有限公司	2014-10-28	LEC-II-25	易特诺	不合格	密度(20.0℃);沸点(原液);氯含量;玻璃器皿腐蚀(钢);	山东省产品质量检验研究院
15	汽车防冻液	济南康鹏润滑油有限公司	济南康鹏润滑油有限公司	2014-10-5	4kg/桶 LEC-II-30	/	不合格	冰点(原液);玻璃器皿腐蚀(钢);玻璃器皿腐蚀(焊锡);	山东省产品质量检验研究院
16	汽车防冻液	济南美壳润滑油有限公司	济南康鹏润滑油有限公司	2014-8-11	LEC-II-25	壳吉星	不合格	氯含量;玻璃器皿腐蚀(钢);	山东省产品质量检验研究院
17	汽车防冻液	山东聊城非昊润滑油有限公司	济南忠信润滑油商贸有限公司	2014-8-11	LEC-II-25	五岳	不合格	玻璃器皿腐蚀(铝);	山东省产品质量检验研究院

## LED灯具不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	LED灯具	山东永泰未来光电科技有限公司	/	7W	/	不合格	意外接触带电部件的防护;颜色特性;	济宁半导体及显示产品质量监督检验中心
2	LED灯具	山东芯光光电有限公司	/	7W	2014-6-14	不合格	互换性;颜色特性;	济宁半导体及显示产品质量监督检验中心
3	LED灯具	济宁莱特光电科技有限公司	/	7W	2014-6-14	不合格	互换性;意外接触带电部件的防护;	济宁半导体及显示产品质量监督检验中心

## 厨房家具不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检单位
1	厨房家具	济南市天桥区刘氏橱柜厂	/	400×370×600(mm)	2014-10-14	不合格	甲醛释放量;	济南市产品质量检验院

## 牛仔褲不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	牛仔褲	山东两条腿服饰有限公司	两条腿	180/95B	/	不合格	耐干摩擦色牢度;	济南市产品质量检验院
2	牛仔褲	淄博鹿翔服饰有限公司	/	/	/	不合格	纤维含量;	济南市产品质量检验院

## 沙发不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	沙发	山东凯迪威家具有限公司	凯迪威	5177	2014-10-15	不合格	防锈处理;	山东省产品质量检验研究院

## 室内加热器不合格产品及生产企业

序号	产品名称	受检企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	室内加热器	山东中灿电热器材有限公司	/	ZC102-1 280W	2014-11-14	不合格	内部布线;接地措施;	山东省产品质量检验研究院
2	室内加热器	青岛信普家用电器厂	信普	NSB-100	2014-11-13	不合格	机械强度;非正常工作;结构;	山东省产品质量检验研究院
3	室内加热器	聊城蓝海电器有限公司	蓝波尔	LH1180-SD5A	2014-10-8	不合格	对触及带电部件的防护;电源连接和外部软线;	山东省产品质量检验研究院

## 西服(大衣)不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	西服(大衣)	青岛瑞和非玛服饰有限公司	瑞和非玛	170/92A	RD803A-3 2014-3	不合格	纤维含量(里料);耐干摩擦色牢度;覆粘衬料部位剥离强度;	国家生态纺织品质量监督检验中心
2	西服(大衣)	国人服饰股份有限公司	国人	165/88A	F01135-01301	不合格	耐干洗色牢度;	国家生态纺织品质量监督检验中心

## 休闲服装不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	休闲服装	青岛尼韦兰户外用品有限公司	尼韦兰	165/92A(L)	款号:PPA131022	不合格	耐光色牢度;	山东省纤维检验局
2	休闲服装	青岛和平天使制衣有限公司	和平天使	180/80A	货号: 11269	不合格	耐干摩擦色牢度;耐湿摩擦色牢度;	山东省纤维检验局
3	休闲服装	青岛红领服饰股份有限公司	REDCOLLAR 红领	170/96A(48A)	款号: HSYB543	不合格	接缝性能;	山东省纤维检验局
4	休闲服装	青岛乐好服饰股份有限公司	LEAOKING 乐好	170/96A	批号: 1596	不合格	纤维含量;	山东省纤维检验局
5	休闲服装	山东双森制衣有限公司	双森	180/94B	货号: B416	不合格	纤维含量;	山东省纤维检验局
6	休闲服装	山东东洲服饰有限公司	/	170/80	2014-10-14	不合格	纤维含量;	山东省纤维检验局
7	休闲服装	山东桑莎制衣集团有限公司	桑莎 SUNSHELL	160/70	款号:S2618K601833121	不合格	耐光色牢度;起毛起球;	山东省纤维检验局

## 羊毛羊绒衫不合格产品及生产企业

序号	产品名称	生产企业	商标	规格型号	生产日期	抽查结果	不合格项目	承检机构
1	羊毛羊绒衫	烟台三羊服饰有限公司	金色牧羊人	160/87A S	2014-9-14	不合格	纤维含量;	山东省纤维检验局
2	羊毛羊绒衫	济南青时服饰有限公司	SEM00	170/88A	款号: 441302	不合格	纤维含量;	山东省纤维检验局