

# 企业环境基本信息表

基本信息	单位名称	新大洲本田摩托有限公司天津分公司			企业负责人	唐勇	联系人	曹俊明	联系电话	58699853	
	单位地址	天津市西青开发区赛达二大道12号			营业执照	91120111730385571U	组织机构代码	91120111730385571U	投产时间	2001年	
	产品及规模	30万辆	主要原辅材料	电泳漆涂料			中心经纬度	东经 117° 15' 14"			
	生产工艺	焊接→电泳→整车装配、调试→捆包→成品入库 ↑ 发动机加工→发动机装配				主要涉及的污染物类型	生活污水 <input checked="" type="checkbox"/> 生产废水 <input checked="" type="checkbox"/> 燃烧废气 <input checked="" type="checkbox"/> 工艺废气 <input checked="" type="checkbox"/> VOC <input checked="" type="checkbox"/> 一般固体废物 <input checked="" type="checkbox"/> 危险废物 <input checked="" type="checkbox"/>				
环保手续	审批验收手续	已审批 <input checked="" type="checkbox"/> (文号:国环评证甲字第1102号) 已验收 <input checked="" type="checkbox"/> (文号:津环监验字[2005]第075号) 未审批 <input type="checkbox"/> 未验收 <input type="checkbox"/>			申报登记手续	已办理 <input checked="" type="checkbox"/> 未办理 <input type="checkbox"/>	排污费缴纳	按时缴纳 <input checked="" type="checkbox"/> 欠费 <input type="checkbox"/> 不涉及 <input type="checkbox"/>			
废水	年用水总量	2017年度 88817吨	工业废水排放量	2017年度 79935.5吨	工业废水处理量	2017年度 79935.5吨	是否安装废水治理设施	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	废水处理能力	320吨/日	
	废水处理工艺	物理化学处理法			设施运行情况	正常	是否安装在线监测设施	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	在线监测设施运行情况	正常	
燃烧废气	锅炉	锅炉型号	WNS6-1.25-QT			额定蒸发量	6吨/台, 合计24吨	燃料类型	天然气	燃料用量	252万立方米
		除尘脱硫方式	---			除尘脱硫设施运行情况	---	是否安装在线监测设施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	在线监测设施运行情况	---
	其他燃烧设施	型号	裂解炉			额定功率	---	燃料类型	天然气	燃料用量	18万立方米
		除尘脱硫方式	---			除尘脱硫设施运行情况	---	设施运行记录是否完备	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	煤场防尘设施情况	---
废气	排放口数量	12	产生废气的设备或环节	电泳涂装 (2) 焊接烟尘 (1) 发动机点火 (2) 整车尾气 (2) 燃气锅炉 (4) 食堂油烟 (1)	是否为无组织排放	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	是否有工艺废气治理设施	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	治理设施运行情况	良好	
固体废物	危险废物名称	见附表	是否编制突发环境应急预案	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否执行转移联单制度	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否分类贮存	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否设置危险废物标识	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
							是否经有资质单位处置	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	贮存场所是否规范	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	附件1: 2018年1季度废水常规检测报告	附件2: 2018年1季度废水总磷检测报告	附件3: 2018年2季度废水(常规)检测报告	附件4: 2018年2季度废水(总磷)检测报告	附件5: 2018年3季度污水(BOD)检测报告	附件6: 2018年3季度污水(其它)检测报告	附件7: 2018年4季度污水检测报告	附件8: 2018年度VOCs例行检测报告	附件9: 2018年度锅炉例行监测报告	附件10: 2018年度其它例行监测报告	附件11: 2018年度噪声例行监测报告