

附件

淄博市临淄区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-21-048	2019/4/3	淄博市	临淄区	辛店街道	山东齐力 环保科技有限公司	淄博市临淄 区辛化路 2717号	治污设施不正 常运行	现场检查时，该厂不锈钢配件生产项目正在生产，镍触媒熔炼回收项目未在生产，存在问题：不锈钢配件生产车间一台中频感应炉正在使用，正有工人往炉中投放不锈钢料，但配套的布袋除尘废气处理设施未开启运行。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-21-049	2019/4/11	淄博市	临淄区	朱台镇	淄博向东 装饰材料 有限公司	淄博市临淄 区朱台镇朱 东村	未安装治污设施	现场检查发现，存在问题：该厂三聚氰胺甲醛树脂胶投料工序应配套建设移动式布袋，现场无该工序废气处理设施，经调监控核实，该企业于2019年4月11日早上8点左右进行投料作业时现场无除尘设施。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
SD-21-050	2019/4/2	淄博市	临淄区	辛店街道	山东锦庆 塑料有限 公司	淄博市临淄 区辛店街道 办安里村北 首	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：吹塑车间（北）的一台母料机未安装VOCs处理设施，但投料口旁堆有装袋原料，投料口内有原料，母料机生产线配套的切料机头处残留有粒子和装袋的成品母料，存在设备使用迹象。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15
SD-21-051	2019/4/12	淄博市	临淄区	齐都镇	临淄中学 南面偏西 约150米 处的多肉 等花草种 植园内焚 烧点	淄博市临淄 区学府路	焚烧垃圾或树叶	临淄中学南面偏西约150米的多肉花草种植园内有两堆焚烧点，主要焚烧杂草和叶子等，两堆相距约6米，现场有明火，冒着滚滚烟雾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15