

江门市环境监测中心站2019年4月污染源废气监测结果公示表

单位: mg/L pH: 无量纲 色度: 倍 粪大肠菌群数: 个/L

单位: mg/L pH: 无量纲 色度: 倍 粪大肠菌群数: 个/L

采样日期	单位名称	采样位置	pH值	化学需氧量	氨氮	总氮	总磷	悬浮物	五日生化需氧量	色度	六价铬	总铬	镉	铅	镍	银	总汞	砷	烷基汞	锌	铜	铁	铝	可吸附有机卤素	硫化物	石油类	动植物油类	粪大肠菌群	苯胺类化合物	总氰化物	Cl氧化物	F氟化物	挥发酚	阴离子表面活性剂	铊	磷酸盐		
2019-4-16	江门市碧源污水处理有限责任公司(江门市棠下污水处理厂)	废水环保治理设施排放口	7.0	<4	0.312	1.42	0.26	<4	1.5	<2	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	<0.00004	<0.0003	<10	—	—	—	—	—	—	<0.06	0.08	0	—	—	—	—	—	<0.05	—	—		
2019-4-16	江门市国祯污水处理有限公司(江海污水处理厂)	废水环保治理设施排放口	7.1	32	1.24	6.19	0.09	10	7.3	<2	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	<0.00004	0.0004	<10	—	—	—	—	—	<0.06	0.10	0	—	—	—	—	—	<0.05	—	—			
2019-4-17	台山市富广金属科技有限公司	生产废水环保治理设施排放口	8.1	35	16.2	124	0.14	26	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	0.108	<0.02	<0.00004	—	—	<0.004	0.006	<0.01	0.182	—	—	0.14	—	—	—	—	<0.004	—	2.50	—	—	—		
2019-4-17	广东富华重工制造有限公司	生产废水环保治理设施排放口	8.0	41	13.3	20.0	1.80	23	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	0.066	<0.02	<0.00004	—	—	<0.004	<0.006	0.02	0.086	—	—	0.08	—	—	—	—	0.011	—	1.29	—	—	—		
2019-4-17	广东省台山市凯明电镀厂有限公司	生产废水环保治理设施排放口	8.6	65	13.1	31.9	0.04	16	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	0.048	<0.02	<0.00004	—	—	<0.004	0.082	0.12	0.530	—	—	0.11	—	—	—	—	0.099	—	0.37	—	—	—		
2019-4-17	台山市利鑫电子实业有限公司	生产废水环保治理设施排放口	8.1	44	0.962	3.09	0.21	11	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	<0.007	<0.02	<0.00004	—	—	<0.004	0.012	<0.01	0.124	—	—	<0.06	—	—	—	—	<0.004	—	0.22	—	—	—		
2019-4-17	台山市利鑫电子实业有限公司	含铬废水处理设施废水排放口	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	1.34	<0.005	<0.07	<0.007	<0.02	<0.00004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2019-4-17	台山市恒升金属科技有限公司	生产废水环保治理设施排放口	8.0	51	3.16	4.16	0.03	17	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	<0.007	<0.02	0.00014	—	—	<0.004	<0.006	<0.01	0.350	—	—	<0.06	—	—	—	—	<0.004	—	0.18	—	—	—	—	
2019-4-17	广东迪生力汽配股份有限公司金属表面处理车间	生产废水环保治理设施排放口	8.1	36	0.765	18.4	0.10	5	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	0.259	<0.02	<0.00004	—	—	<0.004	<0.006	0.05	0.117	—	—	<0.06	—	—	—	—	<0.004	—	0.85	—	—	—	—	
2019-4-17	台山市傅诚纺织厂有限公司	生产废水环保治理设施排放口	6.8	72	8.74	24.4	0.41	18	16.5	8	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.580	<0.005	—	—	—	—	1.02	—	—	—	—	—	—		
2019-4-17	台山市冠立金属制品有限公司	生产废水环保治理设施排放口	7.1	61	8.98	15.8	1.44	9	—	—	0.027	0.27	<0.005	<0.07	0.018	<0.02	<0.00004	—	—	0.067	<0.006	0.02	0.096	—	—	<0.06	—	—	—	0.005	—	4.68	—	—	—	—		
2019-4-17	台山市仁丰五金电器有限公司	生产废水环保治理设施排放口	6.9	<4	0.029	5.10	0.41	26	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	<0.007	<0.02	<0.00004	—	—	<0.004	<0.006	<0.01	0.164	—	—	<0.06	—	—	—	<0.004	—	0.24	—	—	—	—		
2019-4-17	台山市珠江污水处理有限公司	废水环保治理设施排放口	6.8	16	0.041	10.4	0.43	22	3.7	2	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	<0.00004	0.0007	<10	—	—	—	—	—	—	0.16	0.25	0	—	—	—	—	—	<0.05	—	—		
2019-4-18	江门市北极洪金属表面处理有限公司	厂区生活污水排放管口	—	85	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	416		
2019-4-18	江门市北极洪金属表面处理有限公司	厂区生活污水排放管口	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2019-4-18	捷德纺织(台山)有限公司	生产废水环保治理设施排放口	7.2	26	0.780	2.97	0.27	38	5.8	2	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.569	0.392	—	—	—	—	0.13	—	—	—	—	—	<0.06	—	
2019-4-18	台山市海宴污水处理有限公司	废水环保治理设施排放口	7.8	<4	3.56	5.09	0.63	9	0.7	8	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	<0.00004	0.0028	<10	—	—	—	—	—	—	0.09	0.23	1.00×10 ³	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	
2019-4-18	华美(台山)五金制品有限公司	生产废水环保治理设施排放口	6.9	<4	5.28	11.0	0.01	<4	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	<0.007	<0.02	<0.00004	—	—	<0.004	0.044	<0.01	0.134	—	—	<0.06	—	—	—	0.006	—	0.52	—	—	—	—	—	
2019-4-18	华美(台山)五金制品有限公司	含镍废水预处理后采样口	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	<0.007	<0.02	<0.00004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019-4-18	华美(台山)五金制品有限公司	含铬废水预处理后采样口	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	<0.007	<0.02	<0.00004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019-4-18	台山市广海生活污水处理厂	废水环保治理设施排放口	7.0	12	0.078	7.94	0.14	12	2.7	2	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	<0.00004	0.0004	<10	—	—	—	—	—	—	<0.06	<0.06	0	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	
2019-4-18	台山市广海大沙污水处理厂	生产废水环保治理设施排放口	8.1	31	0.288	24.4	0.08	11	6.9	4	<0.004	<0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	<0.06	—	—	—	—	740	—	—	—	—	—	
2019-4-18	台山市王府洲污水处理有限公司	废水环保治理设施排放口	7.9	38	0.133	3.45	0.28	11	8.0	4	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	<0.00004	0.0006	<10	—	—	—	—	—	—	0.12	0.20	0	—	—	—	—	—	—	<0.05	—	—	
2019-4-22	江门市汇龙喷涂有限公司	生产废水环保治理设施排放口	—	<4	0.064	—	3.24	—	—	—	<0.004	<0.03	—	—	<0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019-4-23	晶达(台山)织业有限公司	生产废水环保治理设施排放口	7.1	20	0.742	6.86	0.05	22	5.2	16	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.522	0.019	—	—	—	—	0.26	—	—	—	—	—	<0.06	—	—
2019-4-23	广东国华粤电台山发电有限公司	最终中和池	6.9	<4	<0.025	0.50	0.01	<4	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	<0.06	0.07	—	—	—	—	—	0.13	<0.01	<0.05	—	<0.01	
2019-4-23	江门市兴达电路板有限公司	生产废水环保治理设施排放口	7.4	5	0.232	54.7	0.07	<4	—	—	<0.004	<0.03	0.006	<0.07	0.182	<0.02	<0.00004	—	—	0.022	0.157	0.28	0.209	—	—	<0.06	—	—	—	0.004	—	0.24	—	—	—	—	—	
2019-4-23	台山市精诚达电路有限公司	生产废水环保治理设施排放口	8.0	22	0.687	21.2	1.89	12	—	—	<0.004	<0.03	0.006	<0.07	0.082	<0.02	<0.00004	—	—	0.006	0.030	0.02	0.233	—	—	0.07	—	—	—	0.012	—	0.18	—	—	—	—	—	
2019-4-23	广东鸿特精密技术(台山)有限公司	生产废水环保治理设施排放口	7.0	21	1.08	12.2	0.02	6	—	—	<0.004	<0.03	0.005	<0.07	<0.007	<0.02	<0.00004	—	—	0.020	0.009	0.08	0.379	—	—	<0.06	—	—	—	<0.004	—	0.21	—	—	—	—	—	
2019-4-29	江门市森炎城电路板厂	企业北侧厂外墙废水排放口	—	—	2.06	—	—	—	—	—	—	0.06	—	0.14	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019-4-29	江门市森炎城电路板厂	企业北侧厂外墙废水排放口	—	—	—	6.58	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019-4-29	江门市森炎城电路板厂	企业北侧厂外墙废水排放口	—	66	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	<0.00004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019-4-24	开平梁金山生活垃圾填埋场	★1生产废水环保治理设施排放口	7.9	29	2.80	4.57	<0.01	7	6.0	<2	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	0.00014	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019-4-24	恩平市樟木坑生活垃圾填埋场	★1生产废水环保治理设施排放口	8.1	4	0.044	0.44	<0.01	<4	0.8	<2	<0.004	<0.03	<0.005	<0.07	—	—	<0.00004	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注: ND表示未检出

备注

江门市环境监测中心站2019年4月污染源废气监测结果公示表

采样日期	单位名称	采样位置	标干烟气流量 (m ³ /h)	折算前烟尘 (mg/m ³)	折算后烟尘 (mg/m ³)	折算前二氧化硫 (mg/m ³)	折算后二氧化硫 (mg/m ³)	折算前氮氧化物 (mg/m ³)	折算后氮氧化物 (mg/m ³)	含氧量 (%)	测点温度 (°C)
2019-4-9	广东嘉俊陶瓷有限公司	◎1废气排放口FQ-08	1.34×10 ⁵	ND	ND	17	15	92	82	17.62	49.4
2019-4-9	恩平市新城成陶瓷有限公司	废气排放口FQ-02	1.18×10 ⁵	34	26	19	15	89	69	17.11	50.4
2019-4-9	恩平市俊豪陶瓷有限公司	总排放口采样口	1.10×10 ⁵	24	26	6	6	78	84	18.23	39.0
2019-4-9	恩平市和君创誉陶瓷有限公司(原恩平市金旺陶瓷有限公司)	总排放口采样口	2.49×10 ⁵	ND	ND	4	3	111	84	17.06	60.0
2019-4-9	恩平市景业陶瓷有限公司	烟囱烟道采样口FQ-15	3.02×10 ⁵	51	44	9	8	113	98	17.56	58.0
2019-4-9	广东全圣陶瓷有限公司(原恩平市全圣陶瓷有限公司)	烟囱烟道采样口FQ-36	2.01×10 ⁵	ND	ND	10	5	154	72	14.62	55.0
2019-4-10	广东全圣陶瓷有限公司(原恩平市全圣陶瓷有限公司)	烟囱烟道采样口FQ-22	9.73×10 ⁴	ND	ND	6	5	110	89	17.29	65.0
2019-4-10	广东百强陶瓷有限公司	一厂喷雾塔废气排放口FQ-27	3.07×10 ⁵	28	20	11	8	140	99	16.79	68.0
2019-4-10	广东荣高陶瓷有限公司	废气总排放口	7.72×10 ⁴	30	21	20	14	117	83	16.79	61.0
2019-4-10	恩平市新锦成陶瓷有限公司	1#脱硫塔废气治理设施处理后采样口	5.51×10 ⁵	26	ND	15	7	134	66	14.93	61.0
2019-4-10	恩平市丰泽陶瓷有限公司	总排放口采样口	1.06×10 ⁵	ND	ND	4	5	84	104	18.58	56.0
2019-4-10	恩平市会德丰陶瓷有限公司	烟囱烟道采样口FQ-19	1.73×10 ⁵	ND	ND	8	6	76	56	16.95	56.0
2019-4-10	恩平市华昌陶瓷有限公司	烟囱烟道采样口FQ-003	6.53×10 ⁴	25	ND	3	ND	181	121	16.51	58.0
2019-4-11	华新水泥(恩平)有限公司	◎1窑尾烟囱采样口(废气处理后)FQ-16	4.82×10 ⁵	ND	ND	36	35	199	193	9.68	101.6
2019-4-11	恩平市晶鹏陶瓷有限公司	◎1脱硫塔(窑炉废气处理后)	3.98×10 ⁴	ND	ND	12	14	53	61	18.40	42.5
2019-4-11	恩平市祥达陶瓷有限公司	脱硫塔废气排放口FQ-63	2.75×10 ⁵	24	ND	8	6	110	81	16.95	55.0
2019-4-11	恩平市翔鹰陶瓷有限公司	烟囱烟道采样口FQ-35	2.96×10 ⁵	20	ND	5	4	77	57	16.95	50.0
2019-4-11	恩平市新安马陶瓷有限公司	烟囱烟道采样口FQ-52	1.81×10 ⁵	ND	ND	ND	ND	30	39	18.69	57.0
2019-4-11	广东强强瓷业科技有限公司	烟囱烟道采样口FQ-206	1.67×10 ⁵	ND	ND	25	13	148	78	15.38	71.0
2019-4-23	广东国华粤电台山发电有限公司	3#发电机组废气治理设施处理后排放烟道采样口◎1	1.36×10 ⁶	ND	ND	ND	ND	27	28	6.66	58.0

注: ND表示未检出

备注: 以上监督性监测由江门市环境监测中心站负责实施

江门市环境监测中心站2019年4月污染源大气监测结果公示表

单位: mg/m³ 臭气浓度: 无量纲

采样日期	单位名称	采样位置	臭气浓度	非甲烷总烃	总VOCs
2019-4-22	江门市汇龙喷涂有限公司	◎1面漆废气治理设施排气筒监测孔	—	—	49.7
2019-4-22	江门市汇龙喷涂有限公司	◎2底漆废气治理设施排气筒监测孔	—	—	21.7
2019-4-22	江门市汇龙喷涂有限公司	◎1面漆废气治理设施排气筒监测孔	1.74×10 ³	—	—
2019-4-22	江门市汇龙喷涂有限公司	◎2底漆废气治理设施排气筒监测孔	1.74×10 ³	—	—
2019-4-23	台山市友顺化工有限公司	1#车间废气治理设施排气筒监测孔◎1	—	2.02	—
2019-4-23	台山市友顺化工有限公司	2#车间废气治理设施排气筒监测孔◎2	—	0.79	—

注: ND表示未检出

备注: 以上监督性监测由江门市环境监测中心站负责实施