

接上期

13.编号:74-新14

主要问题:湖北省十堰市张湾区红卫街道发展新村安置区附近,堆放有工业固体废物、渣土和建筑垃圾。

清理情况:堆放的工业固废为玻璃钢行业的边角余料,属于一般工业固废,共清理工业固废约5吨,并统一收集存放,交由玻璃钢废料回用公司破碎回用。发展新村安置区项目场地工业固废已全部清理完毕,裸露土地已全部挂防尘网覆盖,后期再未出现倾倒工业固体废物现象。

溯源情况:发展新村安置区占地450亩,于2012年办理相关手续后进行山地平整;2015年5月十堰市环保局十环函〔2015〕153号《关于红卫街道发展新村安置区项目环境影响报告书的批复》,目前还未完工,项目现处于土地平整收尾阶段。无法追踪偷倒工业固废的具体工业企业。

处罚情况:无法追踪偷倒工业固废的具体工业企业及主体单位,未进行处罚。

问责情况:张湾区依规依纪启动问责程序,张湾区委员会组织部分对红卫街道党工委委员、武装部长李卫进行约谈。

信息公开:该点位整改进展情况已在《十堰日报》2018年7月13日7版进行信息公开。

14.编号:79-举报2

主要问题:湖北省襄阳市樊城区太平店镇,距石河畔水库约

“清废行动2018”第五批部级挂牌督办问题整改情况

(混合固体废物类)

500米山坡上,堆存大量生活垃圾、一般工业固体废物。

清理情况:该点位堆存的固废主要为生活垃圾。目前,樊城区太平店镇完成该点位生活垃圾的清理、转移和覆绿工作,共清运7000余吨,均运送至襄阳恩菲环保能源有限公司焚烧发电处置。

溯源情况:经核实,垃圾来源为距堆放点约1公里左右的湖北化纤集团有限公司(现改名湖北金环新材料科技有限公司)及周边近3万人产生的生活垃圾。2013年5月起由太平店镇陈家湖社区业主委员会物业服务中心转移至此处堆放至今。

处罚情况:针对上述问题,襄阳市樊城区环保局依法立案调查,对太平店镇陈家湖社区业主委员会物业服务中心处罚2万元。

问责情况:襄阳市樊城区依规依纪启动问责程序,樊城区张鑫豪副区长对太平店镇副镇长周毅宏进行约谈。

信息公开:该点位整改进展情况从2018年5月11日起至整改完成每星期在襄阳市政府网站上进行公示;同时于5月12日至7月14日期间,在《襄阳日报》公示整改进展情况。

15.编号:105-新38

主要问题:湖北省公安县华雅新材料有限公司附近,距离长江约2公里,有多处生活垃圾及少量工业垃圾混合堆存,总重量1.5万吨以上,现场有渗滤液积存,地面均未采取防渗防漏措施。

清理情况:该点位堆存的固废主要为生活垃圾和少量工业固废。公安县住建局委托武汉理工大学编制整改方案并实施。于6月13日完成防渗防漏规范临时垃圾填埋场建设工作,建设了填埋场、渗滤液调节收集池、垃圾坝、渗滤液导排、填埋气体处理等系统。将原1.5万吨垃圾清理转运到临时垃圾填埋场并全面覆盖封场。将垃圾渗滤液通过槽罐车运输到荆州旺能集团处理,待垃圾焚烧发电项目建成并投入运行后再将该处垃圾全部转运焚烧。

溯源情况:经核实,场内生活垃圾是公安县市容环境卫生管理处清理的公安县斗湖堤镇本地居民堆存的生活垃圾。少量工业垃圾来自两家企业,一是湖北翔驰运动用品有限公司200公斤滑雪鞋边角料;二是青吉工业园污水厂处理厂堆放污泥约60吨。

处罚情况:公安县环保局对公安县市容环境卫生管理处下达了《责令改正违法行为决定书》,对湖北翔驰运动用品有限公司处以罚款3万元,案件正在执行中。

问责情况:公安县依规依纪启动问责程序,公安县纪委对县住房和城乡建设局局长唐植顺、县环保局局长桑大中、县市容环境卫生管理处主任陈才华进行约谈。

信息公开:该点位整改进展情况已经在《荆州日报》2018年7月16日进行信息公开。

16.编号:103-新33

主要问题:湖北省潜江市潜江经济开发区章华北路,潜江方圆钛白有限公司堆存大量包装袋、废弃油桶、石棉等。

清理情况:潜江方圆钛白有限公司将约435吨包装袋(含水)、煤灰15吨、废弃油桶18个转运至企业内规范场所贮存。

溯源情况:经核实,该点位固体废物为个体经营户从潜江方圆钛白有限公司购买,临时堆存后外售再利用,未采取“三防”措施。

处罚情况:针对上述问题,潜江市环保局依法立案调查,对潜江方圆钛白有限公司处罚3万

元,已下达行政处罚决定书。

问责情况:潜江市潜江经济开发区竹根滩镇纪委依规依纪启动问责程序,对竹根滩镇镇建设服务中心党支部书记李先文给予党内警告处分。

信息公开:该点位整改进展情况已经在《潜江日报》2018年7月16日第四版进行信息公开。

17.编号:62-新26

主要问题:江西省抚州市南城黎滩镇南城县生产路10号,距离黎滩河约50米,露天堆放大量塑料颗粒废弃物、建筑垃圾和渣土等。

清理情况:洪门镇人民政府立即进行整改,将建筑垃圾和水泥块通过工程车运往附近施工工地经粉碎后铺路填方,塑料粒子原材料用车辆运输清理,规范存放,于2018年5月22日完成整改。

溯源情况:经核实,该点位约200吨塑料颗粒为原来几家塑料粒子加工厂原材料,这几家塑料粒子厂由于城市规划建设已拆除,但原料未及时清理;约1000吨建筑垃圾为沿河厂房拆迁产生,由于拆迁于2018年4月份才结束,现场检查时未及时发现清理;约2000吨采矿渣土为今年初县城

西外环线公路改造时,路面打碎产生的水泥块和泥土临时堆放。

处罚情况:无。

问责情况:经县政府研究决定,对洪门镇镇长官志勇、副镇长吴莉、付前村包村干部章效明,进行通报批评。经县纪委研究决定,对洪门镇付前村包村干部章效明进行诫勉谈话,对负责环保工作的副镇长吴莉予以全县通报。

信息公开:该点位整改进展情况已在抚州市政府网站、《抚州日报》A版于2018年5月24日进行信息公开,本次公示情况将在抚州市环保局、政府网站再次公开。

18.编号:

71-新增-JX-YC-FC-003

主要问题:江西省丰城市剑南街办华光社区,剑邑大桥南侧约300米处,约2000吨生活、建筑垃圾填埋在河道内。

清理情况:丰城市剑南街道对建筑垃圾、生活垃圾进行了清理,共清运垃圾2000余吨,运送至丰城市建筑垃圾收容场,未发现掩埋垃圾现象。

溯源情况:经核实,固体废物主要是剑邑大桥施工点留下的建筑垃圾及周边城区偷倒的生活、

建筑垃圾及装修垃圾等。

处罚情况:无。

问责情况:丰城市依规依纪启动问责程序,丰城市纪委分别对赣抚河河道堤防管理局局长胡晓峰进行了谈话提醒,对剑南街街道分管农林水副主任熊义飞进行了谈话提醒;丰城市剑南街道党委会对剑南街道剑桥社区党支部书记杜国胜进行了约谈。

信息公开:该点位整改进展情况已在《丰城市人民政府政务网》2018年6月9日进行了信息公开。

19.编号:JX-YC-FC-0004

主要问题:江西省丰城市拖船镇赣江大桥,在赣江最高水位线下滩地,堆存约1200吨建筑垃圾和少量生活垃圾。

清理情况:丰城市完成该点位的清理、转运工作,共清运1200余吨,生活垃圾转运至市垃圾填埋场;建筑垃圾转运至城管局指定的废弃物料收容场。

溯源情况:经核实,生活垃圾、建筑垃圾是沿岸居民倾倒。

处罚情况:由于生活垃圾、建筑垃圾是沿岸居民晚上偷倒,无法找到违法行为人,没有进行处罚。

问责情况:丰城市纪委依规依纪启动问责程序,对河洲街道办事处副主任罗小华、河道堤防管理局局长胡晓峰进行谈话提醒,河洲街道纪委会对河洲街道桥南社区书记张辉华、主任游国进行约谈。

信息公开:该点位整改进展情况已经在丰城政务网2018年6月9日二版进行信息公开。

下转八版

打赢蓝天保卫战重点区域强化督查7月29日发现130个问题

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	北京市	北京市	昌平区	北京赋腾综合科研楼工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
2	北京市	北京市	怀柔区	赵各庄村东侧无名堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
3	天津市	天津市	滨海新区	碧桂园海昌天澜工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
4	天津市	天津市	蓟州区	刘华臣钢材销售中心(3台燃煤锅炉,其中2台0.1蒸吨,1台0.2蒸吨)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
5	天津市	天津市	宁河区	玉滨公路玉田天津交界处无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
6	天津市	天津市	西青区	大正恒业钢结构有限公司	未安装治污设施
7	河北省	石家庄市	晋州市	宝宝童车玩具店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
8	河北省	石家庄市	晋州市	衡井线路北侧无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
9	河北省	石家庄市	晋州市	美美烫染造型旗舰店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
10	河北省	石家庄市	晋州市	硕丰百货店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
11	河北省	石家庄市	晋州市	张亮车行	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
12	河北省	石家庄市	灵寿县	慈峪加油站	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
13	河北省	石家庄市	灵寿县	东柏山村高飞制沙厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
14	河北省	石家庄市	灵寿县	灵寿公路检测站内无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
15	河北省	石家庄市	灵寿县	河北浩盈矿产品有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
16	河北省	石家庄市	灵寿县	亚科矿产品加工厂旁无名云母厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
17	河北省	石家庄市	无极县	公园华府小区旁无名堆沙场	物料堆场未落实扬尘治理措施
18	河北省	石家庄市	无极县	红超商贸酒店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
19	河北省	石家庄市	无极县	千山矿业工程有限公司	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
20	河北省	石家庄市	无极县	兄弟香油坊	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
21	河北省	石家庄市	无极县	裕景家园售楼部	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
22	河北省	石家庄市	无极县	云海饭店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
23	河北省	石家庄市	裕华区	鑫鑫钢制品厂	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
24	河北省	石家庄市	赞皇县	吉发建材厂南侧无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
25	河北省	石家庄市	正定县	二华饭店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
26	河北省	石家庄市	正定县	贵生饭店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
27	河北省	石家庄市	正定县	军民通信部	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
28	河北省	石家庄市	正定县	南楼乡汽车和电器修理店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
29	河北省	石家庄市	正定县	瑞天南楼天惠加盟店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
30	河北省	石家庄市	正定县	士华五金水暖商店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
31	河北省	石家庄市	正定县	王栓饭店	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
32	河北省	石家庄市	正定县	张白诊所	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
33	河北省	石家庄市	正定县	张志敏诊所	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
34	河北省	唐山市	路南区	诚安房地产开发有限公司建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
35	河北省	唐山市	路南区	荣盛建设工程有限公司建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
36	河北省	唐山市	唐山汉沽管理区委员会	海通工贸有限公司	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
37	河北省	唐山市	唐山芦台经济开发区	博大散热器厂	未安装治污设施
38	河北省	唐山市	唐山芦台经济开发区	海北镇无名蜂窝煤厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
39	河北省	唐山市	唐山芦台经济开发区	贺清浴池	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
40	河北省	唐山市	唐山芦台经济开发区	宏亚环保科技有限公司	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
41	河北省	唐山市	玉田县	腾源橡胶配件制造有限公司	未安装治污设施
42	河北省	唐山市	遵化市	党峪北方家具厂	未安装治污设施
43	河北省	唐山市	遵化市	洪岐水泥机械配件厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
44	河北省	廊坊市	霸州市	华云创兴塑胶制品有限公司	未落实VOCs整治要求
45	河北省	廊坊市	大厂回族自治县	阔叶林再生资源回收有限公司	清单内燃煤锅炉未淘汰
46	河北省	廊坊市	大厂回族自治县	渣土运输车(京G51196)	渣土车覆盖不完全
47	河北省	廊坊市	大城县	质达筑路工程有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
48	河北省	廊坊市	高新技术产业开发区	云鹏道秀梯木器加工部	未安装治污设施
49	河北省	廊坊市	广阳区	银河北路336号无名汽车修理厂	未落实VOCs整治要求
50	河北省	廊坊市	廊坊开发区	辰日包装容器有限公司	未安装治污设施
51	河北省	廊坊市	廊坊开发区	盛大印刷包装有限公司	未安装治污设施
52	河北省	廊坊市	廊坊开发区	中达包装加工有限公司	未安装治污设施
53	河北省	保定市	安国市	旭升建筑工程有限责任公司建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
54	河北省	保定市	定州市	宏孚森美石化销售有限公司	未安装油气回收装置或装置不正常运行
55	河北省	保定市	定州市	苏园二期小区东侧无名建筑垃圾堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
56	河北省	保定市	阜平县	天生桥镇无名砂石堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
57	河北省	保定市	高碑店市	方官燕山加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行
58	河北省	保定市	涑水县	京涑建材有限责任公司	露天矿山未落实减尘抑尘措施
59	河北省	保定市	涑水县	利环矿业有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
60	河北省	保定市	涑水县	娄村无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
61	河北省	保定市	涑水县	鑫鑫矿业有限公司	露天矿山未落实减尘抑尘措施
62	河北省	保定市	涑水县	永旺建材销售有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
63	河北省	保定市	涑源县	通达矿产品经销处土地整治项目工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
64	河北省	保定市	涑源县	王安镇殷家堡村土地整治项目工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
65	河北省	保定市	涑源县	杨家庄镇浮图峪村无名水泥砖厂	未安装治污设施
66	河北省	保定市	蠡县	东营村制瓦厂	清单内整改类“散乱污”未完成整改
67	河北省	保定市	蠡县	磊鑫砂石料场	物料堆场未落实扬尘治理措施
68	河北省	保定市	蠡县	小陈乡颜庄村棺材加工作坊	未安装治污设施
69	河北省	保定市	蠡县	赵兴胜小吃摊	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
70	河北省	保定市	曲阳县	朋兴木材加工厂	工业粉尘无组织排放
71	河北省	保定市	曲阳县	仕仁园林工程有限公司	工业粉尘无组织排放
72	河北省	保定市	徐水区	建国加油网点	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉
73	河北省	沧州市	泊头市	富镇张店村无名建筑垃圾粉碎加工点	工业粉尘无组织排放
74	河北省	沧州市	泊头市	特安钢化玻璃有限公司	未落实VOCs整治要求
75	河北省	沧州市	泊头市	兴铸机械设备有限公司制造有限公司工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
76	河北省	沧州市	青县	李窑村垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
77	河北省	沧州市	青县	马大线施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
78	河北省	沧州市	吴桥县	吴桥县公路管理站物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
79	河北省	邢台市	邢台县	王家庄村无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
80	山西省	阳泉市	城区	太阳泉煤炭有限责任公司选煤厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
81	山西省	阳泉市	平定县	南晋石村棚户区改造项目施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
82	山西省	长治市	壶关县	327省道西柏林村西煤矸石堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
83	山西省	长治市	壶关县	山上村北327省道旁无名堆煤场	物料堆场未落实扬尘治理措施
84	山西省	长治市	潞城市	汇金国际建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
85	山西省	长治市	潞城市	潞城市实验小学教学综合楼建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
86	山西省	长治市	潞城市	中港浅水湾1#楼建筑工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
87	山西省	长治市	襄垣县	恒垣建材有限公司	工业粉尘无组织排放
88	山西省	长治市	襄垣县	磊鑫建材有限公司	露天矿山未落实减尘抑尘措施
89	山西省	长治市	襄垣县	太焦高铁施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
90	山西省	长治市	襄垣县	王南线道路改造工程工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
91	山西省	长治市	襄垣县	襄矿集团家属楼B区施工项目工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
92	山西省	长治市	襄垣县	东外环(北底至上王段)工程工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
93	山西省	长治市	襄垣县	渣土运输车(冀E50653)	渣土车覆盖不完全
94	山西省	长治市	襄垣县	渣土运输车(晋L47558、晋D46512、京G55944)	渣土车覆盖不完全
95	山西省	长治市	襄垣县	漳河北底游园建设项目工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
96	山西省	长治市	长治县	韩川村西侧无名渣土堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
97	山西省	长治市	长治县	世康能源选煤厂	物料堆场未落实扬尘治理措施
98	山西省	晋城市	城区	铭宏房地产大厦苑苑项目工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
99	山西省	晋城市	陵川县	昌瑞新型墙体材料有限公司物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
100	山西省	晋城市	陵川县	崇文镇棋山南路工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
101	山西省	晋城市	陵川县	黄国东街道路延伸工程工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
102	山西省	晋城市	陵川县	菊嶸山建筑工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
103	山西省	晋城市	阳城县	渣土运输车(晋E4625挂)	渣土车覆盖不完全
104	山东省	德州市	齐河县	融创观澜府项目工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
105	山东省	德州市	齐河县	小姜村无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
106	山东省	聊城市	冠县	昭源木业有限公司	未落实VOCs整治要求
107	河南省	郑州市	登封市	学亮铝石加工坊	清单内整改类“散乱污”未完成整改
108	河南省	郑州市	巩义市	顶峰冶金矿产有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
109	河南省	郑州市	巩义市	涉村镇钱井村无名堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
110	河南省	郑州市	巩义市	天昊耐火材料有限公司	治污设施不正常运行
111	河南省	郑州市	惠济区	顺之成汽车销售服务有限公司	未落实VOCs整治要求
112	河南省	郑州市	惠济区	新盛和汽车销售有限公司	未落实VOCs整治要求
113	河南省	郑州市	新密市	万项蓝城项目物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
114	河南省	郑州市	新郑市	新村镇万邓路道路施工工地	物料堆场未落实扬尘治理措施
115	河南省	开封市	鼓楼区	亿豪玻璃加工厂	未落实VOCs整治要求
116	河南省	开封市	顺河回族区	中意氟塑料制品厂	新发现清单外“散乱污”
117	河南省	开封市	祥符区	宏达变速机械	未安装治污设施
118	河南省	开封市	祥符区	康泰消毒门市部	其他涉气环境问题
119	河南省	开封市	祥符区	三禾服装有限公司	未落实VOCs整治要求
120	河南省	开封市	祥符区	渣土运输车(豫BQ9186)	渣土车覆盖不完全
121	河南省	开封市	祥符区	渣土运输车(豫BWY469、豫B58342)	渣土车覆盖不完全
122	河南省	新乡市	凤泉区	晨光建材有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
123	河南省	新乡市	凤泉区	城投混凝土有限公司	工业粉尘无组织排放
124	河南省	新乡市	凤泉区	恒勇混凝土有限公司	工业粉尘无组织排放
125	河南省	新乡市	凤泉区	源丰钙业有限公司	工业粉尘无组织排放
126	河南省	新乡市	辉县市	瑞丰水泥有限公司	工业粉尘无组织排放
127	河南省	新乡市	新乡县	益生宜居低碳建材有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
128	河南省	濮阳市	示范区	西湖北部北岸工程工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求