

附件

安阳市滑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-294	2019/4/7	安阳市	滑县	八里营镇	八里营镇 集村省文 养羊场西 侧水闸旁 垃圾焚烧 点	河南省安 阳市滑县 八里营 镇八里营 集村	焚烧垃圾或 树叶	现在检查时，发现位于八里营镇八里营集村省文养羊场西侧沟渠正在露天焚烧生活垃圾和农废秸秆（沿沟渠均残留有焚烧痕迹）。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
HN-21-295	2019/4/10	安阳市	滑县	半坡店乡	滑县双龙 新能源生 物质有限 公司	河南省安 阳市滑县 半坡店 乡后营村	工业粉尘无 组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：切片车间未封闭，破碎筛分造粒车间门窗损坏，安装有布袋除尘设施，但除尘效果不佳，粉尘无组织排放较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-296	2019/4/7	安阳市	滑县	八里营乡	滑县八里营乡鑫磊石料厂	河南省安阳市滑县八里营乡黄琉璃村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业停产，存在问题：冲洗台已废弃，破碎机及分筛线无喷淋设施，输送皮带跌落点处通口未按环评安装通口袋。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-297	2019/4/6	安阳市	滑县	万古镇	滑县鼎信塑料制品厂	河南省安阳市滑县万古镇西乔庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，破碎线停运，磨粉及挤出线生产（电机有余温）；配套建设有两套脉冲除尘设施及一套光氧催化活性炭吸附设备，存在问题：该厂管理混乱；破碎线的振动筛及螺旋输送设备未密封，导致该生产区及墙体积尘特别严重；混料车间进料斗置于地面敞开作业，混料车间内积尘特别严重，目测有近30厘米厚，现场观查该生产区及后墙积尘特别严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15