

附件

晋中介休市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-272	2019/4/3	晋中市	介休市	张兰镇	介休市宇宙建材有限公司	山西省晋中市介休市张兰镇仙台村	未安装治污设施	现场检查时，该单位正在生产，存在问题：该单位制砖机前段真空泵未安装废气收集装置，废气直排。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-273	2019/4/4	晋中市	介休市	义安镇	南盐场综合服务区 施工工地	山西省晋中市介休市 Y005	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工工地现场未施工，存在问题：1. 施工工地内大面积裸露渣土；砂石料堆未苫盖；2. 未设置围挡。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15
SX-21-274	2019/4/13	晋中市	介休市	连福镇	介休市连福镇益生 水泥构建厂	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，存在问题：1. 厂区西北侧有一台 0.3MW 燃煤锅炉，现场检查时，锅炉正在运行产生大量浓烟，没有任何废气治理设施；2. 厂区内砂石料堆未苫盖；3. 经核实该单位未办理环保手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-275	2019/4/6	晋中市	介休市	义棠镇	介休市旭泰选煤有限公司	山西省晋中市介休市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该单位正在生产，厂区内已洒水降尘，部分原煤及精煤存放于封闭式煤棚内，存在问题：该单位厂区东侧院内有部分原煤及渣土露天存放未苫盖，易造成扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15