

附件

济源市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-145	2018/12/22	济源市	济源市	梨林镇	东方无磁 钢锻造有 限公司	河南省济源 市 312 省道	排污口不规 范	现场检查时,该厂正在生产。存在问题: 煅烧炉、退火炉燃烧后废气由管道收集 后,烟囱高度约 2-3 米,存在未达到环 评要求 15 米排放规定。	进一步调查核实,符合立 案条件的,依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚,同时责令限期依法 依规设置大气污染物排 放口。	2019/1/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-146	2018/12/16	济源市	济源市	天坛(街道)办事处	天坛怡新家具厂	河南省济源市312省道辅路	未安装治污设施	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.木制品加工车间未完成密闭,在生产过程中产生的粉尘只是通过一条管道收集,未安装有粉尘处理设施;2.木屑露天堆放,未及时处理;3.木工刨未安装有处理设施,粉尘直接排放,造成车间环境差;4.喷漆房只是做密封处理,未安装有废气处理设施。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/1/30
HN-14-147	2018/12/15	济源市	济源市	思礼镇	振亚实业有限公司	河南省济源市荆华路	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业5台注塑成型机正在生产。存在问题:VOCs处理设施未正常使用,指示灯未亮,设备未启动,工作人员进入厂区内才紧急启动。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施,并确保正常使用。	2019/1/30

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-14-148	2018/12/11	济源市	济源市	玉泉(街道)办事处	久万车厢有限公司	河南省济源市 G207(锡海线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:1.车厢喷漆房未密闭,无污染防治设施,存在挥发性气体直排;2.环评未批复有喷漆工序,现场发现有喷漆作业。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/1/30