

附件

## 邯郸市肥乡区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-558	2019/4/8	邯郸市	肥乡区	经济开发区	河北蕾兹 万印刷股 份有限公 司	河北省邯郸 市肥乡县新 华北街	未安装治污设 施	现场检查时，该企业部分工段在生产。 存在问题：企业一台印刷机，未安装有机 废气收集治理设施，压膜工序，也未安 装有机废气收集处理设施。	按要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-559	2019/4/7	邯郸市	肥乡区	经济开发区	河北益诚 靓家居家 具制造有 限公司	河北省邯郸 市肥乡县 G309(荣兰 线)	未安装治污设施	现场检查时,该企业部分工段正在生产。检查时发现:1.该企业一台1蒸吨的燃煤锅炉不在使用,尚未拆除,现场有煤及煤渣;2.木蜡油喷涂工序安装了4台水帘处理设施,但现场有4个直排口,有机废气未经处理直接排放;3.企业建有4台上胶机,环评中未进行批复,现场2台正在使用,未安装废气收集处理设施,有机废气未经处理直接排放。	按要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	2019/5/15
HB-21-560	2019/4/9	邯郸市	肥乡区	经济开发区	邯郸市明 远包装有 限公司	河北省邯郸 市肥乡县 民生南街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业因为停电不在生产,无管理人员在现场。存在问题:1.印刷车间内设置了若干通风口,车间内有机废气存在直排情况;2.部分网印机未安装废气收集治理设施,有机废气无组织排放;3.一套有机废气收集处理设施损坏,无法对收集的有机废气进行有限处理。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-561	2019/4/7	邯郸市	肥乡区	屯庄营乡	河北科欧 环保科技 股份有限 公司	河北省邯郸 市肥乡县 G309(荣兰 线)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业由于避高峰电不在生产，车间内有生产痕迹。存在问题： 1. 破碎工序产生的废气建有集气罩收集后通过除尘设施处理后排放，但收集效果不理想；2. 调配车间内有机废气存在无组织排放问题，车间气味重；3. 精炼生产线产生的废气经活性炭洗涤塔处理后排放，现场精炼生产线不在生产，精炼生产线所在车间密闭不完善，存在有机废气无组织排放情况；4. 补充环评中调配车间要求建设的 RTO 焚烧装置尚未安装，现场工作人员介绍，该装置正在施工建设。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15