

附件

唐山市开平区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-072	2019/4/12	唐山市	开平区	栗园镇	唐山春秋 钢结构制 造有限责 任公司	河北省唐山 市开平区北 湖产业园区 于庄北一号 路	治污设施不正 常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题： 1. 焊接工艺正在作业，现场发现相关工段虽配有焊烟净化器但未被使用； 2. 喷漆过程在车间内部空旷场所进行，现场未进行喷漆作业，车间地面有明显的喷漆痕迹。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-073	2019/4/6	唐山市	开平区		京哈高速与唐山绕城高速连接立交桥东南露天焚烧点	河北省唐山市开平区G1(京哈高速)	焚烧垃圾或树叶	京哈高速与唐山绕城高速连接立交桥东南露天焚烧树叶, 杂草等, 过火面积约1000 平米。	进一步调查核实, 对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题, 依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15
HB-21-074	2019/4/11	唐山市	开平区		唐山创元方大电器有限责任公司	河北省唐山市开平区现代装备制造工业区园区南路6号	工业粉尘无组织排放	现场检查时, 该企业正在生产, 存在问题: 1. 喷塑工段粉仓密闭型不好, 用于静电喷塑的颗粒物不能有效收集; 2. 收集颗粒物的料斗长期未清理, 料斗打开时大量颗粒物无组织排放; 3. 滤芯清理维护不及时。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	2019/5/15
HB-21-075	2019/4/12	唐山市	开平区	开平镇	开平戒毒所西侧西侧100m露天焚烧点	河北省唐山市开平区北环道	秸秆焚烧	现场检查时, 开平镇戒毒所西侧100m处农田秸秆正在燃烧, 过火面积超过100平方米, 现场产生大量浓烟。	进一步调查核实, 对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题, 依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-076	2019/4/6	唐山市	开平区	郑庄子乡	唐山市开平区瑞喜锻造厂	河北省唐山市开平区银河路	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 布袋除尘器排污口不足 15m；2. 现场有电焊作业，产生焊烟，应该使用焊烟净化器或相关设备，但现场未发现任何焊烟净化设备。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
HB-21-077	2019/4/6	唐山市	开平区	郑庄子镇	唐山市鸿运重型锻造厂	河北省唐山市开平区银河路中段	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产，从事锻造行业。存在问题：排污口不足 15m，未按环评要求建设。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
HB-21-078	2019/4/6	唐山市	开平区	郑庄子镇	唐山市开平区银河路兴华锻造厂	河北省唐山市开平区郑庄子镇王千庄	排污口不规范	现场检查时，企业蓄热炉尚有余温属临时停产状态。存在问题：排污口不足 15m，未达到环评要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-079	2019/4/6	唐山市	开平区	郑庄子镇	唐山银北冶金锻造有限公司	河北省唐山市开平区郑庄子镇安各庄村东北	排污口不规范	现场检查时，企业产品（锻造压块）尚有余温，属临时停产状态，存在问题： 1. 排气筒高度不足 15m，未按环评要求建设；2. 企业存在两条排污管道，其中一套有环保设施（布袋除尘器），其余一条未安装治污设施，且未发现烟道物理切割。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
HB-21-080	2019/4/6	唐山市	开平区	郑庄子镇	唐山市开平区金河锻造厂	河北省唐山市开平区郑庄子镇周赵庄	排污口不规范	现场检查时，该企业处于停产状态。存在问题：排污口不足 15m，未按照《唐山市开平区金河锻造厂规范整治达标方案》要求建设。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	2019/5/15
HB-21-081	2019/4/5	唐山市	开平区	马家沟街道	唐山宏强机械有限公司	河北省唐山市开平区新兴路 3 号	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业临时停产，存在问题：露天作业的 6 台焊机产生大量焊烟，现场仅有 2 台安装了焊烟净化器。	调查核实，依法查处。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-082	2019/4/3	唐山市	开平区	双桥镇	唐山市明忠钙业有限公司	河北省唐山市开平区	其他涉气环境问题	现场检查时，该公司未生产，因前段时间执行重污染天气响应预案，目前处于焖炉待产状态，主要从事生石灰、熟石灰的生产，存在问题：在线监控设施设置不规范，烟气参数检测仪探针安装不规范，未固定，可里外随意抽动，检查人员现场尝试将探针插入深处，检测数值无变化。	调查核实，依法查处。	2019/5/15
HB-21-083	2019/4/12	唐山市	开平区	开平镇	开平区戒毒所门前东侧无名料堆	河北省唐山市开平区北环道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现开平区戒毒所门前东侧砂土堆，堆废料露天堆放，未苫盖，易引起扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-084	2019/4/6	唐山市	开平区	郑庄子镇	唐山盛通 辊轴制造 有限公司	河北省唐山 市开平区郑 庄子镇安各 庄村南	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 大量废弃炉渣露天堆放未苫盖；2. 焊接工艺未按环评要求采用焊烟净化器收集处理焊烟；3. 布袋除尘器排污口高度不足 15m。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15