

附件

洛阳市西工区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-549	2019/3/26	洛阳市	西工区	红山街道	洛阳速汇塑业有限公司	洛阳市西工区龙翔大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司为塑料颗粒制造企业，企业正在生产，有一个生产加工车间。存在问题：造粒工序污染防治设施不正常运行，废气涉嫌直排；打磨工序中使用小型沙滤机打磨时未采取任何污染防治，粉尘随处可见。洗料工序中大型沙滤机磨刀时未采取任何污染防治设施。该企业未通过环保竣工验收，擅自开工生产。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
HN-20-550	2019/3/26	洛阳市	西工区	红山街道	洛阳九宇机械设备制造有限公司	洛阳市西工区	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司为机械加工企业，正在生产。存在问题：焊接工序未使用污染防治设施，早烟收集净化装置闲置。打磨工序未采取任何防治措施，地面有明显粉尘。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-20-551	2019/3/26	洛阳市	西工区	洛北街道	大路口社区院内二车间	洛阳市老城区汉宫路	未安装治污设施	现场检查时，该企业位于汉宫路大路口社区院内二车间，有一个生产加工车间，生产发泡剂，有1台生物质锅炉，1台土炉、1台空气压缩罐、1台空气压缩机、1台电焊机、各种未知名化学药剂。存在问题：无工商营业执照、无环评手续。有生物质锅炉和土炉各一台，均无锅炉除尘设施。电焊机设备未配套早烟收集净化装置。现场未知名化学药剂和成品发泡剂满地流淌。现场锅炉正在加热、有异味、有生产迹象。	依法依规予以取缔。	2019/4/28
HN-20-552	2019/3/26	洛阳市	西工区	洛北街道	洛阳玄中再生资源回收有限公司西工分公司	洛阳市西工区涧滨北路	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业是塑料制品加工企业，正在生产。存在问题：该企业未办理环评手续。未采取任何污染防治措施，粉尘、烟尘直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	2019/4/28
HN-20-553	2019/3/26	洛阳市	西工区	洛北街道	鑫铭非标设备有限公司	洛阳市老城区涧滨北路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1.砂轮机设备有明显使用痕迹，有明显粉尘，无污染防治设施，也未采取密闭措施；2.现场发现正在进行刷漆作业，未采取任何污染防治措施；3.该企业有2台焊接机器，但未发现有早烟收集净化装置；4.无法提供环评手续。	存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/4/28