

附件

## 焦作市修武县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-530	2019/4/12	焦作市	修武县	文昌	焦作天宝 桓祥机械 科技有限公司	河南省焦作 市修武县中 原路	治污设施不正 常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 电解车间集气罩较小废气收集不彻底，大量酸雾直排；2. 酸洗车间没有废气收集装置，酸气通过排气扇直接排放，厂区外墙大面积腐蚀；3. 厂区内大量塔架露天喷漆；4. 粉尘处理排气筒高度低于环评要求 15 米。	依法立案查处，保持治污 设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-21-531	2019/4/11	焦作市	修武县	城关镇	中国石油天然气股份有限公司河南修武第一加油站	河南省焦作市修武县环城北路中段	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该企业正在营业。存在问题：有一次，二次油气回收，没有三次油气回收设；卸油口没有分色标识。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15
HN-21-532	2019/4/11	焦作市	修武县	城关镇	中国石化销售有限公司河南焦作修武小韩村加油站	河南省焦作市修武县城丰收路段	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该企业正在运营。存在问题：有一次、二次油气回收装置，没有三次油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/5/15