

附件

## 邯郸武安市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-604	2019/4/7	邯郸市	武安市	淑村镇	武安市永成石料加工厂	河北省邯郸市武安市	露天矿山未落实减尘抑尘措施	现场检查时，该企业未生产，已办理环保手续，厂区内灰尘多，无喷淋设施。	加大清扫洒水频次。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-605	2019/4/7	邯郸市	武安市	淑村镇	武安市会林石料加工厂	河北省邯郸市武安市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
HB-21-606	2019/4/7	邯郸市	武安市	淑村镇	武安市顺顺石子加工厂	河北省邯郸市武安市S221	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-21-607	2019/4/7	邯郸市	武安市	淑村镇	武安市红 飞石料加 工厂	河北省邯 郸市武安 市S211	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有 效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。对企事 业单位存在违法行为的， 依据《大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2019/5/15
HB-21-608	2019/4/7	邯郸市	武安市	淑村镇	武安市红 飞石料加 工厂东北 500米石料 加工厂	红飞石料加 工厂东北 500米	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有 效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	2019/5/15
HB-21-609	2019/4/7	邯郸市	武安市	淑村镇	淑村镇粉 煤灰堆场	河北省邯 郸市武安 市G309(荣 兰 线)	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，武安市昊瑞纳米钙业有限 公司西北直线距离约500米方向发现一 个大约一百多吨粉煤灰堆场，露天堆放， 未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭 储存或输送方式；块状物 料入棚入仓或建设挡风抑 尘网，并采取洒水、喷淋、 苫盖等综合措施。	2019/5/15