

打赢蓝天保卫战 强化督查在行动

生态环境部通报强化督查京津冀及周边地区工作进展

发现工业企业未安装大气污染防治设施问题10个

本报记者杜宣逸 10月14日北京报道 10月13日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,京津冀及周边地区发现涉气环境问题如下:发现涉气“散乱污”企业8家。其中,河北省廊坊霸州市6家;山西省阳泉市城区1家、平定县1家。发现14台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,河北省廊坊霸州市杨芬港镇陈家堡村无名家具厂1台(0.1蒸吨以下),保定市满城区第1站汽车维修机构1台(0.1蒸吨以下)、满城区鼎好电气焊铁艺门市1台(0.1蒸吨以下)、满城区满城县日旺面粉厂1台(0.1蒸吨以下)、满城区顺达彩钢1台(0.1蒸吨以下)、满城区浴源城养生会馆2台(均为1蒸吨以下)、保定国家高新技术产业开发区中关村创新中心1台(0.1蒸吨以下),沧州市运河区腾达纸箱包装有限公司1台(0.1蒸吨以下)、运河区运西大宇农机修理部1台(0.1蒸吨以下)、吴桥县桑园镇清爽浴池门市部2台(均为1蒸吨以下),邢台市经济开发区河南羊肉烩面老四方菜馆房后侧无名炒沙厂1台(5蒸吨以下)、南和县三强建材有限公司南和墙体板厂1台(0.5蒸吨以下)。发现11台经营性炉灶未拆除。其中,河北省唐山市乐亭县毛庄镇刘大

刚烧鸡店1台;河南省新乡市牧野区红色工农兵土灶台饭店10台。工业企业未安装大气污染防治设施问题10个。其中,河北省承德市双滦区1家,沧州市吴桥县3家,邢台市临城县1家;山西省长治市壶关县1家、河南省郑州市荥阳市1家、新密市1家、新乡市获嘉县1家、卫辉市1家。工业企业不正常运行大气污染防治设施问题14个。其中,天津市北辰区1家、宁河区1家;河北省秦皇岛市北戴河新区1家,廊坊市大城县1家、霸州市1家,保定涿州市1家,承德市双滦区1家,沧州市高新技术开发区2家、邢台市经济开发区1家、山东省滨州市惠民县1家、河南省郑州市郑东新区1家,安阳市滑县1家、鹤壁市浚县1家。建筑工地扬尘管理问题7个。其中,北京市门头沟区1家;天津市北辰区1家;河北省石家庄市高邑县1家、

邢台市经济开发区1家;山西省长治市屯留县1家、黎城县1家;山东省滨州市邹平县1家。物料堆场未落实扬尘治理措施问题13个。其中,河北省石家庄市井陘县1家,廊坊三河市1家,保定市徐水区1家、唐县1家,沧州市吴桥县1家,邢台市经济开发区1家;山西省阳泉市平定县1家;河南省郑州登封市2家,安阳市汤阴县1家,新乡市原阳县1家、卫辉市1家,焦作市山阳区1家。发现“黑加油站”问题7个。其中,河北省保定市满城区1家、曲阳县1家,承德市双滦区2家,沧州市东光县1家,邢台市隆尧县1家;山东省菏泽市定陶区1家,无任何手续,未安装油气回收装置。其他涉气环境问题10个。督查组检查发现,河北省石家庄市赵县韩村镇,保定市满城区要庄乡王各庄村,邯郸市大名县孙甘店乡北石冲村;山西省阳泉市盂县西烟镇南社村、盂县西烟镇薛梨沟村,长治市郊区马厂镇煤气路、郊区坟上村、郊区郭村、壶关县花壶线庄头村、屯留县新史村存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。

10月13日京津冀及周边地区强化督查发现问题汇总表

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	北京市	北京市	门头沟区	门头沟区石龙东路无名施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
2	天津市	天津市	北辰区	塔松铝业有限公司	治污设施不正常运行
3	天津市	天津市	北辰区	渣土运输车(京AC3249)	渣土运输车覆盖不完全
4	天津市	天津市	蓟州区	曲星兄弟(天津)建筑装饰工程有限公司	未落实VOCs整治要求
5	天津市	天津市	宁河区	七星马自行车有限公司	治污设施不正常运行
6	天津市	天津市	宁河区	天地阳光保温材料有限公司	未落实VOCs整治要求
7	河北省	石家庄市	高邑县	渣土运输车(冀AJ1585)	渣土运输车覆盖不完全
8	河北省	石家庄市	井陘县	吴家窑乡无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
9	河北省	石家庄市	赵县	韩村镇农田旁秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
10	河北省	唐山市	乐亭县	毛庄镇刘大刚烧鸡店	经营性炉灶未拆除
11	河北省	秦皇岛市	北戴河新区	泰运专用汽车制造有限公司	治污设施不正常运行
12	河北省	廊坊市	安次区	洲铭建材有限公司	未落实VOCs整治要求
13	河北省	廊坊市	霸州市	华优家具有限公司	“散乱污”企业未完成整改
14	河北省	廊坊市	霸州市	廊冠家具有限公司	“散乱污”企业未完成整改
15	河北省	廊坊市	霸州市	堂二里玉振家具厂	“散乱污”企业未完成整改
16	河北省	廊坊市	霸州市	堂二里镇小湾村无名家具厂1	“散乱污”企业未完成整改
17	河北省	廊坊市	霸州市	杨芬港镇安瑞自行车配件加工厂	治污设施不正常运行
18	河北省	廊坊市	霸州市	杨芬港镇陈家堡村无名家具厂	应淘汰燃煤锅炉未拆除
19	河北省	廊坊市	霸州市	堂二里镇小湾村无名家具厂2	“散乱污”企业未完成整改
20	河北省	廊坊市	霸州市	堂二里镇小湾村无名家具厂3	“散乱污”企业未完成整改
21	河北省	廊坊市	大城县	煊赫保温建材有限公司	治污设施不正常运行
22	河北省	廊坊市	三河市	段甲岭镇无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
23	河北省	廊坊市	文安县	超越塑钢门窗配件厂	未落实VOCs整治要求
24	河北省	廊坊市	文安县	高创塑料制品厂	未落实VOCs整治要求
25	河北省	廊坊市	文安县	如峰塑料制品厂	未落实VOCs整治要求
26	河北省	廊坊市	文安县	三申塑料制品厂	未落实VOCs整治要求
27	河北省	保定市	保定国家高新技术产业开发区	中关村创新中心	应淘汰燃煤锅炉未拆除
28	河北省	保定市	满城区	向阳加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行
29	河北省	保定市	满城区	耀嘉石材加工厂	未落实VOCs整治要求
30	河北省	保定市	满城区	第1站汽车维修机构	应淘汰燃煤锅炉未拆除
31	河北省	保定市	满城区	鼎好电气焊铁艺门市	应淘汰燃煤锅炉未拆除
32	河北省	保定市	满城区	白龙乡白堡村村口无名加油站	黑加油站
33	河北省	保定市	满城区	日旺面粉厂	应淘汰燃煤锅炉未拆除
34	河北省	保定市	满城区	顺达彩钢	应淘汰燃煤锅炉未拆除
35	河北省	保定市	满城区	要庄乡王各庄村易家建材厂后侧垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
36	河北省	保定市	满城区	浴源城养生会馆(2台应淘汰燃煤锅炉,均为1蒸吨以下)	应淘汰燃煤锅炉未拆除
37	河北省	保定市	曲阳县	恒州镇太行路曲阳骨科医院北侧50米东盛汽修店	未落实VOCs整治要求
38	河北省	保定市	曲阳县	灵山镇崔古庄村382省道西侧长远物流旁黑加油点	黑加油站
39	河北省	保定市	唐县	白合镇泰鑫建材厂南侧100米无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
40	河北省	保定市	徐水区	昕锐汽车服务有限公司	未落实VOCs整治要求
41	河北省	保定市	徐水区	遂城镇付村无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
42	河北省	保定市	涿州市	京泊兴钢结构工程有限公司	未落实VOCs整治要求
43	河北省	保定市	涿州市	子月装饰材料厂	治污设施不正常运行
44	河北省	承德市	双滦区	科瑞特保温材料有限公司	未安装治污设施
45	河北省	承德市	双滦区	承德市政建设集团有限公司(4000型沥青砼拌合站)	治污设施不正常运行
46	河北省	承德市	双滦区	黑加油车(冀HD9446)	黑加油站
47	河北省	承德市	双滦区	偏桥子镇达连坑村无名黑加油站	黑加油站
48	河北省	沧州市	东光县	连镇镇于集于万水加油站	黑加油站
49	河北省	沧州市	高新技术开发区	沧州明珠隔膜科技有限公司	治污设施不正常运行
50	河北省	沧州市	高新技术开发区	金达科技股份有限公司	治污设施不正常运行
51	河北省	沧州市	青县	万德机柜制造有限公司	未落实VOCs整治要求
52	河北省	沧州市	吴桥县	安陵镇综合文化站对面无名风机制造厂	未安装治污设施
53	河北省	沧州市	吴桥县	安陵镇综合文化站对面无名喷砂机加工厂	未安装治污设施
54	河北省	沧州市	吴桥县	曹洼镇上村唐村无名停车场	物料堆场未落实扬尘治理措施
55	河北省	沧州市	吴桥县	于集镇于西村村口标志南侧玉米烘干加工厂	未安装治污设施
56	河北省	沧州市	吴桥县	吴桥安兴喷砂机有限公司	治污设施不正常运行
57	河北省	沧州市	吴桥县	桑园镇清爽浴池门市部(2台应淘汰燃煤锅炉,均为1蒸吨以下)	应淘汰燃煤锅炉未拆除
58	河北省	沧州市	运河区	腾达纸箱包装有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
59	河北省	沧州市	运河区	运西大宇农机修理部	应淘汰燃煤锅炉未拆除
60	河北省	邢台市	经济开发区	洪朝轿车维修旁无名小路300米处无名沙场	物料堆场未落实扬尘治理措施
61	河北省	邢台市	经济开发区	河南羊肉烩面老四方菜馆房后侧无名炒沙厂(信访投诉)	应淘汰燃煤锅炉未拆除

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
63	河北省	邢台市	临城县	田家庄村板岩小区旁无名石英砂厂(信访投诉)	未安装治污设施
64	河北省	邢台市	隆尧县	隆尧县郭园加油点	黑加油站
65	河北省	邢台市	南和县	三强建材有限公司南和墙体板厂	应淘汰燃煤锅炉未拆除
66	河北省	邢台市	邢台县	南石门兴顺编织袋厂	未落实VOCs整治要求
67	河北省	邯郸市	大名县	孙甘店乡北石冲村北侧秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
68	山西省	阳泉市	城区	佳融源建筑材料有限公司	未落实VOCs整治要求
69	山西省	阳泉市	城区	义井洗煤厂东北侧无名家具加工厂	“散乱污”企业未完成整改
70	山西省	阳泉市	郊区	金亿兴彩钢厂	未落实VOCs整治要求
71	山西省	阳泉市	平定县	敬平液化气储备站东侧无名热熔加工厂	“散乱污”企业未完成整改
72	山西省	阳泉市	平定县	亮晶晶砂钢有限公司南侧无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
73	山西省	阳泉市	盂县	西烟镇南社村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
74	山西省	阳泉市	盂县	西烟镇薛梨沟村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
75	山西省	长治市	壶关县	花壶线庄头村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
76	山西省	长治市	壶关县	金泰建材有限公司	未安装治污设施
77	山西省	长治市	郊区	马厂镇煤气路西侧秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
78	山西省	长治市	郊区	坟上村东南侧秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
79	山西省	长治市	郊区	郭村西侧秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
80	山西省	长治市	黎城县	渣土运输车(冀DG4163)	渣土运输车覆盖不完全
81	山西省	长治市	屯留县	新史村西北角垃圾焚烧点	其他涉气环境问题
82	山西省	长治市	屯留县	渣土运输车(晋D38510)	渣土运输车覆盖不完全
83	山东省	滨州市	惠民县	惠民县天宏加油站	未安装油气回收装置或装置不正常运行
84	山东省	滨州市	邹平县	路桥集团有限公司	建筑工地未落实“六个百分百”要求
85	山东省	菏泽市	定陶区	一千王农机加油站	黑加油站
86	河南省	郑州市	登封市	丰华工贸有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
87	河南省	郑州市	登封市	宣化镇王家庄沙场	物料堆场未落实扬尘治理措施
88	河南省	郑州市	金水区	品印堂印刷(河南)有限公司	治污设施不正常运行
89	河南省	郑州市	上街区	黎明西芝重工有限公司	治污设施不正常运行
90	河南省	郑州市	新密市	柏林炭化科技有限责任公司(信访投诉)	未安装治污设施
91	河南省	郑州市	荥阳市	豫龙镇晏曲村任伟军和郭明哲喷涂作坊(信访投诉)	未安装治污设施
92	河南省	郑州市	郑东新区	豫接汽车修理有限公司	未落实VOCs整治要求
93	河南省	安阳市	滑县	盼盼木制品有限公司(信访投诉)	未落实VOCs整治要求
94	河南省	安阳市	汤阴县	鑫鸿农业发展有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
95	河南省	鹤壁市	浚县	丰宁新能源科技有限公司	未落实VOCs整治要求
96	河南省	新乡市	获嘉县	北京奔茨新能源汽车有限公司获嘉分公司	治污设施不正常运行
97	河南省	新乡市	获嘉县	新世纪体育游乐用品有限公司	未安装治污设施
98	河南省	新乡市	牧野区	红色工农兵土灶台饭店(10台经营性炉灶)(信访投诉)	经营性炉灶未拆除
99	河南省	新乡市	卫辉市	比干大道和国道交汇处无名油料加工厂	未安装治污设施
100	河南省	新乡市	卫辉市	鸿润农产品有限公司旁无名物料堆场(信访投诉)	物料堆场未落实扬尘治理措施
101	河南省	新乡市	原阳县	胡沙窝村西侧无名物料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施
102	河南省	焦作市	沁阳市	宏发绝缘材料有限公司	治污设施不正常运行
103	河南省	焦作市	山阳区	北山生态公园西南角废料堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施

生态环境部通报强化督查汾渭平原工作进展

发现VOCs整治不到位问题7个

本报记者杜宣逸 10月14日北京报道 10月13日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,汾渭平原发现涉气环境问题如下:发现涉气“散乱污”企业1家。督查组检查发现,山西省运城市夏县有1家涉气“散乱污”企业未完成整改。发现4台应淘汰燃煤锅炉未拆除。其中,山西省吕梁市方山县恒源加油站1台(1蒸吨以下),晋中市灵石县农机有限公司1台(1蒸吨以下);河南省三门峡市渑池县天朋饲料有限公司1台(1蒸吨以下);陕西省西安市未央区珍贵浴池1台(1蒸吨以下)。发现2台经营性炉灶未拆除。其中,山西省吕梁市方山县新世纪大酒

店1台;陕西省西安市阎良区三缘御足1台。工业企业未安装大气污染防治设施问题4个。其中,山西省晋中市太谷县1家;河南省三门峡市陕州区1家;陕西省铜川市王益区1家,咸阳市大西安文体功能区1家。工业企业不正常运行大气污染防治设施问题4个。其中,山西省晋中市灵石县2家,临汾市安泽县1家;河南省三门峡市湖滨区1家。VOCs整治不到位问题7个。其中,山西省晋中市寿阳县1家,运城市夏县4家;陕西省西安市高新技术产业开发区1家,咸阳市礼泉县1家。物料堆场未落实扬尘治理措施问

题4个。其中,河南省三门峡市渑池县3家;陕西省西咸新区1家。建筑工地扬尘管理问题4个。其中,山西省吕梁孝义市1家;河南省三门峡灵宝市1家;陕西省咸阳市礼泉县1家,渭南市白水1家。露天矿山未落实防尘降尘措施问题2个。其中,陕西省铜川市王益区1家、印台区1家。其他涉气环境问题2个。督查组检查发现,山西省晋中市太谷县孟高村,运城市新绛县周流村存在露天焚烧垃圾和秸秆现象。对上述问题,生态环境部已通过督办问题清单交办相关市、县(区)人民政府依法调查处理。

10月13日汾渭平原强化督查发现问题汇总表

序号	省(市)	市	县(市、区)	污染源名称	问题类型
1	山西省	吕梁市	方山县	恒源加油站	应淘汰燃煤锅炉未拆除
2	山西省	吕梁市	方山县	新世纪大酒店	经营性炉灶未拆除
3	山西省	吕梁市	孝义市	渣土运输车(晋1006196)	渣土运输车覆盖不完全
4	山西省	晋中市	灵石县	灵石县农机有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
5	山西省	晋中市	灵石县	伊鸿镁业有限公司	治污设施不正常运行
6	山西省	晋中市	灵石县	中煤化工有限责任公司	治污设施不正常运行
7	山西省	晋中市	寿阳县	恒特科技有限公司	未落实VOCs整治要求
8	山西省	晋中市	太谷县	孟高村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
9	山西省	晋中市	太谷县	天福达建材有限公司	未安装治污设施
10	山西省	临汾市	安泽县	安泽玉华煤业有限公司	治污设施不正常运行
11	山西省	运城市	夏县	晨光钣金烤漆店	未落实VOCs整治要求
12	山西省	运城市	夏县	红云钣金烤漆部	未落实VOCs整治要求
13	山西省	运城市	夏县	景辰实木喷漆加工点	“散乱污”企业未完成整改
14	山西省	运城市	夏县	盛茂汽修厂	未落实VOCs整治要求
15	山西省	运城市	夏县	正峰铁门加工部	未落实VOCs整治要求
16	山西省	运城市	新绛县	周流村秸秆焚烧点	其他涉气环境问题
17	河南省	三门峡市	湖滨区	江河水电橡胶制品有限公司	治污设施不正常运行
18	河南省	三门峡市	灵宝市	渣土运输车(陕EJ5063)	渣土运输车覆盖不完全
19	河南省	三门峡市	渑池县	森泰矿产品有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
20	河南省	三门峡市	渑池县	天朋饲料有限公司	应淘汰燃煤锅炉未拆除
21	河南省	三门峡市	渑池县	阴阳三合商贸有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
22	河南省	三门峡市	渑池县	紫锌矿产品有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施
23	河南省	三门峡市	陕州区	宏基机械有限公司	未安装治污设施
24	陕西省	西安市	未央区	珍贵浴池	应淘汰燃煤锅炉未拆除
25	陕西省	西安市	西安高新技术产业开发区	北方光通信有限责任公司	未落实VOCs整治要求
26	陕西省	西安市	阎良区	三缘御足	经营性炉灶未拆除
27	陕西省	铜川市	王益区	华夏行汽车装潢美容中心	未安装治污设施
28	陕西省	铜川市	王益区	新仓建材有限责任公司	露天矿山未落实减尘抑尘措施
29	陕西省	铜川市	印台区	玉华料石有限公司	露天矿山未落实减尘抑尘措施
30	陕西省	咸阳市	大西安文体功能区	玉龙塑业有限公司	未安装治污设施
31	陕西省	咸阳市	礼泉县	福安汽车修理厂	未落实VOCs整治要求
32	陕西省	咸阳市	礼泉县	兰州亨威房地产开发有限公司咸阳分公司建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
33	陕西省	渭南市	白水县	中煤西安设计工程有限责任公司建设工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求
34	陕西省	陕西省西咸新区	陕西省西咸新区	泾渭新能源科技有限公司	物料堆场未落实扬尘治理措施